

पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

डॉ. एस. के. पुरोहित *औषध एवं जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विद्यान विभाग* वी. वी. एस.सी. एण्ड ए. एच., एम. वी. एस.सी., पी-एव.डी. पशिचिकिस्सा एवं पश्चितान महाविद्यालय

> राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय वीकानेर-334001



एस. के. पब्लिशर्स आल इन्डिया रेडियो स्टेशन के पास, करणी सर्कल, बीकानेर-334001 (राजस्थान) गजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, वीकानेर, राजस्थान रै आंशिक आर्थिक सहयोग सूं प्रकाशित

प्रकाशक

एम. के. पन्तिशर्स E-10, पश्चिम्ना एवं पश्चिशन महाविद्यालय

अन इन्डिया रेडियो स्टेशन के पास, करणी सर्कन, बीकानेर (राजस्थान)

भारत

43, बन्धराज का बाग आनन्द भवन, 12वीं रोड, सरदार्परा

नोधपुर-342001 दूरभाष 35318


एम. के. पुगेरित (1946)

C 1994 नेगर महरूपाः 1994 मृत्यः विकासी रिविधा मात्र

15137-61-500082-4-2

एत. हे. प्रिक्टर्स, बीहानेर (ग्राजमान) 334001, मारत के तिए सीमार्ग वर्ष

पूर्णा : क्या प्रशासित्। सुरत : सामा दिल्ली, बन्दर सामा, बीमरी



पूजनीक काकी सा श्रीमती चिन्न पुरोहित एवं काको सा डॉ. सत्य देव जी पुरोहित, व्रितिपत अर कन्द्रीतर, जवाहर लात नेहरू मेडिकल कालेग अर जुड़गोड़ा अस्पताळ, अजमेर, राजस्थान रै वासी जिजारी आसीस अर प्रेरणा सूं आ पीथी पूरी हुई।



प्रस्तावना

पाणी री प्रदूषित हूवणो आज री आम समस्या है। राजस्थान मांय विरखा कम हुवै नै अठे घणासी'क मिनख पशुपाळण री धघौ करें। पाणी री कमी सू मिनख खुद तो दुःख पाये ही है पण इण कमी री सीघो असर जिनावरा रै उत्सादन माथे भी पड़े। पाणी रै प्रदूषित हूवणे सू मिनख अर जिनावर बैन्यां नै ही घणी नुकसाण हुवै। अठे रै मिनखां नै पाणी रै सोता अर उण सूं हुवण चाळे जीवाणुआं अर रसायना सूं जिको नुकसाण हुवै, इण बात री वां नै चणी पाछै ठा लागे। पाणी री रखरखाव, उणनै साफ करणी अर उणारी जाच करावणी जैड़ी समस्यावा रे समाधान री समझ राजस्थान रै आम मानखै सूं घणी अकरी है, जदै कि पाणी मिनख रोज'ई विरती नै उण सूं ही ज जिनावरा रो भी काम वलावै है।

नाळिया अर कारखाना री मैळो पाणी पीवण रै पाणी नै दूपित करने नित कीं न की दिकत सांमी लावै। इण सारी समस्यावा रै समाधान री ग्यान राजस्थान री जनता सारू जरूरी है जठै के पाणी दिनों दिन ओछो पड़तो जा रह्यो है।

राजस्थानी भाषा में 'पाणी से प्रदूषण अर निवारण' माथै लिखियोड़ी आ पौधी पणी ही सरल भाषा नाय सामी आयी है। इण पौधी ने पढ़ नै विद्यालया अर महाविद्यालया मांच पढ़िण्या, शिक्षकां, डाक्टस, पशुपाळका, किसानां अर आम मिनख पाणी रै प्रदूषण सारू ग्यान बदोर सकेला। आम मिनख पाणी री कमी नै खुद पूरी कियां करें आ जाणकारी आज रै समै सारू जरुरी हैं। इण जाणकारी सूं मिनख खुद विरखा सै पाणी भेळों करने उणनै साफ कर सकेला। साथे सै साथे मैले पाणी ने साफ करने पाछी काम में वरतिला तो दोवड़ी फायदों हम सकेला।

राजस्थानी भाषा में भाषी है प्रदूषण जैड़ी समस्यावां आम निनखां रै सांभी लांवणी नै सार्ष ही साथ इणहो समाधान वतावण जैड़ी वातां ही जाणकारी देवणिया इण पीधी हा लेवक डॉ. एत.के. पुरोहित बार्केड क्याई हा पात्र है। लेवक सही घड़ी माधै भाषी है प्रदूषण अर उणहे समाधान अर पाणी ही कभी पूरी करणे रै बावत जिसी जाणकारी दीनी है, ग्लो हिसाब सूं आ समकी जाणकारी पाणी बरतिपया हर मिनख रै बास्तै यणी घणी जरूरी है।

31 मई, 1994

आर. के. पटेल कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334001

वानगी

जीवण रै वास्ते पाणी री घणी जरूरत हुवै है। पाणी विरखा, धरातळ अर पूमि रै हैटे वेरा गांय सूं मिळे। गिनखां अर जिनावरों रै निरोगी रैवर्ण रै खातिर इगते शुद्ध अर आरोग्यप्रद रूप में निळणी घणी जरूरी है। आज रै इण विज्ञान रै जुग में अलेखूं कारणा सू, कारखानां अर मानखां ने जनवावरों से संख्या रो वयोतिसे सू राजस्थान से पर्यावरण हूपित ह्वती जा सैवी है। इगरी पूरी-पूरी असर पाणी रै सोतों माये देखांजें! अप दिन अखवार में पदण्डी मिळे के मिनखां नै अर जिनावरों ने दूरित पाणी पीयणने मिळे अर बाने बीमारियां री अर मौत से झड़ी लाग ज्यावै। आज निनव पीळिए, हैजा, नारू रोग अर पेट सी बीमारिया सूं पूरी तरे सू वाकफ हैं। जहे पाणी रोज दोरू वगत मिळतों हो उठे अखार चार या पांच दिनां में एकर दीरोजें ने उगरी मी शुद्धता अर आरोग्यता से मरोसी करकारों वगलीड़ों है। उनाळे मे पाणी स सोत तो सूर्य ही है पण पाणी से खपत सै झड़ी हुय ज्यावै।


पाणी रै बावत इण समळी तकतीका नै देखतां थकां आ सही घड़ी है कै लोग पाणी रै प्रदूषित करणवाळा कारणां से जाणकारी सूं वाकफ हुवै नै इण ने सुळझावणे से खातिर जाणकारी हासल करें। प्रदूषित पाणी नै वस्तून तरीकां सूं साफ करें। सूगले पाणी वस्तात री पाणी मेळो करें जर दूषित पाणी नै घरेतू तरीकां सूं साफ करें। सूगले पाणी सै उपपार कर नै इणोर्म सूं निसरियोड़ी स्तज सूं मैस बणावै जर साफ हुवैडै पाणी सूं वाग-वर्गीया या चेतां सि सिवाई करें। आखर मैं कारी माई लोगां सूं औ कैवर्णों है के पाणी अणमौल है, इण नै दूषित हुवर्ण सूं बतायने टोपै-दोपै पाणी सै सही दंग सूं उपयोग करी। बती सुं बती उपयोग खातर सगळी बालां इण पीधी मांस दोनी है।

हण पौयों री माथा सुधार रै खातर मनै श्री मंबरताल रत्तावा, लेखाकर, सा.नि.वि. वीकानेर सूं घणी मदद मिळी है। मैं आपरी घणी आमारी हूँ। मैं इण पौयो री सुयोग्य प्रफाशक श्रीमती ज्या पुरोहित री घणी आमारी हूं विणरी दिन-रात मेहनत सूं आ पौथी दतरी फूटरी छप सकी है।

बीरानेर 5 जून, 1991 एस. के. पुरोहित

विगत

- पाणी रा स्रोत अर यीमारियां
 पण्डी रा खास-खास सीत-9, पाणी प्रदूषित हुवणै रा कारण- 10, प्रदूषित पाणी
 में सूस्म जीवाणुवा रै कारण सू पैदा हुवण वाळी वीमारिया-12, अकार्वनिक
 अशुद्धिया-30, कार्वनिक अशुद्धिया-34, पुळिज्योड़ी मैसा-35, पाणी मे विना
 हिलिया एक ठीड़ रैवण वाली अशद्धिया-35।
- पाणी री कटोरता हटावणी नै उणने साफ करणौ
 कटोर पाणी-36. अस्यायी कठोरता हटावणी- 36. स्थायी कठोरता हटावणी-36. पाणी नै साफ करणौ-37, नैनै पैमानै माथै पाणी साफ करणौ 39. मोटै पैमाने माथै पाणी साफ करणौ 45!
- हटावणी-36, पाणी ने साफ करणौ-37, नैने पेमाने माथै पाणी साफ करणौ 39, मोटै पेमाने माथै पाणी साफ करणौ 45। 3. प्रदूषित पाणी सुं बचाव अर नियंत्रण 49-50
- 4. पाणी री नपूनो लेवणी अर बीरी परीक्षण पाणी री नपूनो लेवणी अर बीरी परीक्षण पाणी री नपूनो लेवणी-51, पाणी रा नपूनो न्यारा-न्यारा स्रोतां सू पीळा करणे रा तरीका-53, प्रयोगशाला मे पाणी भैजणे री तरीको-56, पाणी रै नपूना री भौतिक परीक्षण-56, पाणी रै नपूनां री रासायनिक परीक्षण-60, पाणी री सूक्ष्यआ यह सुरिक्षण-65, पाणी री जीवाणुआं रै वास्ते परीक्षण-66, पाणी रे मोतां रै करी री जाका री विरोधण-681
- 5. सुगले पाणी नै काम में लेवणों 70-80 घरेलू स्यूएज-70, मळ मेळो करणो-71, नाळियां री पाणी बैवायनै ले जावण री तरीको-72, कारखानां री स्यूएज-75।



पाणी रा स्रोत अर वीमारियां

पाणी दो मान हाइड्रोजन अर एक भाग आवसीजन मैस रै मिलणै सूं वृष्णै। माप रै रूप में हुवै जद पाणी फैर्क शुद्ध दुवै पण जिल टैंग को मेह बणर वरसे, वायुगडल या जमीन मापे विंदतो रैवै उल टैंग इण रै साथे केई अशुद्धिया पुळ ज्यावे। पाणी में पदार्थी ने आपरे साथे घोळण से टिमता हुवै जिलासूं को जल्दी से दूपित हुव जावे। राजस्थान रे पणकरे इलाकां मे विरद्धा कम हुवै अर कठेई-कठेई तो जावक हो कमती, जिल सू ककाळ ई पड़े। जठेई-जठेई कळ-कारपामां से पुकळायत है तो उल्पूर्स भी धरती से पाणी अर वैंदती पाणी दूपित हुव जावे। इण कारण नळकुमां अर हैंडचंगों मे रागरंगीळो अर गंदळो पाणी ई आवण लाग जावे। पाणी में गिनदाों अर जिनावरों में तेग पैदा करणे आळा जीवाणु, रासावनिक और, कारपाना अर द्वित पाणी केंवा करे। पाणी में कार्यनिक अर अकार्यनिक पदार्थ जद मिल जावे तो उज ने प्रदूषित पाणी केंवा करे। पाणी में प्रदूषण रासातीर से मिनदा अर जानवव रै कारण हुवे।

मिनतां रै अर जानवारं रै ताता शुद्ध अर आरोग्यप्रद पाणी पूरी मात्रा में हुवणो जरुती है। शुद्ध पाणी वो हुवे पिको बिना रंग, मध अर ठीक सुवाद री हुवे। उपमें किणी भी तरे रै मूगळेपण जिसी अशुद्धी में हुवे। आरोग्यप्रद पाणी यो है जिपमें बीमारियां पैदा करण आळा छोव-छोव जीवाणु में हुवे अर वे उप मे वैदीला रातावन हुवे तो वे एक सीमित मात्रा में होज हुवणा चाहीजे जिण सूं उणा रै जैर रो सरीर में असर मी हुवे। इपने साथे पाणी में इसा पदार्थ मी हुवणा चाहीजे जिका के शीशा, जरहा, तीहा अर इसा विशो पिका के शीशा, जरहा, तीहा अर इसा विशो पदार्थ में पाणी ने मरने सावती टैम या पाइप सूं परों में पाणी ने कारी के शीशा

पाणी रा खास-खास स्रोत

(अ) विरद्धा री पाणी

कोई टैम होया करती जद विराता सै पाणी साफ हुवतो, पण आज इण विज्ञान रै सुग में आ वात रैयों कोनी। अबै घणी आवादी, कारतानां, मोटरगाड़ियां आद वेसुगार हुवन्या है के वातावरण पूरों ही दूषित हुवतों जा रहते हैं। हवा थिर मीं रैवै, आ तो वैवती ही रैवे। पाणी बरसे जद हवा सूं विराता सै पाणी यारती माथे आवती टैम आपरे साथै आवसीजन, नाइद्रोजन, कार्यत अडाअसाइड, अमोनिया सै धूंतों, वास्पित अन्त अर खार, घुड़ रा कम अर नैनानैना जीवा नै भी आपरे साथै जमीन माथे लेच आये। खास तीर सूं कार्यन डाइअसाइड अम्तीय हुवें उण रै कारण विराता से पाणी भी अम्तीय (तेजावी) हुत जाये है।

(व) धरातळ रौ पाणी

बिरखा री पाणी जद जर्मी भावै पड़ै उण टैम ओ पैली सूं ई दूचित हुयोड़ो हुवै।

पाणी रा स्रोत अर बीमारियों 🤉

ओ पाणी जर्मी माथै वैवण लागै जद इणरे साथै जर्मी रा केई पदार्थ ई वैवण लाग जावे। इमा में खास तीर सूं मिनखां अर जानवरां रा मळ-मूत्र अर बीजा रोग पैदा करण जाटा जीवाणु भी हुमा करे। पेड़-पौधां सूं झड़बोड़ा पत्ता अर घस्त मा इणे साथै वैते। औ तैग गंदीवाड़ी अर करये जद पाणी में सह द्वामिक अन्त वण जावे। औ पाणी वैवती-वैवती जद कारखानां अर खेतां सूं निकळे तो बठै सूं भी रासायनिक व दूजा अरबीड़त खनिज जैड़ा वैरीता पदार्थ बैवायने ले जावे। इण तरि सूं पाणी वायुमंडल अर जामें सू आपरे साथै गंदगी समावती जावे अर जममें मूद्रपित पदार्थ रो मात्रा वधती जावे। आखर में ओ प्रदूपित पाणी इज नाळां, नदियां, नहरां, तळावां अर बांघां री रूप लैवे।

(स) भूमिगत पाणी :

भूमिनत पाणी जमीन रै मांच सूं मिलै जिको के छिछता बैरा, ऊण्डा बैरा, पाताळतोड़ बैरा री पाणी होवे। जमीं रै निवै दाव रे कारणे पाणी अपणे आप घरती री सतह माधे आवे अर ओ अरमा री पाणी मी हुवै। छिछते बैरा रो पाणी हमेसा संका री निजर सू देखीजो इचामें अकार्बनिक व कार्बनिक मंदिमयां व बीमारियां पैदा करणिया जीवाणु हुवै। ओ माणी घरती रै नीये पैसी सख्त माटे रा चक्रान रे ऊपर हुवे। ओ बेरा चणा उडा कोनी हुवे, इण कारण सूं पाणी घरती रे सिक्ती जावे अर महत्त मी हुवै सु जो साफ कोनी हुव सके। महरे वैदां री पाणी घरती री पैलझी चट्टान रै नीये रैंवे। ओ पाणी साक हुया करें। एण छण्मे केल्सियम, मीग्रिशियम य बाई कार्यनिट्स, सल्केटर, फ्लोराइड व केल्शियम, मीग्रिशियम अर सोडियम य नाइट्रेट्स मिळे। इण कारणे ओ पाणी मारी हुवें अर जर्द इण पदार्था री मात्रा आपरी सीमा पार कर जावे तदें ओ पाणी मीया री जोगों नी रैंवे। राजस्वाम में प्राणकर वैरा छंडे पाणी रा है। इण बेरां में फ्लोरेंव री अर नमक री मात्रा इसी हुवें कि जेड़ो पाणी पोवाम सूं निनस्ट अर जिनावर बीमार हुव प्राची कर पणकर री भर मी जावा करें।

इण समळी वातां सूं ओ नतीजो निकक्षे कै पाणी किणी भी तरीके सू निले, पण हौंक तरे रै पाणी में किणी न किणी तरह री अशुद्धियों जरह हुया करें। इण खारिर पाणी री उपि शुद्धता व निरोगता रै बास्ते पूरी तरे सू जीव करतो रेवणो खाहाँने निप्पार्थ निनदां रो अर निनावरों रो स्वास्थ्य टीक राक्षियों जाय सके। अगर निनावरों री स्वास्थ्य टीक रैक्ता तो उजां सूं होवण वाळी उजादन चीवाणु सहित मिलेला अर इण री उपयोग जर निनळ करेला तो बाने किणी तरह री बीमारियों री खतरों नी रेवेला!

पाणी प्रदूपित हुवणै रा कारण

- घरां सूं निकळ्योड़ो 'ग्णी (ए) रोम पैदा करण वाळा जीवाणु अर (मळ-मून, रसोईघर अर न्हावणघर (वी) कार्वनिक पदार्थ री पाणी)
- 2. कारणानां सूं यारै आवतो गंदो (ए) धातु जर विना धातु वाळा जैरीता पाणी सायन जर (वी) वीमारियां पैदा करण बाळा जीवाण

- शवां री टीक तरीके सूं निस्तारण (ए) रोग पैदा- करणवाळा जीवाणु अर नीं करणी अर उणां नै पाणी रै (वी) वदवू पैदा होवणी
- विरखा रै पाणी में वायुमंडल सूं (ए) अन्ल (वी) श्वार (सी) कार्यन अञ्चित्रां झड़आक्साइड ्जर (डी) सल्फर झड़आक्साइड -
- 5. खेती-वाड़ी सूं जुड़बोड़ा प्रदूषक (ए) रासायनिक खाद (वी) कीड़ा मारण रा रसायन अर (सी) ह्यूमिक अम्ल
- 6. भौतिक प्रदूपक (ए) गर्मी अर (बी) आणविक विकिरण

राजस्यान में घणकरी आवादी तो गांवां में होज हैवे। गांवां रा अर सहर रा मिनखां ने साफ पाणी रे वावत अर उजसूं जुड़ियोड़ी स्वास्थ्य समस्यावां रे बारे में घणी हा कोनी है। मिनख घणी खोड़ अठे रे तपते तावड़े अर दूजें गौसम में पाणी रो व्यवस्या करावे तािफ अठें रा मिनख अर जिनावर आपरी तीरस मिव्यय सके। पण इण बासी जाजै-जमें ने अर पाणी रो व्यवस्या करण वाळा ने इण बात री पूरो ख्वाल राखणो चाहीजें के शुद्ध अर निरोग पाणी केड़ा हुवें अर जे औड़ो पाणी पीवण वास्ते में मिक्ठ तो मिनखां अर जिनावरों ने किण किण मांत री वीमारियां री सामनो करणी पड़ सके है। सहर अर गांवा में जठें भी मिनखा ने अर जिनावरा ने जैड़ो भी पाणी सिळे वे बिना सोच्यां-समझ्या झट सूं उज पाणी सूं आपरी तिरस बुझाय लैवें अर इण तरें सूं वै आफत में पड़ ज्यावै।

पाणी री प्रदूषण किण किण कारणां मूं हुवै अर इण री ठा कियां लाग सके आं सैन बातां री पूरी जाणकारी स्वास्थ्य रै वास्ते घणो जरूरी है। राजस्थान रा घणा निनख खेती:बाड़ी करें अर जिनावरां ने पाळने एवणं माथे आपरो गुजारो करें। खास तीर सू पाणी री प्रदूषण मिनखां अर जिनावरों रै एक-मूत्र ने सही तरीके सूं निसाता मीं करणें मुं अर खेती:बाड़ी रै काम आविष्या रासायनिक खाद व कोड़ा मारण रै रसायनां ने फसलां माथे ठीक तरीके सूं मीं वायरण सूं हुई। ओ देखणे में भी आये के मिनख घणी टीड़ां जनावरों ने मरणें रै पछे बानै पाणी रै स्रोतां मांय बैवा देवे। कारखानां सूं निकळ्योड़ो पाणी भी नदियां में नाखीजें। गावां में मिनख वरस में घणा महीनां तक पोखर या तळाव अर वावड़ी रो ही पाणी भीवें। पाणी रे वां स्रोता सूं जनावर भी आपरी तीयर या तळाव अर वावड़ी रो ही पाणी में जाय'र मोवर व मृत भी करे। सुअर, भेंस अर छुता गरामी सूं वयणें रै खातिर पाणी में ही बैठा रैवें अर उण में मळ-मूत करें जिणसूं पाणी संद्रियत हततों रैवे।

विरखा रै मौसम में जिकी अशुद्धियां पाणी आपरै साथै वायुमंडल सूं लावै उणमें अन्त, सार, कार्यन डाइआक्याईड जर सल्फर डाइआक्याइड खास तौर सूं होवें। गरती गाये ओ पाणी बैंवे जदै खेती रै काम आविणया प्रदूषक भी इप्पोमें सूद्धीज क्यारी, जिप्पोम बात तौर सूं रासायनिक उर्वरक, कीटनाकक रायायन अर ह्यामिक जन्म हुवें। ह्यानिड अन्त पतियारें से सुने सूं वणे। इण पाणी रै जमीन में रिसाव सूं वेरा जर साड़ तळाव अर वैरा दोनूं री पाणी दूषित हुव जावै। अैड़ो पाणी शलांई दीखण में साफ हुवै पण ओड़ो पाणी पीवणे सूं मिनख अर जिनावर दोन्यू ही बीमार हुव ज्यावै।

सहरां व मावां में दूप री घंघो आछो वाले है। अनर प्रदूषित पाणी, दूप वा उणसूं वण्योड़ा पदार्था रै सम्पर्क में आवै तो वीने भी प्रदूषित कर दैवे। इप में क्लोस्ट्रेडियम बेलगाई अर एन्डेबस बीमारी रा जीवाणु पुख्य रूप सूं प्रदूषित पाणी सुंदूर में रक ज्यावै। अगर दूप ने घणी टैम वाई नी उकाळ तो जी जीवाणु मरे कोनी अर जैड़ी इस पीणों में प्रिक्ट अकार सीमारियों में पीरिट कर क्यां

दूध पीयणे सूं मिनख अवसर वीमारियां सूं पीड़ित हूव ज्यावै ।

आण्यिक विकिरण रै वारे में घणी वार सुणण में आवै, इणनै आखियां सूं कीनी
देख सकी। पण इण रै कारण जो वीमारियां हुवै उण सूं ही दा लागे के जै आण्यिक
विकिरण रै कारण सूं हुई है। आण्यिक विकिरण पैदा करण वाळा तत्व जदै पाणी मांग
निळे तो वै मयंकर समस्या पैदा कर दैवे। आकाश व दूजी जागां सूं एक साल में छुले

0.1 राइ विकिरण मिळे। पण एक साल में इणरी मात्रा 5 राइ सूं घणी नी वचणी
साहीजी। राइ किगेई ह्यार लियोड़ी विकिरण खुराक री इकाई हुवै । आ के ग्राम मांव
भित्रायां या किणी पदार्थ रे ह्यारा लियोड़ी विकिरण खुराक री मात्रा हुवै है (अंक एम.
राइ= 0.001 राइ)। डावटरां री फेक्सणों है के जठै विकिरण री मात्रा कम हुवै डैठै कैंसर
री बीमारी सूं पीड़ित मिनखां री सख्या में भी कमी हुवै।

प्रदूपित पाणी सूं मिनखां अर जिनावरां में फैलण वाळी वीमारियां

प्रदूषित पाणी रै कारण सूं मिनलां अर जिनावरां में सूक्ष्म जीवाणुवां अर रसायनां रै कारण घणी वीमारियां हूव ज्यांवे है अर वे सै इण तरै सूं है :

प्रदूषित पाणी में मूक्ष्म जीवाणुवां रै कारण सूं पैदा हुवण बाळी थीमारियां

(1) मिनखां में प्रदूचित पाणी सूं हुवण वाळी वीमारियां

संक्रामक वीमारियां	सूक्ष्म जीवाणुआं री	वीमारिया
रा कारण	किस्मां / वर्ग	
1	2	3
वाइरस	हिपैटाइटिस वाइरस ए अर वी	वाइरल हिपैटाइटिस
	पोलियो वाइरस	पीलियोगाइलाइदिस
वैक्टीरिया	क्लोस्ट्रीडियम थेलगाई ऐस्करिटिया कोलाई पास्तुरेला दूलेस्सिम साल्मोनीला टायफी साल्मोनीला पेराट्यपंसी मिगला स्पीरीय स्ट्रेस्टोकोक्स फीकलिस चित्रियों कीलेस	गैस गॅग्नीन गेस्ट्रोएन्टराइटिस दूतेरिमिया टायफोवड पेसाटावफीयड विसलपे डिसेन्टरी एन्टराइटिस कौतेरा (हैजा)

12 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

स्पाइराकिटस	संप्रासाइस 🚲 🍱	F. T. man
	इक्टीरोहिमोरेजिका	वेला, येग्र
प्रोटोजोआ	एन्टेअमीवा हिस्टोलिटिका	अर्थाविएसिस्
	जिआरडिया लेम्बलियां 💐	'जिल्ला प्रेडियोसीस
हेल्गिन्य	ऐस्केरिस लम्ब्रीकायडस	प्रेस्टेरिस रुणता (दस्त लागै)
	एन्ट्रोवियस वर्गीकुलरिस	ग्रैंड वर्ग
	इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस	हाइडेटिड रोग
	ड्रेकनकूलस मीडीनसिस	नारू रोग (इण वीमारी रा भूण
		साइक्लोप में रैवै अर मिनख
		इणां ने पाणी रै साथै पी ज्यावै)
	सिस्टोसोमा जापानिकम	सिस्टोसोगिएसिस

वासिनि

सिस्टोसोमा हिमेटोवियम पाणी में जीवाणु हुवण सूं मिनखां में हुवण वाळी वीमारियां :

सिस्टोसोमा

1. बाइरल हिपैदाइदिस या पीळिया (Viral Hepatitis or Jaundice)

उन्हाळै में आ बीमारी घणी फैले अर कदैई-कदैई तो आ वीमारी महामारी रै ज्यूं फैलै। गरमी में सहरां अर गांवां में आ बीमारी आग री भाति फैलै। आ वीमारी हिपैटाइटिस वाइरस ए अर वी सुं हुवै। मिनखां में वाइरस ए सीघे सम्पर्क सु फैले अर इण सू पूरो सरीर टूटण लाग ज्यावै, माथी दुखै, हळको ताव रैवै अर जदै ताव कम पडै तो पीळिये से असर लखावे. मृत गैरै रग से उत्तरे अर मळ से रंग हल्को हुवै। चौदह साल सं छोटी उमर बाळां में इण बीमारी री असर घणों हुवै जदके हिपैटाइटिस वी वाइरस री वीमारी एक दम सुं मिनखां में आ जावे अर इजमें चामड़ी माथै चकता वणै। इण दीमारी में मरीज नै घणी तकलीफ हुवै अर वो मर भी सकै। दांत उखाइण रै पाछै, इण वीमारी रै रोगी रै नसड़ी में लगायोड़ी सुई जदै दूजे वीमार रै चास्तै काम में लेवे या इण रोगी री खुन दुजै मिनख में चादै तो आ बीमारी उणां में एक सुं चार महिना रै माय फैल जायै। आं दोन्यू तरै रा बाइरस सूं आखियां पीळी हुवै, खून री कमी रैवै अर यकत माथै सोजो आ ज्याचै, दरद य भारापण रैवै।

इण वीमारी नै मगतण वाळै या ठीक हयोडै मिनखां ने अलग राखणा टीक रैवै। जदै आ वीमारी फैलै उण वगत पाणी उवाळ'र ठंडी करनै पीवणो चाहीजै। तळाव या दुजै पाणी ने साफ करनै काम में लेवणौ चाहीजै। इण रोग रै मरीजां रै काम में लियोडी सुई दुजै मरीज रै वास्तै काम में नी लेवणी चाहीजै।

2. पोलियोगाइलाइटिस (Poliomyelitis)

आ वीमारी मिनखां में पोलियो वाइरस सुं हुवै। इण वीमारी में माथी दुवै, जल्दी आवै, बुखार चढ़ै अर वैनै लकवी हय ज्यावै। इण बीमारी रा दाइरस रोगी

वीमारी (आ पाणी में रेवण वाळे

सिरकेरिया में मिले)

मिनख रे नाक अर मूंडे सूं वैवते पाणी में हुवै। इणहूं आ वाइरस हवा में अर पाणी रे स्रोतां में पूनै अर दूजा मिनख जैझे पाणी पीवै तो बीमार हुव ज्वावै। बीमार रे मळ में भी इण बीमारी री वाइरस रैवै अर उणहूं पाणी री प्रदूसण हुवती रैवै। साफ पाणी पीवण रे काम में लेवणी चाहिनै अर बीमार मिनखां ने पाणी रे स्रोतां में नी जावण देवणो चाहिनै। टावरां ने इण बीमारी सूं बतावण खातर रोम निरोधक टीकां री खुरक विरावणी माहिनै।

3. गैस गेंग्रीन (Gas Gangrene)

औ रोग क्लोस्ट्रीडियम बेलझाई सूं हुवे अर इण बीमारी रा जीवाणु सरीर रै जिला भाग में रैंदे वे भाग तेजी सूं सड़णने लागे, उठे हवा पैदा हुवे अर इणने गैस गेंग्रीन केवे। सरीर सूं ओ जीवाणु मळ रै साबै निकळे अर उणसूं पाणी संदूपित हुवे। कुड़ी पाणी जद निनख पीवे सौ उणां में आ बीमारी हूच जावे। की जोवाणु व्रग में रैंबे अर उठे की आपरी मौई सु एक तरे री जैर छोड़े जिलसू बीमार ने बणी तकलीक हुवै।

4. गेस्ट्रोएन्टराइटिस (Gastroenteritis)

एस्करिटीया कोलाई सू औ रोग हुवै। जिण पाणी में इण वीमारी रा जीवाणु हुवै उणनै जद मिनख पी लैवे तो जै जीवाणु चीरी आंतइक्यों में पूग जावै। जदै अ सिरि रै किणी हिस्से में पूगे तो उणे सूं बीमारी हुवे। मृत रै राखे में इण बीमारी रो असर पणी हुवै। वो खाल रै टावरों में इण जीवाणु सू दस्त री बीमारी हुवै अर जवार जमर वाळां में जदै उपरो सरीर री बीमारी रोकण री ताकत में कमी पड़े ती वी नै में भी दल री बिकायत हुवै। इण जीवाणुवां सूं विस्टाइविस, एपेन्डीसाइटिस अर कोलीसिस्टाइविस पीमारियां हुवै। पाणी में जै जीवाणु वत्ती सूं यत्ती चौईस घंटां तक जी तके इण बाले जदै भी के पाणी में जो जीवाणु वत्ती सूं यत्ती चौईस घंटां तक जी तके इण बाले जदै भी के पाणी में जाये तो हवण हो के जी पाणी बोइाइ घंटां पैती से पाणी में लोडे तो उपाणी में मल-मूत सूं संदूरण वी हुवण देवणे सू इण बीमारी मार्थ घणकारे काव पाईज बके है।

5. दुलेरिनिया (Taularemia)

मिनखां में जा बीमारी पास्तुरेला दूलेरिनिस जीवाणु सूं हुवै। मिनख जद दूपित पाणी पीवै तो वांमै जा बीमारी हुवै। इण बीमारी सूं तार चढ़ै, सी लाँगे, पगाँ मापै उमी नी होइनै नै लसप्रनिक्यों मे सोजी जा जावै, उजमें रस्सी पड़ जावै। जारोग्यप्रद पाणी पीवणे सू इण बीमारी सू किणी तरै री डर-भी नी रैवै।

6. टायफीयड अर पैराटायफीयड (Typhoid & Paratyphoid)

मिनडां में जा बीमारी बैसिलस टायफोसस मूं हुने। जा बीमारी जिनावयां में कोनो हुने। मिनडां रे संधेर में जै जीवाणु दूषित पाणी रे साबे घुते। इण बीमारी स्ं चानै मिनडा टीक भी हू जावे तो भी उणरी जांतड़जों में घणे दिनां ताई इण बीमारी रा जीवाणु रैवे जर उणरे मळ रे साबे जै सरीर सूं बारे निकळता रैवे। पैराटवफोयड धीमारी सालोनीसा पेराटावफी सुं हुवै जर टावफीयड री शई ही आ बीमारी फैले।

[•] पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

दोनूं जीवाणुवां सूं वीमार मिनखां नै उल्टी आवै, पेट दुधै अर दस्तां तागै। माथौ दुखै, हाङ-हाङ दुखै अर सरीर में घूजभी रैवै।

7. वैसिलरी डिसेन्टरी (Bacillary dysentry)

आ योगारी शिगला स्वीसीज रै जीवाणुआं सूं हुवै। इल बीमारी रा जीवाणु जर्दै मोटोड़ी आंत में पूर्त तो उठे घणी नुकताल करें। इलसू पेट दुखे, दस्तों लागै, ताव चढ़े, ताला आदे, दस्ता में ताजी सूत, पीच अर आंतड़बां सूं रिसीजियोड़े जैड़ी पाणी हुवे। इल बीमारी रा जीवाणु सरीर मांव पूत्यां रै पठे सार यंव सूं तेमार ता दिनों में कर्दई भी अग री अरार दिखाय सके। पाणी री साम सफाई राखियां सूं इल वीमारी री खतरों कम रेवं। मार्मियां रै मीसम में इल बात री मुरी ध्यान राखणी जरूरी है।

8. एन्टराइटिस (Enteritis)

आ बाँमारी मिनखां में स्ट्रेटोकोकस फीकलिस सू हुवे। पाणी जदै इण वीमारी रै जीवाणु सूं संद्यित हुवे, तो जैड़ी पाणी पीवण सूं जै जीवाणु आंता में पूर्ग जर इणसू मूत रै सस्तै में बीमारी पैदा हुवे। कीं हदताई दांतां री बीमारियां भी इण जीवाणुवां सूं हुवे।

9 कीलेरा या हैजा (Cholera)

आ एक पाणी सुं फैलण वाळी चीमारी है जिकी कै विविवयों कीलेरा जीवाणुवां र्स हुवै। गर्मी रै टैम में पाणी रा स्रोत जदै इण जीवाणुवां सुं संदूपित हुवै तौ अड़ी पाणी टावरां अर मोटां नै चीमार करै अर उणी टैम इलाज नी करायो जाये ती वीमार से मौत भी हय सकै। विरद्धा आवै जद पाणी रा घणकरा सोता रो प्रदूषण हुवै उणमें औ जीवाणु तो खास है। हर साल इण बीगारी सुं भारत में घणा सहरां अर गांवां में किताई मिनख इण वीमारी सुं भर जाया करै। अ जीवाणु मिनखां रै सरीर सुं वारे मळ रै साधे आदै अर इगसूं पाणी री प्रदूषण हुवै। पाणी नी मिलणै सूं औ जीवाणु जमीन माथै घणी टैम तक जींबता नी रै सकै। चुनै रै एक प्रतिशत घोळ में औ एक घंटे में मर जावै। इण वीमारी में रोगी नै घणी उवाकां हुवै अर पाणी जैड़ी पतळी दस्तां लागै जिकी चावळ रै पाणी सी हुदै जिणमें मिचळी सी वास आवै। इण कारणे सरीर मे पाणी री कमी हुय जावै अर यीमार वारै घंटां सू चीइस घंटा रे मांच मर भी सकै। मत नी आवणे री सिकायत रैवै. मांसपेरियां में मरोडा आवै. कमजोरी आ जायै जिणसं उने चेती नी रैवै. वीपी कम रैवै. अर खन नाडियां में होकै होकै वेवै। जदैर्ड पाणी रे प्रदस्ण री वैम हवै तो पाणी री उपचार करियां रै पछै डज पाणी पीवणे रै वास्तै काम लेवणो चाहीजै। जिण जगै आ वीमारी फैलिया करै उठै रै मिनखां नै हर साल हैजा री वीमारी सू वचणै रा टीका लगवावणा चाहीजै।

10. वेल्स वीमारी (Weil's disease)

तोगां में आ वीमारी लेप्टोस्याइस इक्टीरोहिमोरेजिका सूं हुवै। इण वीमारी में साव चढे, पकुत, गुर्दा, फेफड़ा नै दिमाग री क्षित्यां माथे असर हुवै। इणमें इनफ्लैन्जा वीमारी सा लखण दांखे, पीतियाँ हू जावे नै मूत में एतव्यूमिन आवे।

11. अमीविएसिस (Amocbiasis)

आ वीमारी एन्टेअनीबा हिस्टीलिटिका सूं हुवै। प्रवूपित पाणी हो इण रोग नै फैलावणे री सास कारण है। इण बीमारी रा लड़ण चीरे-धीरे दीसणे में आवे, योड़ी योड़ी टैम सूं दस्तां लागे अर कब्बी री मी सिकायत रैवै। पेट री दरद मुसर्त-मुसरी, तो कर्दई घणों भी हुवे, जी घवरावे, उन्टी आवे अर मूख नी लागे। पाणी रै वावत समार्ट रावणे सं डण वीमारी माथे काव पायो जा सर्के।

12. जिआरडियेसिस (Glardiasis)

जिआिडिया सेम्बिलिया मूं जिआिडियेसिस हुवै। आ वीमारी टायरां में घणी हुवै। बीमारी में इणमूं पेट दूखणे री विकायत रैंवै ने पतती दस्त लागती रैंवे जिणमूं सरीर में पाणी री कमी हूव जावै। जिआरिडया री विस्ट बीमार मिनख रै मळ साये सरीर मूं पाणी री कमी हूव जावै। जिआरिडया री विस्ट बीमार मिनख रै मळ साये सरीर सूं वारे निकळे अर जै इनै ठीक ढंग सू निस्तारण मी कियो जावे तो उणमूं पाणी री प्रदूषण हुवै। जैडी पाणी पीवणे सूं मिनखों में जिआरिडयेसिस हूव जावै। क्रदै कवास पित्त री वैती माथै भी असर हुवै जिलमूं पेट दूखे अर पीळिये रा लखण दिखण साम। मिनखों रे मळ सूं पीवणे रै पाणो री प्रदूषण रोकी तो आ वीमारी घणकरी काबू में जाव जावै।

13. एस्केरिस री वीमारी (Ascariasis)

आ बीमारी एरकेनित क्यांकाव्यक्त कृमि सूं हुवै अर अ सरीर री छोटी आंतिइयां में रैवै। आंतिइयां में मादा कृमि अण्डा दैवै जिका मिनछां रै मळ रै हापै सरीर रै बारै आवै, पाणी री प्रदूषण हुवै। जैड़ी पाणी पीवण सूं दूजा मिनछां में मी आ बीमारी हुय जावै। आंतां सूं औ लावां खून री निकल्प रे पर से लावे। जदे मिनल खंडार गिट लापमें औ अप को करी के लावां फेफड़ां सूं बारे निकल्प र कण्ड में आवे। जदे मिनल खंडार गिट लापमें औ लावां पेट रे रास्ते हुनता येक पाछा आंतां में पून ज्यांव। टैम खार्च भे सूर कृमि वण जावे अर अण्डा देवण लाग जावे, जिका मिनखां रे मळ रै सामें सरीर सूं बारे आवे अर इण तरे सुं यो री जीवण चाकर पूरी हूम जावे। जदे औ आंतां में हुवै तो अं अपेन्डिक्स अर पित री निक्यां में हुवै तो उठे पित रै वैयण में रुकाबट वणे निणाई पीतिक्रें री बीमारी हूम जावे। नर कृमि पनक सूं तीस सेन्टीपीटर लाम्बो नै चार मिलामीटर वीड़ी हुवै वर कै मादा कृमि पवीस सेन्टीमीटर लाम्बो ने पांच मिलीमीटर ताड़ी हुवै वर के मीवार कृमि पवीस सेन्टीमीटर लाम्बो ने पांच मिलीमीटर कार्य हुवे सारा में सेनार में में मारा मिलीमीटर लाम्बो ने पांच मिलीमीटर वाड़ी हुवै वर के मादा कृमि पवीस सेन्टीमीटर लाम्बी ने पांच मिलीमीटर वाड़ी हुवै वर के मादा कृमि पवीस सेन्टीमीटर लाम्बी ने पांच मिलीमीटर लाम्बो ने पांच मिलीमीटर लाम्बो हुवे। इप बीमारी में वीमार मिनल ने दस्त लागे, पेट हुवे अर फेकड़ां ने रकसण पांचे पांचे से सकलीफ रेवै।

14. ग्रैंड वर्ष या चुरने (Thread worm)

डण वीमारों रा कृमि एन्ट्रोबियस वर्षीकुलरिस है। इल थीमारों रा कृमि मिनखों में पाणी रै कारण फैले अर खास तीर सूं टाबरों में बारी गुदा में जोर सी खान पैदा करी। इल वीमारों रा कर कृमि जाधा सेन्टीमीटर सूं छोटा हुनै जरके मात्र कृमि एक रोन्टीमीटर लाम्बी हुनै। इल कृमि रा अच्छा मल में कम देखीलें। मूला देकरें रो धानग्री नै आती रर्ख सू साफ करणे रै पछै उला सूं स्ताइड वणा नै देखे जहै इल वीमारी री टा

Б पाणी री प्रदूषण अर निवारण

पड़ै। जै अण्डा निनर्खा रै सरीर में दौ तरै सूं घुसै। जदै मिनर्ख गुडा माथै खाज करे उण टैम जै अण्डा उणा रै नख में घुसै अर जद आंगठी मूंहै में राखै तो उण सूं वे सरीर में पाछा पूग जावे। मक सूं प्रदूषित पाणी में जदै जै अण्डा हुवै तो जैड़ी पाणी पीवण सूं जै अण्डा मिनखां रै सरीर में जावैपरा अर वांमे वीमारी पैदा करे। अण्डे सूं कृमि वणण में पन्द्रह दिन लागे। वीमारी माथै कार्यू पावणे वास्तै साफ सफाई विरतणी, मक नै टीक तरे सूं निस्तारण करणो अर साफ पाणी पीवणो चाहीजे।

15. हाइडेटिड रोग (Hydatid disease)

इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस कृपि सूं मिनखां में हाइडेटिड वीमारी हुयै। अै कृपि सिर्फ कत्ता. सियार अर सोमडी री आंता में रैवै। इण जिनावरा रै मळ में कृमि रा अण्डा सरीर रै वारै आदे। वीमारी रा अण्डा पाणी रै साथै मिनख, भेड़, वकरी, घोड़ा, गाय नै भैंस रै सरीर रै मांच पूगे अर वाँरे सरीर मांचनै सिस्ट पैदा करै। इप तरै सू कृमि तो कत्तां, सियार, लोमड़ी में रैये अर मिनखां व जिनावरां रे सरीर मे सिस्ट हुवै। आतङ्ग्या में अण्डां सं लायां वर्णे अर औ उठै खाड़ा कर नै यकत, फेफड़ा, गुदा, दिमाग नै सरीर री मांसपेसियां में कटैई भी पूग सकै जर बठै आलपिन रै माथै जितरी सूं लेय फुटवाल रै जितरी मोटी सिस्ट वणा सकै। इण सिस्ट ने हाइडेटिड सिस्ट कैवै। आ वीमारी राजस्थान रै घणा सहरां नै गांवां में उठै रै मिनखां अर जिनावरां में देखीजती रैवै है। जदै हाइडेव्डि सिस्ट सुं बीमार हुयैहा जिनावर मरै अर वारै शवां री मांस जदै कुता या सियार खा जावे तो अ सिस्ट मांस रै साथै वारै सरीर मांय पुत्र जावै। मोटी सिस्ट सफेद रंग री एक टैनिस री दड़ी ज्यूं दीसै अर इणमें पाणी जिसों सफेद पदार्थ रैवै तथा आ पिलपिली सी हुवै। सिस्ट में जिका स्कालेक्स हुवै वे कुत्तां री आंतां में वधै अर कृमि री रूप धारण कर तैयै। इग कृमि री लम्बाई सिरफ आधा सेन्टीमीटर हुवै। जिनावरां रै मरघोड़ै सरीर री ठीक सूं निस्तारण करणै अर कुतां, सियार, लोमड़ी नै जिनावरां री मांस नी खावण देवणै अर घारे मळ सूं पाणी री संदूपण हुवणी रोक्यां आ वीमारी मिनखा नै जिनावरां में नीं हुवै। इप वीमारी ने काबू में लावणे रै वास्ते सहर रा सगळा ही कुत्तां ने एक ही सागै दवाई दिरीजै, उणारै आंतां सूं इण कृमि ने वारै सरीर सूं बारै निकाळ नै उणारै मळ री टीक तरै सुं निस्तारण करीजे तो पार पड़ै।

16. नास या नहरुआ री यीमारी (Guinea Worm or Dragon Worm)

पाणों सूं फैलण वाळी नाह वीमारी ड्रेकनकूलस भीडीनसिस फूनि सूं मिनवों में हुवै। आ बीमारी सजस्थान रै घणाई मांवां में उठै रै मिनखों में कई सालां सूं देवीनतों आ रे है। जिल्हा मांवां में पाणी री स्वच्छता रै वार्र में नी समझे आ बावड़ी, राटाव आ पोधर री पाणी जद बिना छाण्या पीते आ उण में जदी नाह बीमारी रा लार्बा हुवै तो वार्ष आ बीमारी हर चला हुवै तो वार्ष आ बीमारी हर चला है कहे कि प्रमान कर पाणा में पूर्व अरा पाणी में देविच्या साइक्तोंप्स इमाने मिन प्रमान के स्वाच कर पाणी में के साम के स्वच्या नाह के साम में कि साम के साम में कि साम के साइक्तोंप्स हमाने में पूर ज्यायै। पाणी पीवती टैम के साइक्तोंप्स मिनटां रै पेट में पूर जायै। अटै साइक्तोंप्स मिनटां रे पेट में पूर जायै। अटै साइक्तोंप्स में स्वाचें साई साम सिंदां में पूर अर एक साल में

पूरा पृमि यण जायै। मिनरा रै सरीर में नर अर माटा दौई कृमि जदै हुवै सौ नर कृमि मूं मोदा कृति गरम धारण करै जर उपरै पछै नर कृति मर ज्यात्रै। मोदा कृति सरीर री टांगां, टरानां नै पगां रै जैड़े भागों में पूर्व जिका के घणाकर पाणी मांच इवियोड़ा रैवै। इन तरै सुं पाणी में कृमि आपस लार्या छोड देवै। नारू कृमि स लार्या पाणी मांच एक मूं तीन सप्ताह तक ई जी सकै। नर कृषि एक सं शीन सैन्टीमीटर लाम्बी हुवै जद के मादा पृष्टि दो फीट ताम्बी हवा करें जर एक मौटे डोरे ज्यां दीसे । इन रै सरीर सुं एक तरे से रस निम्ही जिपसं उठ रोज याज वालै अर उठ दाली वणै। अडी हालत मांग जर्द बीमार निनय पाणी रे सोता गांव जावै तो उणां रे घाव में सार्वा निकट नै पाणी मांव घट्या जावै। पाणी में रेबणिया साइक्लोफ़ इल लार्क ने गिट लैंबै। साइक्लोफ़ पाणी मांच शिरफ़ शीन महीनां राज ही जीवता रैवे । अगर बोमारी रै टीड स मिनस पाणी नै द्याण नै पीर्व अर इण रै साबै ई बीमार मिनदारं ने चानी है सोतां में नी जावण देवे तो वे इन बीमारी माथै काव पाय सकै। इण बीगारी स मिनदाां में ताब चड़े, उल्टी उनवे, माधौ दधै नै वीरी जीव दौरी हुँगे। कृषि वाळी ठौड मिन्छा ने धनों दरद हवतो रैवै।

17. सिस्टोसोमिएसिस (Schistosomiasis)

सिस्टोसोमा जापानिकम कृमि पोर्टल सिस में रैवै अर इपस अण्डा मिनदाों रै मळ सायै सरीर सू बारै निकड़ै। इन रा लार्वा पानी मांच घोंचां रै सरीर मांच रैवै। मिस्टोसीमा वान्सिनि कृमि पोर्टल सिरा जर मळासय री सिरा में रैवै। इचरा अण्डा मळ रै साथै सरीर सुं बारै निकळे। लावां सीप में रैवै अर की टैम पछै वे इपासुं बारे आवे अर मिनयां से घामड़ी रै रास्तै स सरीर में जाय नै पोर्टल शिरा गायै जाय पूरी अर उठ े अ कृति वर्ग। तिस्टोसीमा हिमेटोथियन मिनखां रै मूत्र संस्थान में रैवै। इजसे बीमार रै मूत में रान आर्बै। अ कृमि पोर्टल शिरा अर मत्रासय से सिरा में रैवै। नर कृमि डेढ सेन्टीमीटर अर मारा कृमि ढाई सेन्टीमीटर लाम्बी हुवै। इण कृमि रा अण्डा मळ-मूत रै साथै सरीर सूं निरुटे अर इगरा लावी घोंघा मांव रैव । घोंघां से निकळ नै लावी मिनदाां री चामडी रै एसी स् हुवता अ सह खून माय जाय पूरे। इप तर सुं के फेफड़ां में कर दिल रे रास्ते हुवतां वीर सरीर रै पोर्टल सिरा अर मुजासय में पूग ज्याये । इज अंगां में औ आपरी टैम काडै अर अ पूरा कृमि वर्ण अर वांरी जीवन चकर पूरी हूव ज्यावै। इण बीमारी माधै काबू करण वासी घोंघां अर सीपां ने पाणी रै स्रोतां सुं हटा देवणों चाहीजै।

(II) जिनावरां में प्रदूषित पाणी से हवण वाळी बीमारियां rianner war drawni di fami and

वीमारियां रा व	त्रूच जावाणुवा स किस्सा ७४ग जर ण	વાના(લા
1	2	3
वाइरस	खुरपका-मुहपका रोग री वायरस रिन्डरपैस्ट वाइरस	खुरपका-मुंहपका - वीमारी जिनावस सै प्लेग या रिन्डरपैस्ट
	न्यू कैसल वाइरस या रानीखेत यीमारी री बाइरस	न्यू कैसल रोग या रानीखेत री वीमारी

🛭 पाणी री प्रदूषण अर निवारण

बैक्टीरिया	वैसिलत एन्डेसिस द्रसेला एवार्टस् क्लोस्ट्रीडियम बेलशाई क्लोस्ट्रीडियम शोमिआई एरिसिपेलोग्निक्स रूजियोपेयी ऐस्किरिटीया कोलाई	ए-प्रैक्स ब्रुसेल्लिसिस मैस मेंग्रीन लंगड़ी रोग सुअरां में एरिसिपेलास
	क्लोस्ट्रीडियम बेलशाई क्लोस्ट्रीडियम शोभिआई एरिसिपेलोद्रिक्स रूजियोपेथी ऐस्करिटीया कोलाई	मैस गेंग्रीन लंगड़ी रोग सूजरां में एरिसिपेलास
	क्लोस्ट्रीडियम शोभिआई एरिसिपेलोद्रिक्स रूजियोपेथी ऐस्करिटीया कोलाई	लंगड़ी रोग सूजरां में एरिसिपेलास
	एरिसिपेलोग्निक्स रुजियोपेथी ऐस्करिटीया कोलाई	सूअरां में एरिसिपेलास
	रूजियोपेथी ऐस्करिटीया कोलाई	
	ऐस्करिटीया कोलाई	
		वछड़ां में दस्त लागणी
	माइकोवैक्टीरियम	
	पैराट्युवर्क्युलोसिस •	जोने रोग
	माइकोवैक्टीरियम	
	ट् युयर्क्युलोसिस	क्षय रोग
	(गाय, मिनख अर मुर्गी में क्षय	1
	रोगां रै जीवाणुवा री किस्मां)	
	वैसिलस मेलिआई	ग्लेंडर्स
	स्ट्रेप्टोकीकस इकाई	स्ट्रेन्गल्स
स्पाइरोकीटस	लेप्टोस्पाइस बोविस	गायां में लेप्टोस्पाइरा
	लेप्टोस्पाइरा केनिकोला	केनिकोला बुखार
	लेप्टोस्पाइरा	
	इक्टोरोहिमोरेजिका	वेल्स वीमारी
प्रोटोजोआ	आइमेरिया री किस्मां	जिनावरां अर पंछियां में काक्सीडीयोसिस री बीमारी
	एन्टेअमीवा हिस्टोलिटिका	कुत्तां में अमीबिएसिस री वीमारी
हैल्मिन्ध	फैसियोला हिपैटिका	फैसियोला चीमारी
	विस्टीसरकस योविस	मांसपेसियां में सिस्टीसरकस री अवस्था
	डाइफाइलोवोझीयम लेटम	साइक्लोप्स में बीच री अवस्था
		अर मछली में प्लीओसकॉइड
		लार्वल अवस्था
	इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस	जिनावरां में हाइडेटिड वीमारी
	येक्सोकेरा केनिस	एस्केरिस वीमारी (दस्तां लागै)
	एस्केरिस सम्प	ऐस्करिस रै कारण फेफड़ां में सोजन आवै।
		पाणी रा स्रोत अर वीमारियां 19

1. खुरपका-मुहपका रोग (Foot and Mouth disease)

जा बीमारी वायरस रै कारण सूं हुवै है। सगळा ही खुर बाळा जिनावरां खासकर गोवंश, सूजर, भेड़ जर बकरियां में हुवण वाळी जा घणीकर झट सूं फैलणे वाळी बीमारी है। जा बीमारी पाणी सूं एक जिनावर सूं दूजै जिनावर में घणी तेजी सूं फैलें। बीमारी जिनावर जद कुंडी या तळाव सूं पाणी भीवै, जद इच्च बीमारी री वाइरस जिनावर रै मुंडे सूं निकळ्योड़ी तार सूं सगळे पाणी में फैल ज्यावै जर डूजा जिनावर पाणी पीवै जद ज्यों में जो रोग हम ज्यावे।

इण वीमारी में जिनावयां रै मुंहे में जर खुरों रै बीवोंबीच छातावार घाव वथे। मादा जिनावरों रै जयन जर बोबां रै माधे छाता हूय ज्याये। दूध दूबतो टेम जै छाता फिस जावे जर इण ढंग सू इण बीमारी री वायरफ हूच मांय मिळ जावे। झेहो दूध जगर विना गरम करियां कोई पीवे तो चे इण रोग सूं पीड़ित हूच ज्यावे। इण सूं देट जर आंतां रो रोग हूच जावे, गळे में सोजो, जीम रै नेइली ग्रन्थी फूल जावें, मूंहे में, कानां में, सीने जर मुजावां माथे भी छाता हूय जावे। कटें-कटेंड उल्टो जर दस्त भी हुंबै। इण बीमारी रे पशुं री दय उकाल'र पीचणों चाहीजें ताकि इण रोग री वाइस्त मर जावें।

दूजा जिजायरां ने इण रोग सूं बचावण रै वास्तै पाणी री व्यवस्या अलायरी करणी ही टीक रैवै अर बाने इण रोग सू बचावण रै खातिर टीका लगावणा भी जरूरी हुवै है।

2. पश प्लेग या रिन्डरपैस्ट, माता शीतला (Rinderpest)

आ वीमारी वायरस सूं हुवै। गायां, मैस्यां, भेझ व वकरियां में इण वीमारी सूं भूंडे अर पेट री आंतड़ियां में बुरी असर हुवै। बीमार जिनावर सूं आ वायरस नाक सू बैवते पाणी, मूंडे सूं निकळांधि लार, मूत अर मोबर साथे सरीर सूं वारे को कर इन्हें सातरीर सू पाणी दूपित हुवै। इण दूपित पाणी ने पीवण सूं दूना जिनावरों में ओ रोग सूर जावी पांच साल पैला इण वीमारी सूं जोपपुर सहर में छ: सी सूं भी पणी जायां में अर यारे मालिकों ने इणासूं पणी नुकसाण हूपी। इण रोग री वायरस जिनावर रे सरीर स्ं नीसरायं पड़े पणी टेम ताई कोनी जीवे। जिनावरां में बीमारी रै चौबे दिन 104 सूं 107° फीतनहाइट राक सुखार हुवै। ज्यूई बुखार कम हुवे, जिनावरां ने दत्तां तंगी। मालं अर आंख्यां सूं पाणी आवे। मूंडे, आगते दाता रै कौडे, होटा रे अर जीम रे नीवें माव दिखण लागे। जिनावर री गीवर गार सुं निकळे जिणसूं कने कने री भीतां तकार गोवर सूं मरीज जावे अर जिनावर री लात्ती तंग हमेस ई नोबर सू भरीज्योड़ो रैवे। मोबर सूं सणी मूही बाह आवती रैवे। बीमार जिनावरों ने निरोग जिनावर सं सुं अरण हो स्वारण सालीं ने

जै जिनावरा ने साफ पाणी अर वारी दियो जावे तो आ बीमारी तुस्त काडू में आ जावे। इप रोग सूं जिनावरां ने वचावण खातिर सही बखत पर इण रोग सूं बवावण रा टीका लगावणा चाहीजे।

3. न्यू कैसल रोग या रानीखेत की वीमारी (Newcastle disease)

आ वीमारी न्यू कैसल रोग री वायरस सुं फैलै। रोग वाळी मुर्गी पाणी ने संदूपित

२० पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

करें जिणमूं औ रोम दूजी भुर्मियां, कबूतरां अर बत्ताखां में भी फैल जावै ! रोमग्रस्त मुर्मी रे कनै जिका भी मिनख आवै वांने इण सूं आंखिया री रोग हूम ज्यावे, जिणने कन्जेक्टीवाइटिस कैतें ! इण बीमारी सूं मुर्गियां में सुस्ती, अण्डा देवणें में कमी, दाणों कम खावणों, मूंडी खोळ ने सांस लैवणों, भीळ हरे रंग री वींट, कलंभी री रंग नीली हुवणों अर टर्स-टर्स री बोली निकळणी जैझ झबमाव दीखें । जैझे दसा में जै मर जावै ! जकी मुर्गी जीवतीं रैवे या दूवळी हुवै, कांपै, वींरा पांखझ जर पर्गा ने लकवो हुय जावै ।

इण रोग सूं मुर्भियां ने बचावण री खातिर वांने चोखो साफ पाणी, टेम माधै बीमारी सूं वचण रा टीका जर बीमारी वाळी मुर्गियां नै अलायदी जागां राखणो चाहीजै।

4. एन्प्रेक्स ((Anthrax)

जी रोग वैसिलस एन्ट्रीसिस जीवाजु सूं हुतै व इणसूं सगळी ही तरह रा जिनावर अर मिनल भी भीमार हुवै। खासतीर सूं जी रोग पाणी रै कारण फैतै। जदे भी जीवाजु पशुरै सर्तर सूं विर आदे तो हवा रै कारणे जी आपरे च्यास्मेर एक स्पोर वणा लेवै। जै स्पोर करीव पशीस साल तक जीवता रेय सके जर इण टैम में जदै भी जै किणी सरीर में सुते तो वो इणसूँ वीमार हुब सके। जै स्पोर चामझे, बुरस, जन, कैस, चारै, दाणै, पाणी, हाहका अर इणाँ रै मूरण में भी रेवै।

हण रोग सू जिनावसों से सरीर मटोटीजै, पछै कीं मिनटां सूं लैयर तीन चार पंदां में वे मर भी सकै। जिनावर दांत पीते, दिल तैजी सू पड़के, जीको पतली चामड़ी री फ्रिल्लिपां हुनै उणमें खून साफ दिखीजै, सांस दोरी खादे, मूंडे, नाक व पोटो जर मूत्ती करोपे री जर्में सूं खून जावै जर वो बैहोस हूप मैं भर ज्यांदे। जिक्का मिनख इणा रै मांस, दूप, जन, चामड़ी, पोटो मैं खून रै जड़े वांने जा बीमार्स हूप सकै। जिनावर में चीमार्स रो ठत चालू हुवजे रै पैली इण बीमार्स सूंबनप स्टेडिक लगावणा चाहीजै।

5. ग्रुसेल्लोसिस (Brucellosis)

पाणी सूं फैलणवाळी आ बीमारी ब्र्वेला एवार्टब (गायां में) ब्रूसेला सुइस (स्कर में) नै ब्र्वेला मेलिटेंसब (वकारवां में) जीवाणुवां सूं हुव। निनख भी इण तीनूं तरह रै जीवाणुवां सूं बीमार ह्य सकै अर जदै वै इण बीमारी सूं बीमार हुदै तो उण बीमारी नै माल्य युदार या अनडुलेन्ट बुखार कैवी।

इण वीमारी में मादा जिनावर री बधो छापूरी ई पह जाते छर दीने वाजहरू रा हालदाल दीखण लाग जाते, जिनावर में संमीग री मन धीनो जागे, एक क्षेत्र अण्डकोसां में सूजन आ जाते, जिनावर चारी कम खावण लागे जर दूबटो हुई के इण बीमारी रा जीवाणु बीमार जिनावर रे दूर, मीटे-मून जर माहा में हुई है रेरे। करे-करेई जै जीवाणु बीमार रे सून जर जननांग में मी मिटे।

इण वीमारी सूं भिनखां में माथी टुखनै, जोड़ां में दर हर्डें सरीर में यून री कभी जैड़ा लड़न दीवे।

इप बीमारी री टा सून नै बांच करिये मूं जाते। जिल्हा री टा पड़े बोने उक्की अर न्यारी जनक मार्थ होता है जाते हैं कि टूजै जिनावरां अर मिनखां में नी फैल सकै। वीमार जिनावरां नै पीवणै रै पाणी रै सोतां सूं भी अळगा राखणा चाहीजै।

6. गैस गेंग्रीन (Gas gangrene)

जिनावरों में जा बीमारी संवृधित पाणी सूं ब्लोस्ट्रीडियम वेलशाई नाम रै जीवाणु सूं हुवै। जो जीवाणु गरम खून वाळै समळा जिनावरां अर मिनलां में बीमारी पैदा कर सके। टोगड़ियां में जा बीमारी घणी नुकसाण करै। इण सूं खून री दस्तां हुवै अर कीं ही संदां में जै मर भी सके। मिनलां में इण जीवाणु सूं धावां में नैस मेंग्रीन हूर जावे। खाणे में जरे विधायणजा पैदा हूवै जदे घणकरा मिनल एके साई उसस् वीमार सूर जावे। औड़ी वियेती खाणो खायोड़े मिनला रै आठ सू वाईस संदां रै मार्य भेट में मरोड़ा आबै अर दस्ता लागे। वांमें उल्टीयां री अर बुखार री सिकायदां भी रैवै।

विरखा री भीसम में साफ पाणी पिलाणे सूं इण बीमारी यें छतरी कम हूँ जावै। इण बीमारी री टीको मेमना पैदा होया उनै पैली वांरी मादा भेड़ में दियों जाये या मेमना पैदा हुवै जदै वानै इण रोग सुं बचावणे वाळा टीका लगाया जा सकै।

7. लंगड़ी रोग (Black Quarter)

पाणी सूं फैलल बांछी जा बीमारी गांयां जर भेड़ां में षणी देहीजि। आ बीमारी स्लीस्ट्रीडियम शोमिआइ सूं हुवै अर जिनाबरों रै सरीर रै आगते खांपे अर लारते पूठे रै मांसळ भाग माथै सूजन आवे जिणने दवावों तो एक तरह री आवाज आवे, जिस्ती के कागज नै हाय में लैर पीचणे सूं भी सुणीज्या करें। पह खोड़ावतो हाते। जिनाबरों में खुखार हुए जावे जर एक दो दिनां में मर जावे। ओ रोग एक डेड़ साल री उमर बांटी जिनावर में में पा में हिंदी हैं। इस बांते उस बांटी जिनावर में में पा में हिंदी हैं। इस बांते विरखा री मीसम सुरू होवण रै पैली ई जिनावरों में इस रोग सूं बचाव बांटी टीका लगावणा चाहीजे।

8. एरिसिपेलास (Erysipelas)

ओ रोग खासकर सुआरं में एरिविचेलोग्निक्स स्तिन्योपेथी नान रा जीवाणु सू हुवे। संदूपित पाणी सूं ओ रोग सुआरं में आवे। इण बीमारी में तेज ताव आवे। के जीवाणु सरीर में एक तरे री जैर छोड़े जिण सूं पेट आंतड़ियां, फेकड़ा अर गुर्वे में खूर नसां सूं बारै बेवण ताग जावे। पैली तो जिनावरां में करना रेवे अर पढ़े बस्ता लागे। पामड़ी माबे आप सूं दो इंची घेर रा चकता दौरी। मिनखां में ओ रोग निनावरों रे याव सूं फैते अर आंगळों, हमेळी व खुणी माथे औड़ा नोळ चकते वाळा थाव पैदा हुच जाये।

9. दोगड़ियां में दस्त री रोग (Enteritis)

ओ रोग टोगड़ियां में एस्केरिटीया कोलाई सूं हुवै। अै जीवाणु पाणी नै पोर्टे अर मूत सूं संदूपित करें। जैड़ी पाणी जद जिनावर पीवै तो बांने दस्ता लागे। दस्त री रंग सफेद हुवै अर इपमें हवा च बुदबुदा दीते। इण रोग सूं बचावणे रै खातिर साफ पाणी सै बंदोबस्त करणां जस्सी हुवै। जिनावरां ने पाणी री कुंडी, तद्यव अर दूनै सोतां रै मांय नी जावण देवणों चाहाँवै। जिनावर पाणी रै सोतां रै मांय पीटा व मूत करें

22 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

जिणसू पाणी में इण रोग स जीवाणु रळ जावै जर छोटी उपर स जिनावर जैही पाणी पीवणै सूं वीमार हूम ज्यावै।

इण बीमारी सूं जिनावरां में बुखार आवै। इण रोम रा जीवाणु समळे ई गरम स्त्र वाळै जिनावरां जर भिनखां में रैवै। पण इणसूं छोटी उमर वाळा जिनावर पणा बीमार हुवै। जिण जिनावरां रै सरीर री ताकत कम हूच आवै, उणा में ओ रोग झट असर करिया करै। इण बीमारी सूं जिनावरां मे बांरी हडिखां रै जोड़ां में दाद हुवै अर सुं है संगड़ावण ताम जावै। इण रोग सूं जिनावरां मै बवावणे री खातिर बांनै साफ पूर्णी रिलावणी वाहीजे।

10. जोने रोप (Johne's discase)

इण रोग रा जीवाजु माइकविक्टीरियन पैराट्युवर्स्युलिसिस है। ओ रोग माची अर भेड़ां में हुवै। राजस्थान में ओ रोग भेड़ां में बोहळाई सूं फैल रियो है। इण रोग रा जीवाजु भेड़ां री मींगणी रै सामै सरीर सूं नारे जावै। इनासूं वै जमीन, घारा अर पाणी में संद्वीयत करे। खासकर जरू पाणी संद्रीयत ह्य जावे जरे की जीवाजु घणी टेम तक फोनों में। इण तरह सूं संद्रीयत हुवोड़ो पाणी भेड़पातकां नै घणों नुकसाण देवे। आ वीमारी सम्बे अरसे तक घारी। जिनाबर सरीर सूं कमजोर हुवतो जावे। वारे रोग्टी अर मिंगणी रतत रै रूप में आवै। दस्त घणी वारी, पाणी जैड़ी पतली हुवै अर इणमें झाग आयोड़ा वैव। जिनावर में सुखार कोनी जावे। पूठे री मांस एकरम पतली पड़ जावे। सरीर री वामझी में सळ टीखे अर एककी खनत हुव ज्यावे। पाणी अर घारा से इण यो री जीवाजु सुं सद्याण रोकणे सूं आ बीमारी केल हु की जीवाचां में नी फैल ग्रोके। जिनावरों ने इण वीमारी सू बवावणे री खातिर रोग निरोधक टीका भी डीक टेम पर सनावणा घाडीले।

11. क्षय रोग, तपेदिक या टी.वी. (Tuberculosis)

आ एक संसर्गी वीमारी है जिसी एक सूं दून ने माइकीवेक्टीरियम द्युवर्च्यूलीसिस रै कारण सूं हुने। मत्म खुत बाळा जिनावरों में सब रोग तीन तर रा गीवाणु सूं दूने है, जिका कै निमल, माय जर पक्षी रा है। जिका गीवाणु मायां रा तर रा गीवाणु सूं दूने है, जिका कै निमल, माय जर पक्षी रा है। जिका गीवाणु मायां रे ने हो पणी रैदे जर जगर उण माया में टी.वी. हुवे तो उणसू मिनख भी योगार हूव सके। इण उपरण दूर्ण वीमारी है गोवज्याम से ज्वातित सरकार क्यां प्रवाद दे दे ५ पशुक्त मे आ वीमारी हणी कै ही के वी। घणों दूस देवच बाळी मायां में आ वीमारी हणी कर देवीजी है। जिनावरां में आ वीमारी कदेई भी तेजी पकड़ सके है। खासतीर सूं जदे भी मुझे में सरीर री गोग निरोधक ताकत कम पड़ जावे तो आ पकड़ सेवे। बासकर जद एकदम भीसम बदली खावे अर व्यावण पछ जावे। इण करणा सूं खा रोग रा जीवाणु सूर्त सिर्म पैकत पसवाड़ों में ही मर सके। संपूरित पाणी सूं तो जो रोम फैतें, हो व संतारी जिनावरों में सांस, जननेदियां, कटोड़ी चमुड़ी जर मार्भावय भी फैतें। जनावरों में सांस, जननेदियां, कटोड़ी चमुड़ी जर मार्भावय भी फैतें। जनावरों में सांस, जननेदियां, कटोड़ी चमुड़ी जर मार्भावय भी फैतें। जनावरों में सांस, जननेदियां, कटोड़ी चमुड़ी जर मार्भावय भी फैतें। जनावरों में सांस, जननेदियां, कटोड़ी चमुड़ी जर मार्भावय भी फैतें। जनावरों में सांस, जननेदियां, कटोड़ी चमुड़ी जर मार्भावय भी फैतें। जनावरों में सांस, जननेदियां, कटोड़ी चमुड़ी जर मार्भावय भी फैतें। जनावरों में सांस, जननेदियां, कटोड़ी चमुड़ी जर मार्भावय

दूनै जिनावर्स अर मिनवां में नी फैल सकै। वीमार जिनावर्स नै पीवनै रै पानी रै सोवं सूं भी अळग राखणा चाहीनै।

6. गैस गेंग्रीन (Gas gangrene)

जिनावरां में जा वीमारी संदूषित पाणी सूं बलोस्ट्रीडियम वेतनाई नम रै जीवाणु सूं हुयै। जो जीवाणु गरम शून बाळे समळा जिनावरां अर मिनदां में वीमारी रैदा कर सके। टोमडियां में जा वीमारी पणी चुनसाण करै। इण सूं दूस रे दस्तां हुर्व अर कीं ही यंदां में जै मर भी सके। विनखां में इण जीवाणु सूं घावों में गैंगे रूपेंगे एवं जावे। खाणे में जेदे विपायणता रोदा हुवै जदै घणकरा विनख एकं सार्थ इणसू बीमा सूच जावे। औड़ी वियेती खाणो खायोड़े विनख रै आठ सू वाईस धंदा रै मार्यने पेट में मरोड़ा आदै अर दस्तां लागे। वांमें उस्टीयां री अर बुखार री विकायत भी रैये।

विरखा री भौसम में साफ पाणी पिलाणे सूं इण बीमारी री खतरी कम ह जादे। इण बीमारी री टीकी मेमना पैदा होयां उनै पैसी बांरी मादा मेड़ में दियों जाये या मेमना पैदा हुवे जदे बांने इण रोग सूं बचावणे बाळा टीका सगाया जा सकै।

7. लंगड़ी रोग (Black Quarter)

पाणी सूं फैलण बाळी जा वोमारी गांवां जर मेझं में घणी देखीजै। जा वीमारी क्लोस्ट्रीडियम शोमिआइ सूं हुवै अर जिनावरां है सरीर है जगते खांचे जर लाते पूढे हैं मासळ माग माये सूजन आवे जिणने दवावो तो एक तरह री आवाज आवे, जिनते के कागज नै हाथ में तैर पीचणे सूं भी सुणीज्या करें। पड़ा खोड़रदतो हाते। जिनावर्ष में खुखार हुव जावे जर एक दो दिनों में मर जावे। जो रोम एक डेड़ साल री उमर राहा जिनावर्स में घणो हुवै। विरखा रै मैले पाणी में इण रोग रा जीवाणु हुवै। इग वार्त विरखा री मीसम सुरू होवज है पैली मं जीनावरों में इण रोग सूं बचाव बाढा छैका लगावणा चाहीजै।

8. एरिसिपेलास (Erysipelas)

ओ रोग खासकर सुआर में एरिसिपेलीविक्स रूजियोपीयी नाम रा जीवाणु पूं हुवै। संदूषित पाणी सूं ओ रोग सूजरों में आवै। इण बीनारी में तेज ताव आवे। थें जीवाणु सरीर में एक तरें री जैर छोड़े जिला सू पेट आंतड़ियां, केफड़ा अर गुर्व में खूंन मता सूं बारै बैवण लाग जावे। पैली तो जिनावरों में कब्बी देवे अर पर्छ बस्ता ताने। चामड़ी मायें आपा सूं दो इंदो चेरे रा चकता दीवे। विनव्हां में ओ रोग जिनावरों रे पाय सूं फैलै अर आंगळी, हयेळी व सुणी माथे औड़ा योळ चकते वाळा चाव पेदा हूय जावे।

9. टोगड़ियां में दस्त री रोग (Entertus)

भी रोग टोगडियां में एरकेरिटीया कोलाई सूं हुवै। कै जीवाणु पाणी नै पौटें अर मूत सूं संदूपित करें। जैडी पाणी जद जिनावर पीवै तो वांने दस्तां लागे। दस्त री रंग राफेद हुवै अर इणमें हवा रा बुदबुदा दीते। इण रोग सूं बचावणे रै खातिर साफ पाणी री बंदोवस्त करणों जसरी हुवै। जिनावरां ने पाणी री कुंडी, तळाव अर दूनै रोता रै मांय नी जावण देवणों चाहीजै। जिनावर पाणी रै सोवां रै मांय पीटा व मूत करें

🛮 2 पाणी री प्रदूषण अर निवारण

जिजसू पाणी में इंच रोग रा जीवाणु रळ जावै अर छोटी उमर रा जिनावर अैझै पाणी पीचणै सूं वीमार हूय ज्यावै।

इण वीमारी सूं जिनावयां में नुखार आवै। इण रोग रा जीवाणु सगळे ई नरम खून वाळे जिनावरां अर मिनखा में रैवै। पण इणसूं छोटी उमर वाळा जिनावर पणा वीमार हुवै। जिण जिनावरां रे सपिर री ताकत कम हूरा जावै, उणा में ओ रोग झट अक्तरिया हरे। इण वीमारी सूं जिनावरां में वांरी हिड्डेयां रे जोड़ां में दाद हुवै अर एछे वै तंपाइतण साग जावै। इण रोग सूं जिनावरां नै ववावणे री खातिर वांनै साफ पाणी पिलावणी चाहिंजै।

10. जोने रोग (Johne's disease)

इण रोग स जीवाणु माइकोवेक्टीरियम पैराट्युवर्म्युलीसिस है। जो रोग गायां जर भेड़ा में हुवै। राजस्थान में जो रोग मेड़ा में बोहळाई सू फैल रियाँ है। इण रोग रा जीवाणु मेड़ा री मीगणी रे सागे सरीर सूं बारै जारे। इणस्तु वै जमीन, धास अर पाणी में सूंचित हो। बासकर जद पाणी संद्यित हुए जावे जदै जे जीवाणु पणी टैम तक होनों मेरे। इण रात्र सूं संदूचित हुवोड़ो पाणी मेड़पालका नै घणो चुकताण देव। जा तीमारी तम्बे अरसे तक चालै। जिनायर सरीर सूं कमजोर हुवतो जावे। बारे पोटो अर मिंगणी दस्त रै रूप में जावे। रस्त घणी वाहे, पाणी जैड़ी पत्र हुवै अर इणमें झाग आयोड़ा रेवै। जिनावर में बुखार कोनी जावे। मूरे री मांस एकटम पत्रतो पड़ जावे। सरीर री घामड़ी में सळ सीडी अर एककी खत्रम हूव ज्यावे। पाणी अर सास रो इण रोग री जीवाणु सुं संदूचण रोकणे सूं सुं अप मोमारी फैर दूजे जिनावरों में से फैत सके। जिनावरों ने इण वीमारी सूर्व स्वावणे री खातिर रोग निरोधक टीका भी ठीक टैम पर सगावणा चाहीजे।

11. क्षय रोग, तपेदिक या टी.वी. (Tuberculosis)

हुवे जिणमूं दूजा जिनावर अर मिनखां में भी टी.वी. हूय जावै। जिनावतां ने दस्त हामै, कमजोरी हूच जावे च चारी खायां रै पछै चांरी पेट फूल जावै। सांस तेज जावे जर वै घड़ी-पड़ी घारी। मैसेस्टेरिक जर गळै री शंधी फूल जावें। जरै गुर्दे में इण रोग री असर हुवे, उण टैम इण तरह रै जिनावरां रै मृत में भी टी.वी. रोग रा जीवाजु हुवै। इण कारण ग्रीमार जिनावर से मल भी पाणी रै माध्यम स रोग फैला सके है।

इण रोग सू पीड़ित गायां री ठा लगाणे रै वास्तै ट्यूवरकृतिन परीक्षण कियो जावै। जिण गायां में टी.वी. हुवै, वाँनै न्यारी राखण री व्यवस्था की जावै। जैझे गाया री दूध पीवणे रै फाम नी लेवणों चाइजै। इण तरह री बीमार गांयां रा पोटा व मूत रै निस्तारण री टीक व्यवस्था की जावणी चाहीजै अर पाणी रे स्रोतां री संदूषण नी हुवण देवणों चाहीजै।

12. ग्लेंडर्स (Glanders)

ग्लैंडर्स वीमारी वैश्विलस मेलिआई नाम रै जीवाणु सू पाणी रै कारणै फैते। इण्रै अलावा आ बीमारी कटियोड़ी चामड़ी या घाव रै कारणे भी ह्य सकै। इण् बीमारी रै कारणे सास रै रस्तै में चामड़ी माथे फोड़ा होय'र खुला घाव हूव जावे। खासकर आ बीमारी घोड़ां में हुवै अर उणांसूं मिनखां में भी आ जावे। बीमार घोड़े रै मासां सूं जाड़ी, चमकतो अर विपचियो पाणी वैवै। जद आ बीमारी तेज रूप मैं हुवै उन टैम पूरे मूडे माथे सोजन रैते, हांफणी रैते, नाक रे मायने तक पतळोड़ी चामड़ी अगी हूय जावे जिणासूं घाव सा दीसे अर मूंडे रै निवती कौड़ी री लस ग्रन्थी में सोजन आया जावे। दोनूं नासा रै बीवली ळीड़ सीजन हूय नै घाव वणे अर उजमें आरणार खाड़ा भी हर जावे।

घोड़ां में पगां माथै, गरदन अर दूजी जागां से तस ग्रन्थी फूल जावै, वांमैं गूमडो हुयां रे पर्छ चामड़ी आगी हूणै सूं घाव भी हू जावि विषमी सू तेल जैड़ी विपयिणी रस्सी आवै । इप बीमारी ने फारसी कैवे अर घोड़े में ग्लैडर्स ने फारसी दोनूंई बीमारियां सागै ही ह सकै है।

इण बीमारी री जदै भी वा लागै, बांने झट सूं दूनै बोड़ां सूं अळगो कर देवणों अर साथै रा चोड़ां में इण वीमारी रे पत्ती लगावणे रा सगळा परीक्षण कराणा चाहिनै। इण बीमारी री रोकसाम रे चास्ते राजस्थान सरकार जिका कानून बणाया है उणै सब री मदद सूं इण बीमारी ने जल्दी सुं काचू में लियों जावणी चाहिने।

13. स्ट्रेनाल्स (Strangles)

ारी (उस्तिपाताका) की विकास किया है। इस से किया किया पूर्व है। इस वीमारी में घोड़े रे सांस रे पाँच में इसे इस वीमारी में घोड़े रे सांस रे रखी में उमरी मान माने सोजन जा जाते ने उनरे साथे मूंडे रे नियती फोड़ी निक्का करा कुटी हुने उठे गांठ वाळा यात हूत ज्याते। इन वीमारी री असर इती हुने के सैजड़े में सूं विचार घोड़ा मर जाते ने खासकर जो रोन सर्स स्वर्त कर सूं ती स्वर माने की किया माने माने किया निया माने किया माने किया निया माने किया माने किया माने माने किया माने किया माने माने किया माने माने किया माने किय

4 पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

पणी आदै पण पछै ओ जाड़ो हूय जादै। मूँहे री निवली लस ग्रन्थी में गांठ वणै अर जदै आ पाकै तो इण मांय सूं घोळी जाड़ी पीच निकळे। इण रोग में सरीर रै कई मागां री लस ग्रन्थियां में पीब पड़ जावै अर डील री चामड़ी माथै भी खुला घाव हूय जादे।

इण वीमारी वाळै घोड़े नै न्यारो राखनै पाणी अर घास रौ वंदोवस्त करणो चाहींजै अर टैम मायै इलाज करणै सूं घोड़ा ठीक हू सकै है।

14. गायां में लेप्टोस्पाइरा री वीमारी (Leptospirosis)

लेप्टोस्पाइता घोविस मूं गायां में लेप्टोस्पाइतीक्षिस रोग हुवै। वीमार पशु रै मूत मू लंप्टोस्पाइता सरीर रै वारे आये जिण्यसूं पाणी संदूपित हूण जावै। जैड़ी पाणी पीवण सूं जिनावर में जा वीमारी हू जावै। जा वीमारी हवा रै माध्यम सूं सार जर चामड़ी रै माध्यम सूं जिनावरां रै सरीर में पूग नै उणमें रोग पैदा कर देवै। इण वीमारी में जिनावरां ने बुखार आये, खून री कमी हुय जावै जर उणमें पीळिये ते रा सध्य सिस्म लाग जावै। जमर गाय पेट सूं हुवै तो उणये गरम अधूरो ही पड़ जावै। दूध बाको गायां में धनैला रोग हू जावे जर वै दूध देवणो कम कर देवै। डीमोग्लोविनूरिया हूयां सू जिनावरां री मूत गहरै भूरै रंग री दिसे जर जैड़ा जिनावर धणकर ववै कोनी।

बीमार जिनावर ने पाणी रै स्रोतां में नी जावणदेवणी चाहीजै अर वानै न्यारा राख नै इलाज करवाणों चाहीजै । ओड़ै जिनावरां रै मूत री निस्तारो विज्ञानिक तरीकै सू करणो चाहीजै ।

15. केनिकोला युखार (Canicola Fever)

कुतां में जा वीमारी लेप्टोस्पाइरा केनिकोला सूं हुवै । इण वीमारी में कुतां अर मिनखां में पीळिये रा लवण नीं दिखे । मिनखां में इणसूं दिमाग री झिल्लीयां माये असर हुवै अर उणने मेननजहिटा कैये । ई. वीमारी में कुत्तां रे गुर्वा माये असर हुवै जिणसूं इणां में मूत री शिकायत रैवे । चूंढे में छाला हुणै सूं वाल आदंती रैवे । खून रो रस्तां तारी अर अक्सर कुता मर भी जाये । कुतां में ठीक उमर मे टीका लगाणें सूं इण वीमारी री खतरो कोनी रेवे।

16. वेल्स रोग (Weil's Disease)

का वीमारी कुतां अर मिनखां मैं लेप्टोस्पाइरा इब्टीरोहिमोरेजिका मुं हुते अर आ वेस्स रोग नांव सूं जाणी जावै। इण रोम में कुता अर मिनखां में बुखार आवै अर सरीर पीळो पड़ जावै। इण रोम रा जीवाणु उंदरां रै मृत में भी रैवे। वीमार कुतां ने उन्दर्ग रै मृत सूं पाणी संदृषित हुवै अर इणसूं औ रोग दूने कुतां अर मिनखां में फैले। पीळिये स तरफ मुं इण रोग री पिखण हूव सकै। वाब कार्व अर फैफड़ां अर जांतां में चून नाडियों सूं वैयर वार आ जावै। मुर एकदर पीळोपट आवै, मक्ठ रे साथै घून भी जावे नै आंधियां अर वामझी में पीळास दीसण लाग जावै। कुतां नै इण वीमारी सूं वचावणे रै खातिर रोग निरोधक टीका सगाया जा सकै। वीमार कुतां अर मिनखां रै मूत से टीक तरीके सूं निस्तारो करणों चाहीजै जिणसूं पाणी रै स्रोतां से संदूषण नी हू सकै। है

पाणी रा स्रोत अर वीमारियां

 पशु-पखेरुवां में काक्सीडीयोसिस (Coccidiosis in Animals and Birds)

आइमेरिया किस्म रै प्रो-योजोजा सूं जिनावरां मैं काक्सीडीयोसिस रोग हुवै। इण कारण वारी आंतों में घणों जसर हुवै जर खून वाळी दस्त सानै। दस्त रै सावै खून री लाम्यी लेण वण्योड़ी दीखीजै। इण बीमारी मायने जिनावरां ने खून री लगेड़ी हु जांदी। सम उमर रै जिनावरां में इण बीमारी री जसर षणो हुवै। काक्सीडीयोसिस बीमारी री सिस्ट पाँदे अर बीट रै सावें सरीर रै वारें आंते। अगर जा बिस्ट पांव दिनां तांई पाणी री नमी मैं रैवे तो आ जनावरां रै सरीर में पूग नै बीमारी पैदा करण जोगी हू जांदे। इण बीमारी मैं फैलणे सू रोकण वास्तै जिनावरां रै पोटा व बीट री निस्तारो विज्ञानिक तरींके सूं करणों चाहीजें। अगर बिस्ट नै पाणी री नमी नी मिळें तो सरीर मायने जावणे पछ भी आ जिनावरां अर पखेलवां ने बीमार कोनी कर बकें। पाणी रै स्रोतां ने जिनावरां रे पोटे, मिंगणी अर बीट सूं प्रदूषित मीं होवण देवी तो आ बीमारी जिनावरां से अर पखेलवां में कोनी फैल सकें।

18. कुत्तां में अमीविएसिस (Amebiasis in Dogs)

कुता अर मिनखा मै अमीविएविस री वीमारी एन्टअमीवा हिस्टीलिटिका रै कारण सू हुवै। कुतां नै मिनखा रै मक सू पाणी सद्धित हुवै अर अगर इणां में अमीविएविस री सिस्ट हुवै तो औड़े पाणी सूं दूजा कुतां अर मिनखां नै भी आ बीमारी हू जावै। इण रोग में दस्त लागे अर पेट मे दस्त रैवै। जिगर अर आता मायै इण रोग रो असर खासतीर सूं रैवै। इण रोग सू बवणरै खातिर पाणी री साफ-सफाई री घणी जरूत हुवै।

19. फैसियोलियोसिस (Fascioliosis)

भेड़ में आ बीमारी फैसियोला हिपैटिका सू हुवै। इण बीमारी में जिनावर री पक्त अर पित बैबण बाळी नळी माथै असर हुवै जिणसू वारे चारो हजम हुवण में दिकत हुवै। इण रोग रा अण्डा मिगणी रै साथै सरीर सू बारे आवे अर वै वम नै मिरिसिडियम वर्ण। अ मिरिसिडियम पाणी मै रेबेण बाळा घोंचा में पुस जावै। घोंचा में मोड़ी टैम रेवा पर्छ वै सरकीरिया री रूप धारै अर वारे पृंछ वर्ण, इण पृछ रै सारे पाणी में तिरता हुया पास री पतियां मिळे तो ज्यारी विपक्ति रेवे। जद भेड़ ओ यास चरे कर्त सर्केरिया निनावर्ध रे आंतिहया में नै उठै सू बारे यकृत में पूज जावै। यदै अ परांचीन सरीर में कम हुवै जदे बीमारी री असर नजर नी आवै।

इण वीमारी में वैली तो जिनावर चारी घणी चरै जर वो पवे भी क्योंकि जिनावर रे सरीर में पित आंतड़ियां में घणी आवे। दी महीनां पछे इण वीमारी रा असर दींसे जर जिनावर घारों खावणी कम कर दैवे नै सुस्त रैवे। वैरी कन उतरण लाग जाये अर सरीर पीटी दींसे। जिनावर्स में जबावें है निवसि हमें में पाणी मरीजे जिणसू सो मुन्तियोड़ी दींसे। जिन्नो में इप्टेट स् हुवै सीर मैमनी अपूरी ही पड़ जादे। माता भेड़ रे दूध कम आवे जिणसू सींस मेमना मुखा रेवे अर कमजोर हुणे सूं वे मर मी सके।

6 पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

इण योगारी सू भेड़ा ने बचावणे री खातिर वांने साफ सुधरों पाणी पावणौ चाहीजे अर पाणी रै सोतां रै नैडी-नैडी जिली घास पात उजेड़ी हुवै वा वांने नी चरण देवणी चाहीजे। घोघां पाणी रै सोतां सू हटाया जावै तो अ परजीवी आपरो जीवन चकर पूरी नी कर सिक्तयां सूं जनावयां में बीगारी घैदा करण जोगा नी रैवै। पाणी रै स्रोतां कोडै अगर बताखां सारो जावे तो वै सारा घाँघा नै खा जावे अर इण तरीखे सूं भी जिनावरां नै इण बीमारी सूं बचायों जा सकै है।

20. सिस्टीसरकोसिस (Cysticercosis)

इण बीमारी स परजीवी ने सिस्टीसरकस योविस कैवे। इण बीमारी स कृमि मिनखां री आंतड़ियां में रैथे अर बारी लम्बाई तीस फीट तक हुवे। मिनदार रै मळ रै सायै इण कृमि स अण्डा सरीर स् निकळै अर जरे गायां-मैसियां बारे रै साथै खा जायै ती स्तरि में इण अण्डां सूं सार्वा वणै अर पछै ओ मांसपेसियां में पूग ने उठै सिस्ट बणादै। मिनख जदै इण जिनावरां सै मांस खायै तो बारे आतड़िया में लम्बा सा कृमि वणी।

जिनावरों नै इण बीमारी सूं बचाबण खातिर साफ पाणी री व्यवस्था करणी हुँवै। मिनखां सै मळ विज्ञानिक तरीके सूं निस्तारित कियी जावें तो ओ रोग जिनावरों में मी हुँवै। मिनखां ने इण रोग सूं बचणे खातिर चाँने सिस्ट वाळा जिनावरों सै मांस नी खावणी चाहीजें। इण स्सै बातां री व्यान राखे ती जिनावर अर मिनख दोनूं नै इण रोग सूं मुक्ति मिळ सके। ओ रोग राजस्थान में मारवाड जकान रै कने रे गांवां में उठै रै निनखां में बंधों है। इण बीमारी सूं रोगी मिनखा में एक देसी इलाज सू सारा कृमि सरीर सू चारी का जावें। खत रा बांने एक सावनै नारेळ री निना पाणी रो गोटो खवाबै अर दिनूंगे वारे मळ रै साथें सारा ही कृमि सरीर सुं यहें आ जावें।

21. मछली में प्लीओसर्कोइड री अवस्था (Pleocercoid Stage in Fish)

पण्ली से खपत पासत अर हुनै देशों में घणी है। मछली में मंत्र मंत्र अगर इड़ इकाहिलोबोद्रीयम लेटम कृमि रा लार्ला हुवे नै अंडी मछली रो अध्यपिकतोड़ी मंत्र अगर इड़ इकाहिलोबोद्रीयम लेटम कृमि रा लार्ला हुवे नै अंडी मछली रो अध्यपिकतोड़ी मंत्र अगर निमख अर कुत्ता खा लेवे ती बांसे आंतड़ियां में कृमि पैदा हुवे जिणरी लम्बाई छह सूं पैतीस फीट तक हुवे। इण वीमारी सू पेट में दरद नैवे अर सरीर में खून री कमी हू जार्व। वीमार निमख में छुतां रे मळ रे साथे इण कृमि रा अण्डा सरीर रे वारे आवे। अ अपडा जरे वाणी रे सोतां में पूर्त तो योची वाणी में नैविण्या साइक्लोस गिट जाये। मछती जद इण क्रस्टेसियन नै निमते जद जै मछती रे मांस में च्लीओसकॉइड रे रूप में जा जार्व अर जै आधे इंच रा गोत नै भूरै सफेट रंग रा हुवे। इण रोम नै मिनखां अर कुतां में फैलणे सूं रोकजी रे वास्ते इण रोम सूं वीमार मछली ती मांस मीं पायो जावणो ही खेक रैवे। वीमार निमखां अर कुतां में मळ सूं पाणी रा सोतां री राष्ट्रपण मी हुवण देवणो वाहिले निज पाणी में मछलियां हुवे अमर उठे सूं सारा साइक्लोपर आगा से लिया जांवे तो जा बीमारी मध्नित्यों मुं कोनी ह सके।

 पशु-पखेरुवां में काक्सीडीवोसिस (Coccidiosis in Animals and Birds)

आइनेरिया किस्म रै प्रोटोजोआ सूं जिनावरों मैं काक्यीडीयोतिस रोग हुवै। इण कारण यारी आंतां में घणों असर हुवै अर खून वाळी दस्त लागै। दस्त रै साथै खून री लाम्बी लेण वण्योड़ी दीखीजें। इण बीमारी मायनै जिनावरां ने खून री कभी हू जावै। कम जमर रै जिनावरों में इण बीमारी री असर घणों हुवै। काक्सीडीयोतिस बीमारी री रिस्ट पोटे अर बॉट रै साथै सरीर रै वारै जावै। अगर आ सिस्ट पांच दिनां तांई पाणी री मीमी रै वै तो आ जनावरां रै सरीर में पूर्ण ने बीमारी पैदा करण जोगी हू जावें। इण बीमारी मैं फैतलें सूं रोकण बास्तै जिनावरां रे पोटा व बॉट री निकारी विज्ञानिक तारीके सूं करणों चाहीजें। अगर सिस्ट नै पाणी री नमी नी पिळै तो सरीर मायने जावणें पछै भी आ जिनावरां अर एखेठवां ने बीमार कोनी कर सके। पाणी रै सीतां नै जिनावरां रै पोटे, मिंगणी अर बॉट सुं प्रदूपित नी होवण देवी तो आ बीमारी जिनावरों

18. कुतां में अमीविएसिस (Amcbiasis in Dogs)

कुत्ता अर भिनखां मै अमीविष्यिस से बीमारी एन्टअमीया हिस्टोलिटिका रै कारण सूं हुवै। कुत्ता नै मिनखां रै मळ सूं पाणी संदूपित हुवै अर अगर इणां में अमीविष्यिस से सिस्ट हुवै तो अड़ै पाणी सूं दूजा कुत्तां अर मिनखां नै भी आ वीमार्र हू जावै। इण रोग मै दस्त लागै अर पेट में दरद रैवै। जिगर अर आंतां मार्थ इण रोग से असर खासतीर सूं रैवै। इण रोग सूं बवणरै खातिर पाणी सी साफ-सफाई से यणी जरूत हुवै।

19. फैसियोलियोसिस (Fascioliosis)

में अर पावेकवा से कोनी फैल सकै।

भेड़ में जा बीमारी फैसिमोला हिंपैटिका सू हुवै। इण बीमारी में जिनावर री पकुत अर पित्त बैचण वाळी नळी माथै असर हुवै जिणसू बारै चारो हजम हुउण मैं दिकत हुवै। इण रोग रा अण्डा मिंगणी रै साथै सरीर सूं बारै आवे अर वै बध नै मिरेसिडियम बगे। अ मिरेसिडियम पाणी मै रेबेण वाळा घोंचा में मुस जावै। घोंचा मै योड़ी टैम रैसां पछे वै सरकेरिया री रूप धारै अर वारे पूंछ बणे, इण पूंछ रै सारै पाणी मैं तिरता हुया चार पीत्यां मिळे तो उणीरि चिपिकेन्द्रों रेबे। जद भेड़ ओ घास चरै कर्द सरकेरिया जिनावरों रे आतड़ियां में ने उठै सु चारै यकुत में पूज जावे। जदै अ परजीवी सरीर मैं कम हवे जदे बीमारी री असर जजर नी आवे।

इण वीमारी में पैली तो जिनावर चारी घणी चरै जर वो पवे भी क्योंकि जिनावर रै सरीर मैं पित आंतड़ियां में घणो जावें। वो महोनां गड़े इण बीमारी रा जसर दोसे जर जिनावर चारों खावणों कम कर देवे नै सुस्त रैवे। वेरी छन उत्तरण लाग गांवे अर सरीर पीळी दोहें। जिनावार रै जवाड़े हैं निवते हिस्से में पाणी मरीचे जिग्यद्द वो स्वियोड़ों दोहें। जिकी मेड़ पेट सू हुवे चीर मैमनी अध्रुरी ही पड़ जावे। मादा मेड़ रै दूव कम आंवे जिजसू बीस मेमना मूखा रैवें अर कमजीर हुणे सू वे मर भी सकै। इण वीमारी सू भेड़ां ने बचावणे री खातिर वांनै साफ सुथरों पाणी पावणों चाहीजे अर पाणी रै सोतां रै नैड़ी-नैड़ी जिकी धास पात उगेड़ी हुवे वा वाने नी चरण देवणी चाहीजें। धोवां पाणी रै सोतां सू हटाया जावें सो जी पत्जींवी आपरी जीवन चक्कर पूरी नी कर सिक्यां सूं जनावरों में वीमारी पैदा करण जोगा नी रैवे। पाणी रै सोतां कोंडे अगर बक्तां राखी जावें तो वै सारा धोया नै खा जावें अर इण तरीखें सूं भी जिनावरों ने इण वीमारी से वायों जा सके हैं।

20. सिस्टीसरकोसिस (Cysticercosis)

इण शीमारी रा परजीवी ने सिस्टीसरकस बोविस कैते। इण बीमारी रा कृमि मिनखां री आंतड़ियां में रैवें अर बांरी लग्बाई तीस फीट तक हुवें। मिनखा रै मळ रै साये इण कृमि रा अण्डा सरीर सू निकळे अर जर्द गायां-मैसियां वारै रै साये खा जाये तो यारै सरीर में इण अण्डां मूं लार्बा वणे अर यछे औ मांसपेरियां में पूग ने उठै सिस्ट नणावै। मिनख जर्दै इण जिनाबस सै मांस खाये तो वारे आंतड़ियां में लग्वा सा कृमि वणै।

जिनावरां नै इण शीमारी सू बचावण खातिर साफ पाणी री व्यवस्था करणी हुनै। मिनखां री मळ विझानिक तर्गेके सूं निस्तारित कियी जानै तो ओ रोग जिनावरां में मी हुनै। मिनखां ने इण रोग सूं बचणे खातिर वानै पिस्ट वाळा निनावरा री मांस मी खावणी खातिंगे। इण स्त्रे वातां री ध्यान राखे ती जिनावर अर मिनख दोनू नै इण रोग सूं मुक्ति मिळ सर्के। ओ रोग राजस्थान में मरत्याङ जानकान रे कने रे गायां में उठे रे मिनखां में इणी है। इण बीमारी सूं रोगी मिनखां में एक देसी इताज सू सारा कृमि सरीर सू वारे आ जावै। यह रा वां में एक सम्बन्धे नार्रक विचार पाणी रो गोटो खवाबै अर दिनूने वारे मळ रे साथे सारा ही कृमि सरीर सूं वारे आ जावै।

21. मछली में प्लीओसकोंइड री अवस्था (Picocercoid Stage in Fish)

मछली री खपत मारत अर दूजै देशों में घणी है। मछली रै मांस में अगर
बाइफाइलोबोग्रीयम लेटम कृमि रा लार्या हुवै नै जैड़ी मछली रो अधपिकयोड़ो मांस
अगर मिमख अर कुत्ता खा लैवे ती बांधि आंतड़ियों में कृमि पैदा हुवै निणरी लम्बाई
छह सूं पैतीस फीट तक हुवै। इम्म योमारी सू पेट में दत देवे अर खरीर में खून री फमी
छात्र में वीमार मिनख नै कुत्तों रै मळ रे साथे इम्म कृमि रा अण्डा सरीर रै बारे आदी।
अ आपडा गर्दे पाणी रे सोतां में पूरी तो बांने पाणी में रेलियाता साइक्लोप्स गिट जादे।
मछती जद इम्म प्रस्टेसियन नै निगलै जद जै मछती रै मांस में च्लीओएकोइड रे रूर में
आ जावै अर जै आधै इंच रा गोल ने पूरै सफेट रेग रा हुवै। इम्म रोग नै मिनखां अर
कुत्तां में फैलामे सूं रोकमें रे वाल्दो इम्म रोग सूं वीमार मछती री मांस में रायो जावणो
ही ठीक रैवे। बीमार मिनखां अर कुत्ता रे मळ सूं प्रणरी रा सोतां री संदूपण नी हुवम्म
देवमो चाहीने। लिम पाणी में मछतियां हुवै अगर उठै सूं सार साइक्लोप कागा ले
लिया जावे तो आ बीमारी मध्निसों में कोनी इ सकै।

22. हाइडेटिड वीमारी (Hydatid Disease)

पाणी रै माध्यम सं फैलण वाळी आ एक बोत ही खतरनाक वीमारी है जिकी इकाइनोकोकस ग्रन्युलोसस सूं हुवै। इण वीमारी में पाणी रै प्रदूषण सूं वीमारी रा फीता कृमि रा अण्डा कते रै सरीर से मळ रै साथै वारै आवै। जै अण्डा जदै पाणी रै स्रोतां में पूरी अर इणे मिनख या कोई भी जिनावर पाणी रै साथै पी लैवै तो वै इण वीमारी रा सिकार हु जायै। औ अण्डा इणारै सरीर मैं जठै भी पूर्ण उठै पिन रै आकार सू लै'र फुटवाल जिती मोटी सिस्ट बणाय दैवै। इणसूं रोगी नै घणी तकलीफ रैवं। अक्सर औ वीमार रै फेफड़ां, दिल नै यकत में देखीजै । जदै जिनावर भर जावै अर वीरे मत सरीर रौ निस्तारो टीक ढंग सूं कोनी करे, तो वीरे सरीर मांय सूं कृता इण सिस्ट नै खा लैये अर जिण रै थोड़ै दिनां पाछै कत्तां रै आंतडियां मै औ फीता कृमि वधवार करै पण लम्वाई मै घणा कोनी हुयै। अड़ा कृते रै मळ रै साथै इण फीता कृमि रा अण्डा सरीर सुं वारै आवै। अ अण्डा जदै संदूषित होयोड़ै पाणी रै साथै मिनखां अर जिनावरां रे सरीर मांय जायै तद वार मांसपेसियां, दिल, यकत, फेफड़ा या दुजै अंगां में पूगनै उठै सिस्ट वणावै। इण तरह सू इण वीमारी री जीवन-चक्कर पूरो हूव जावै। इण वीमारी सूं रोकथाम रै वास्तै मरघोड़ा जिनावरां रै सरीर सै निस्तारो ठीक तरीकै सूं करणों जरूरी है। जिक सूं कृतां मैं ओ फीता कृमि कौनी पूरा सके अर वीमारी री जीवन चक्कर अधूरी रै जावै। पाँगी रै स्रोतां नै कुत्तो रै मळ सू सद्यित नी होवण देवणी चाहीजै। कुत्तां सै समय-समय सू फीता कृमि री वीमारी री इलाज करावण सुं भी आ बीमारी काबू मैं आ जाया करे।

23. कुत्तां में एस्केरियेसिस (Ascarlasis in Dogs)

टोक्सोकेता केनिस परजीवी सूं कुता में एस्केरियेसिस रोग हुवै। नर परजीवी 10 से. मो. अर मादा परजीवी 18 से. मी. लम्बा हुवै। मळ रै साथै इण परजीवी रा अण्डा सरीर सूं बारै आये नै वे 10 सूं 15 दिनां पछे बीमारी पैदा करण जोगा हूर ज्यावै। आंताड़ियां में पूर्या रै पछे इणारा अण्डा सूं सार्वी विकळे जिका सकुत, फेरुझ नै मुद्दें में चल्या ज्यावै। कुतियां में जदै इण परजीवी रा फ्लोप हुवै नै जदै वा पेट सूं हुवै इण टैम परजीवी खुन रै सागे इततां कुकारिया तक पूर्ण ज्यावै। कुकारिया जदै मारें दें में हुवै उण टैम छे परजीवी ब्रुन रे साथे हुवतां कुकारिया पठ मारें पे पे हुवी हुवां रे पछे छे परजीवी कुकारिया रै ये हुवां रे पछे अराजीवी कुकारिया रो ये हुवां रे पछे

इण वीमारी सू पीड़ित कुतां सै पेट मट्कै ज्यू फूलियोड़ी दीसे या बांसे पेट मांचलैपासी द्यिच्योड़ो दीसे नै कमर उठ्योड़ी रैवे। धामड़ी रूखी दोसे, हाड़का साफ निजर आवै। वेवैनी रैवे नै या तो वाने दस्त लागे नीतर कब्जी हूप ज्यावे। जद ऐस्केरिस पेट मांच घणा हूय ज्यावे तो इणां रै कारण आंतड़ियां से रस्तो ही रूक ज्यावे नै इण कारण सूं कुत्ता इण बीमारी सूं मर जाया करै। कुत्तां रै मळ से ठीक सू निस्तारों करने अर नीमार कुत्तां से टैम सर इलाज करियां सूं कुतां नै इण रोग सूं बवाया जा सके। किणी भी हालत में पीवणे सै पाणी सै संदूपण ऐस्केरिस नीमारी रै अण्डां सूं नी हुवण देवणों वाहीनै। 24. सूअर में एस्केरिस (Ascarlasis)

आ वीमारी एस्केरिस सम रे कारण सूं हुवै नै खासकर सूजर में इण वीमारी सूं घणी मुक्तसाण हुवै। नर परजीवी 15 सूं 25 से. भी. नै मादा परजीवी 41 से. मी. तक ताम्बा हुवै। एक मादा परजीवी सू एक दिन मांय 200,000 अण्डा मळ रे सायै उणरे सरीर सूं यारे आवै। ठीक तापकम हुवै तो जै अण्डा दस दिनां पछै वीमारी पैदा करण जोगा हुव ज्यावै। जठ खारव मौसम नीं हुवै उठे जै अण्डा 5 साल या उणसूं भी घणी वखत तक विना नुकताण रे पड़चा रैवी। अण्डा सूं प्रदूषित हुयोड़ी पाणी जद दूजा सूजर पौवे तो जा चीमारी वां में भी हूव ज्यावै है। आंतड़ियां में अण्डा सूं लावी वारे अलवै ने पछै व उठे आतड़ियां ने पार कर नै यकुत तक पूग ज्यावै। जठे सूं लावी खून रे साथै सूजर रे दिल सूं हुवता चारे फेफड़ां में पढ़ि तिल्ली जर गुर्दें तक चल्या ज्यावै। फेफड़ां में एक तक सूर साथै सुकर रे दिल सूं हुवता चारे के सहं पाछ सुजर रे पैट सूं हुवता वारी जांतड़ियां में पग ज्यावै।

छोटी उमर रै स्कार में इण बीमारी सूं घणों मुकसाण हुवै। ज्यादातर वांमैं निमीनिया री असर दीसे नै वारै भार में बघोत्तरी घणी धीरै धीरै हुवै। जदै एस्केरिस रा क्षीड़ा आतड़ियां मांच घणा हूच ज्यावे तो स्कारं ने दस्ता घणी लागे ने बांगे सरीर नी वर्ण नै वै दूबळा दीतता रैवे। सुकारं ने इण बीमारी सू वचावण रै वास्ती धीरै मळ री ठीक तरीक सूं निस्तारी कारणों चाहीजे। बीमार सुकारं री टैमसर इसाज करणो जस्तरी हुवै नै इण रै साथ ई पाणी रै सोतां ने सुकार रै मळ सूं संदूषित हुचणे सू वचावणों चाहीजे।

(iii) भूमि रा जीवाण्

पाणी में जदेई कार्यनिक पदार्थ हुवै तो उप पाणी नै प्रदूषित ह्यौड़ी मानै।
भूमि रा जीवाणु इण पदार्था नै तीड़े नै शांने कार्यन, हाइड़ोजन जर नाइट्रोजन जैड़े तत्वां
में बदळे जद के नाइट्रोजोमोनस जीवाणु अमीनिया रे तत्वां नै नाइट्राइट में बदळे। एक
दूजा नाइट्रोवेक्टर नांव रा जीवाणु नाइट्राइट नै नाइट्रेट में बदळे। अगर किणी पाणी मै
नाइट्रेट हो तो उपगुद्ध आ ठा लागे के ओ पाणी साफ हुव रितो है जर इप पाणी में
निका कार्यनिक पदार्थ हुवे उपगों सूं ह्यानिक जन्त बणे अर इण भूमि में अन्त रों की पाणी में
निका कार्यनिक पदार्थ हुवे उपगों सूं ह्यानिक जन्त बणे अर इण भूमि में अन्त रों वर्यातरी ह्यारी रैंदे। पाणी में जदै नाइट्राइट हुवे तो जैड़े पाणी सूं टायरों में खू वैद्यों गांव री बीमारी ह्या ज्यावे। यथरों में उत्त्ये हुवे अर चामड़ो रो रंग गोरी ह्या ज्यावे।

(iv) लोहै री घातु माथै पनपियोड़ा जीवाणु

पापी में के जीवाणु उपासूं लोशे-निकार्क नै उपै फेरिक हाइड्रोजाक्साइड रै रूप में जमा करें जिस्से के तसलकों की हुवे। मिलकोनेट्य पीवाणु पापी सूं लोशे हटाई नै इगगूं पापी रै नटकों में खाट लागे कर उपासूं काट स गोळ उमार दीसे कर पाइप सोंकड़ों हुव ज्यावे। इगसू पाइप पूरो ही बंद हुव सके है नै कमजोर हूव जावे। जदै पाइप बंद हू जावे कर लारे सूं पाणी से बाद पड़ै तो उपसू की पाइप फाट ज्यावे जिलसू उपभोक्ता अर सरकार ने पाइप वरत्यावणों पड़ै जिको धर्णों नुकराम रौ सौदी है। पाणी में अगर क्लोरीन वरावर धालता रैवे तो जै जीवाणु मर जावै अर इण तरै सूं पाइप ने हवण बाळे नुकराण सुं बचायों जा सकै है।

(v) काई (शैवाल)

काई पणकर नाळै, पोखर अर ताळावां में देखीनै। इण री मात्रा जदै पाणी में पणी हू जावै तो पाणी वू देवण लाग जावै ने उणये खवाद भी विगड़ जावै। इणरी बधौत्तरी रोकण खातिर पाणी मैं दो सूं दस पोंड हर दस लाख गैतन पाणी रै हिराव सूं कापर सल्केट नाखणी हुवै। सवाद चोखी करणे रै वास्तै एक सूं पांच पी. पी. एम. रै हिराव स् एक्टीवेटेड चारकोल मितावणी चाहीजै।

(vi) फफ़ंदी

ं भूरी या मैले पीळे रम री हुवै नै जै आ पाणी में हुवै तो आ टा लागै कै इण पाणी में कार्वनिक पदार्थ है अर औ पाणी प्रदूपित हुयौड़ी है!

(vii) दूजा जीव

प्रोटोजोआ, मोलस्का अर स्थॉन पाणो में हुवै तो औ पणै नुकसाण यादा कोनी हुवै। पाणी में रैवण वाद्यो मधलियां इणाने खावती रैवै अर यारी सख्यां इण कारण प्रणी नी वच सकीजै।

II अकार्यनिक अशुद्धियां

- (ए) पुळियोड़ी अकार्वनिक अशुद्धियां
- (वी) तिरती रैवणी याळी अशुद्धियां

(ए) घुळियोडी अकार्यनिक अशुद्धियां

पाणी जदै जमीन रै मांय रिसीजे तौ औ चहानां रै अड़ती निकळे अर इण टैम औ आपरै साथै खनिज लवण घोळ तैवै, जिका सगळा नीचै लिखेड़ा ज्यूं है :

(1) फार्चन डाइआक्साइड रै साथै मिळ नै चूनै या कार्बोनेट्स पाणी मैं अस्याई कटोरता पैदा करें। इनै हटावणै खातिर पाणी नै जरै उकाळे तो उण मायारू कार्यनडाइआक्साइड वारि निकळ जावे अर चूनै या कार्बोनेट्स दर्तन रै पीदै में बैठ पाया । पाणी थोड़ो कठोर हुवै तो वौ पीचणे रै वास्ते चोथों हुवै पण उमें फळोरता पतास सू पुरु को पचाल मि ग्राम सू वेसी एक लीटर पाणी में में हूचणी चाहीजें, अर इण सू वत्ती कठोरता हुवै तौ उण पाणी नै मुद्द बणायों जावणी चाहीजें।

(ii) कैश्विषयम नै मैग्नीशियम रा सल्फेट क्लोयइड अर नाइट्रेटस रै हुमां सूं पाणी मैं स्थाई कठोरता हुव ज्यावे। इल तरे से कठोरता नै चूने अर धोवण वाव्य सोडा सू अटगो की जा सफीजे। ऐड़ी पाणी पीवले सूं गतनण्ड, गुर्दे में पयरी नै पेट से वीमारियां हूं जावे। इल पाणी नै जदै गरम कीवी जावे जदै वासणां अर कारवाना रै वाइलरां में एक तरे से परत जमीजे जिलसु से खसब हू जावे। एडे पाणी सू दवाई नै रसायन रा घोल भी ठीक कोनी वणै। ऐड़ी पाणी काम में लिये सू सावण री घणो नुकसाण हुवै।

(III) पाणी लूणियों हुवै तौ इण सू जो शक कियी जावै कि इण पाणी मैं नािंठ्यां से स्गतों पाणी मितियोंझो है। लूणीयों पाणी ऊंडो वेरी या समुद्र से हुवै । लूणीयों पाणी पीणे जोमा जौनी हुवै। इण पाणी नै नाइट्रेट मी वठौड़ों हुवै तो आ मानीजे कि जी पाणी नाळीया वाळे पाणी सू दूपित हुयोड़ी है। सूवर जदै नमक वाळी पाणी राणी पी जावै ते उण सूं उण में आंघीपण, आकर्ती-पाकर्ती रै ठा नी रैवणी, वैवैनी, खायेड़ो नी पचणी, खाज आवणी, वेती छोड़ देवणी नै चौड़स घंटों में मर जाणी फैड़ा सरुण देखीजे। क्षां जिनावरां रे मूंडे सूं साळ पड़ै नै वै थाकियोड़ा सा लागै। इणां रै सरीर में केलिसयम कम ह जावै इण बास्ती यां नै केलिसयम देवणी चाहीजे।

(IV) पाणी में खनिज पदार्था री मात्रा जदै निश्चित सीमा सूं घणी हू जावै ती जैड़ी पाणी चरेलू काम-काज में जी लेवणो चाहीजै। जै पदार्थ सीसा, आसेनिक, साइनाइड, तांवा, जस्ता, पारा, फ्लोरीन, एन्टीमनी, आयोडीन, मैग्रीज, रांगा अर एल्यूमिनियम है।

कुँ पदार्थ या तो पाणी नैं जमीन मांच, विरखा होवती टैम, मूमि माथे वेवती टैम, भैळो कर मै राखणे सूं पाइप में वैवती हुवै जदै या कारखानां री पाणी पोवणे वाळे पाणी में आप मिळे। पाणी जदै अम्लीय या क्षारीय प्रकृति री हुवै जदै भी यो कई खनिज पदार्थों नै आप में घोळ लेवे। औड़ै पाणी नै पीवणे सूं मिनख अर जिनाबर बोमार हुवै नै वै मर भी सके।

पाणी अन्तीय प्रकृति री हुवणै या घणा ई कारण हुवै, आंमै वायुमंडल में कारखाना अर दूजी ठीड़ मूं निकळ्योड़ी कार्यन डाइआक्साइड, ख्रामिक अन्त, सल्कर डाइआक्साइड सूं माइट्रिक एसिड जिका के तैल ताफ करणिया अर कोयला वाळण वाळ कारखानां मूं निकळी इण कारणां मूं मारते रे पणां करों में अन्तीय विरक्षा देखीजी है। विरखा री पाणां जदे साफ हुवै तो उणारे की. पत्त तहुवै भा करलीय विरक्षा देखीजी है। विरखा री पाणां जदे साफ हुवै तो उणारे पी.एव. सात हुवै पण विरक्षा में 5.73, वेलापुर में 5.20 ने वयाई रे हामवे में 4.85 पी.एव. वाली अन्तीय विरखा देखीजी। अन्तीय पाणी सेंग ही चातुवां ने घोळ पण इण री खास असर सीसा, लोहा ने जरता जैडी चातुवां माये हुवै अर सांवे ने कांसे माधे थोड़ी कम हुवै।

पाणी कारीय प्रकृति रौ सोडियम कार्बोनेट जर कपड़ां रै उद्योग सूं आयोई पाणी रै प्रदूषण सू हुवै। इल सूं नक री धातुवां मायै धणी जसर हुवै।

पाणी चाहै अन्तीय या सारीय हुवै, पीवणै सूं मिनखां जर जिनावरां में पणां पुरुताण पुगावै जर वै मर भी सके। अड़े पाणी सूं पाणी स दूना स्रोत भी प्रस्^{वित} हुवै। माथै मेळो हुवतो जावै। पाणी मैं इणी मात्रा एक पी.पी.एम. सूं वेसी नी हुवणी चाहीजै। केन्द्र सरकार भी मानदण्ड वणाया है अर वैरे हिसाय सू हर एक लीटर पाणी मैं तीन मिलीग्राम फ्लोसइड मिनखाँ रै वास्ते बौत नुकसाणदायी है। जविक सजस्यान रै गावा रै पाणी मैं इणी मात्रा प्रति लीटर बारह या तेस्ह मिलीग्राम तांई है। जिण सूं अठै रै लोगों में कुनडापण, खून री कमी अर पीळा दांत री सिकायत रैवै। जोड़ां में दाद रैवणे अर बनन कम हवणे री सिकायत आम वात है।

जिनावरा में इप रै वियेलेपण सू भूख मी लागे ने लंगझने चालं, कर्दंद-कर्दंद दस्त री सिकायत रैवे ने सरीर री भार कम हू जावे। मांस-पेसियां रै प्रोटीन माथे इण सूं चीत बुरी असर पड़े। जदे औं लगातार सरीर मांय जावे तो उण सूं दांत माथे घट्टा पड़े अर वे खुरदरा हू जावे। दाढ़ री कमरी सतह एक जैड़ी कोनी रैवे जिणसू ये टेडो-मेंड्री हू जावे। जदे ऐ कमजोर हू जावे पछे टूट ने पड़ जावे। पर्गा, जवाड़ा अर पांसक्रियां रा हाडका जसत्त सू ज्यादा वायोड़ा दीसे।

डी-फ्लोरिनेशन—मधीनां लगार इण री मात्रा पाणी मैं बरावर करी जाया करें जिण सूं पाणी में औ एक मिलीग्राम प्रति सीटर रै हिसाव सू ही रैवै। पण जदै औ संयंत्र वरावर काम नी कर सके तो उठै रा मिनाझां जर जिनावरों में फ्लोरोसिस हु जाये नै वै घणी तकलीफ पावै। इण बीमारी रै कारण कठैई-कठैई किणी भाग नै वाका गांव रो किणी ने मिनाडा रो कमर झुकणे सु बांकापट्टी तक री नाम दै दिवो गयो है।

(वी) तिरती रैवणी वाळी अशुद्धियां

के अमुद्धियां रेत, चाक जर लोहै रा आक्साइड आदि है। इण मूं सरीर नै युकसाण नी हुवे पण की तत्व सरीर री पायण री ताकत नै युकसाण पीयावै। इण अमुद्धिया नै हटावणे रै वासी पाणी ध्राणने काम में लेवणो चाहीजे।

III कार्वीनेक अशुद्धियां

(ए) युळियोड़ी कार्वनिक अशुद्धियां

(वी) पाणी माधै तिरती रैवण वाळी कार्वनिक अशुद्धिया

(ए) घुळियोड़ी कार्वनिक अशुद्धियां

औ अशुद्धियां पाणी मांच मर्योझ जिनावरां रा सरीर, सिङ्बीड़ी यास नै पित्यां या गहर री पाणी पीवण रै पाणी में मिल जावणे सूं हुवै। इण में खासकर क्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ख़ूमिक अम्ल अर गहर रा पाणी हुवै। पाणी में नाइट्रोजन वाला पदार्थों री थोड़ी सी मात्रा इणां रै आपी सूं विषटन री खातिर मिळ सेढ़ पण नरे इणी मात्रा घणी हुवै तो उण रै कारण पाणी री गहर रै पाणी सू संद्यित हुवण री संकेत वतावै।

(बी) पाणी माथै तिरती रेवण वाळी कार्वनिक अशुद्धियाँ

जदै पाणी मैं केस, ऊन, स्टार्च, लकड़ी रा दुकड़ा, जिनावरों री मांसपेसियां अर पेड़-पौधा रा तन्तु जैड़ी अशुद्धियां हुवै तो जैड़ै पाणी नै प्रदूपित हुयौड़ो पाणी कैवे। इणां रे साथे हमेस जीवाणु रैवे नै वै पनपै भी जिणरे कारणै जैझे पाणो खतरनाक मानीजै क्योंकि इण में रेविणिया जै जीवाणु मिनखां जर जिनावरां में बीमारी पैदा कर सकै।

IV घुळिज्योड़ी गैसां

पाणी में घणकरा आक्सीजन, कार्नन झड्आक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन जर मीथेन मैस धुकिज्योझे हुया करे। पाणी रो सवाद हाइड्रोजन सल्फाइड रे कारणे सिड्योड़े अण्डे जैड़ी हू ज्यावै। आ मैस जैरीली हुवै अर आ धातुवा नै पाणी में घोळ सकै जिज कारण मिनख अर जिनावर दोनूं ही बीमारी रा सिकार हुय जाये।

V पाणी में विना हिलियां एक ठौड़ रैचण वाळी अशुद्धियां (Colloidal)

जरै इण तरे री अशुद्धियां पाणी मैं हुवै तो वी पाणी दोसण में सूगळो हुवै। अँडै पाणी में लोहै रा आक्साइड, सिल्लीका नै रंग आदि हुवै। जिनावर अँड्रो पाणी पी सेवै पण मिनख जदै अँ अशुद्धियां पाणी में देख लेवे तो वी अँझ्रो पाणी हरगिज मीं पीवै।

पाणी री कठोरता हटावणी नै उणनै साफ करणी

ा कठोर पाणी

कटोर पाणी वो हुवै जिकै नै साबू साथै काम में लैवल सूं झाग जल्दी नी आवे। राजस्थान मैं पणी ठौड़ री पाणी कठोर हैं, जिजने पीवल सूं निनछां में गलगण्ड, गुर्दे री पथरी अर पेट री षणकरी बीमारियां हुवै। पाणी मैं कठोरता दो तरै री हुवै—स्थायी अर अस्थायी जर इण दोन्यू तरै री कठोरता नै विद्यानिक तरीकां सूं कटायी जा कर्के।

अस्थायी कठोरता हटावणी

पाणी में चूने रा कार्वोनेट्स हुवै अर जदै उच्च साधै कार्वन डाइआक्साइड निक्ष्ये तो पाणी में अस्याई कठोरता आ जावै। अड़ी कठोरता नीवे लिख्योड़ी तरकीवां सूं दूर करी जा सके हैं।

(i) उवाळ नै

पाणी नै उवाळ्यां सू अस्थायी कठोरता दूर हुय जावै। इण तरै सूं पाणी सूं कार्वन डाइआत्साइड निकळ जावै अर जिका वाइकावॉनेट पाणी में गुळियोडा हुवै वै अयुळित कार्योनेट रै रूप में आ जावै, की पठै जद पाणी ठंडी हुवै उण टैम अ पाणी रै तर्वन रै पींदै माधि में का हूप जावें। औ तरीको घणों मूंगो पड़े अर इण तरीके सूं योड़ी पाणी ही सुधारयों जा सके हैं।

(ii) ह्युस्टन रै घणै चूनै री तरीको (Housten's Excess Lime Process)

लगै-टनै 700 गैलन पाणी सूं एक डिग्री कठोरता हटावणै वास्तै 5 औं विना वुझ्यीड़ै या बूझायोड़ो चूनो काम में तैवै। इण सू कार्वन डाइआक्साइड दूर हुए जावै। फूत्योड़ा कैस्क्रियम कार्वोनेट अर मैग्रीडियम पाणी रै पैदे में बैठ जावै। बारे यद्ये पडे इण पाणी में कार्वन डाइआक्साइड शैस गुजारे, जिचसे इणमें जिको घणो-पूनो रेयग्यो हुवै वो हटा दियो जावै। इण तरीकै स दी फावदा है, एक तो ओ के इणस् पाणी री कठोरता आगी ह जावै नै दूजी ओ के पाणी में रेवणिया से जीवाणु भी मर

2. स्थायी कठोरता हटावणी

पाणी में स्थायी कठोरता उणमें कैल्सियम अर मैग्रीशियम रै सल्फेट्स अर क्लोराइड्स रै रेवणें कारणें हुवे है अर जैड़े पाणी ने मले ई उकाळी पण इणस्ं उपमें जको कठोरता हुवे है उणमें की फरक कोनी पड़ें। पाणी में लोहा, मैग्रीज अर एल्स्मीनियम जैड़ा पदार्थ मी कीं इट तक कठोरता बधावै।

36 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

(i) जियोलाइट या परम्यूटिट तरीकों
 घणै पाणी नै मीठो करणों हुवै जदै ओ तरीकौ काम में लियौ जावै। सोडियम

षणै पाणी ने भीठो करणों हुवे जदै जो तरिकी काम में लियों जादी । साडियम जियोलाइट (NAAISIO4) मोटी रैते जैझे दीसे, इणमें छोट मजबूत तार जिसा माना पालाइट (शिक्स हाना मोटी रैते जैझे दीसे, इणमें छोट मजबूत तार जिसा इणने सुखी उने मांच एक बंद डिब्बे में राखणौं चाहीजें। जो पाणी में नी घुठे जर इण तत्वों ने नुकसाण नी हुवे। जो पाणी पूं, कैल्शियम जर मैग्रीशियम ने साफ करे। जी इण तरे सूं सोडियम जियोलाइट बण जावें। इण तरे पाणी सू स्थायी कठोरता पूरी तरे अळगी हू जावें। जी पाणी धातुओं नै घोठ सके, इण वास्ते इणमें की कठोर पाणी पाछी मिळायणों चाहीजें। जदे जियोलाइट सूं सारो सोडियम निकळ जावें तो जौ केल्शियम जियोलाइट क्या जावें अप पाणी मुदु बणनी कठ जावें। इण लियोलाइट नै जदै पाछी काम में सैदाणी हुवें जण वास्ते इणमें लूण रै पाणी यो जाडो घोठियो घातें, जिण सूं कैल्शियम या मैग्नीशियम जियोलाइट पाछे सोडियम जियोलाइट वण जावें।

इण सर्रे सू अै दोनूं क्रियावां एक रै पछै एक, लगौलग, घणी टैम तक करी जा सकीजै अर इण सूं 200 बार इण तरे री क्रियावां करे जदै सिरफ एक प्रतिशत जियोलाइट री ई नुकक्षण हुवै। पाणी सू कठोरता हटावणै रै वास्तै पाणी रा मैकमा अर कारखाना वाळा विल्कुल ई विना दिख्त रै इण सरीके नै काम में ले सकै है।

II. पाणी नै साफ करणी

पीवणे रै पाणी नै साफ करने बरतणों आ बात अठै स मिनख पीढों दर पीढों णाणे हैं। मिनख पाणी कपड़े सू या मोटों टाट सूं छाण नै पीवें, जदै के को गावा में पाणी रैत नै कांकरा से मदद सूं भी छाणे हैं। पण लोगां ने आ बात पूरी तरें सूं ठा नी हैं क इण तरीके सूं पाणी मांव सिरफ कघरै जैड़ी बीजां ई हटाय सकीजें है। जद के हण मांव रैबणिया जीवाणुवां अर छुळियोड़ा पदार्थ इण तरीके सू नी हटाया जा सकै अर इण पाणी रै पीवणे सूं पूणी सी वीमारियां मिनखां अर जिनावरों में हू जावें है। लारतें कीं बरसां में पाणी नै साफ करीजणे स याणा तरीका निकाळिजिया है अर इण कारण सू प्रदूपित पाणी सू फैलण वाळी वीमारियां नै रोकण में काफी मदद निळीजी है। साफ करियों की पाणी भीवणें जोगी हू जावें अर हजारों या लाखां मिनखां अर जिनावरां से पाणी किणई तरें से बीमारी पैदा नीं करें आर हजारों या लाखां मिनखां अर जिनावरां से जात भी बनावें।

नीये लिख्यै कारणां रै वास्तै पाणी नै साफ कियो जावै---

- पाणी में हुविणयां अणूता रंग अर बदबू नै अळगी करणी।
- 2. कार्वनिक अर अकार्वनिक पदार्थां री मात्रा एक खास तै कियैड़ी हद में लावणी।
- नुकसाण करण वाळा जीवाणुवां नै पाणी सूं हटावणा या वांनै भारणा ।
- पाणी में सूं कठोरता हटावणी अर उपमें हवा चेवाणी।
- पाणी रै घातुवां नै घोळण री क्षमता सू छुटकारी दिरावणौ ।

पाणी री कटोरता हटावणी नै उपनै साफ करणी

पाणी रै साफ करणै रा तरीका । नैदे पैमारी माडी पाणी बाफ करणौ (Small Scale Purification)

(ए) भैळी करने (Storage)

(वी) उकाळ नै (Boiling)

(सी) डिसटिलेशन (Distillation) (डी) सरज री किरणां स (Sun rays)

(ई) घरेत फिल्टर (Domestic Filters)

(६) बंरत् (फररर (Domestic Filter) (१) कम दान वाला फिल्टर (Low Pressure Filter)

(iı) घणै दाव वाळा फिल्टर (High Pressure Filler)

(एफ) रसायन (Chemical)

(i) फिटकरी (Alum)

(n) पोटेशियन परमैंगनेट (Polassium Permanganate) (nn) ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन (Bleaching Powder or Chlorine)

(1v) चूनी (Lime)

मौटै पैमानै माधे पाणी साफ करणौ (Large Scale Purufication)
 पाणी नै मौटै पैमाने माथै साफ करणै रै वास्तै तीन तरीका काम में लिया

जावै : (ए) मेळी करनै (Storage)

(वी) पाणी नै तीघो ई फ़िल्टर करणी या इण वास्ते पाणी में रैवणियै कवरे नै जोड़णिया पदार्था री मदद लेवणी (Filtration with or without the aid of Coagulation)

Coagulation)
(i) पाणी नै होळै-होळै साफ करणिया रेत रा फिल्टर (Slow Sand

Filter) अर (ii) पाणी नै तेजी सूं साफ करणिया रेत रा फिल्टर (Rapid Sand

Filter) (सी) रसायनां सु पाणी री स्टरलाइजेसन (Chemical Sterilization)

(i) क्लोरीनेसन (Chlorination)

(u) सुपरक्लोरीनेसन (Super-Chlormation) (in) क्लोरामीन (Chloramine) अर

(iv) ओजोनीकरण (Ozonisation)

38 पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

नैनै पैमानै माथै पाणी साफ करणौ

एकई या घणा तरीका काम मै लेवनै पाणी साफ कियो जा राकीजें है। इण तरीकां सूं पाणी थोड़ी टैम खातिर ही साफ करीजें खासकर जदे सैर रा फिल्टर प्लान्ट थोड़े दिनों रे खातिर जदी खराब हुय जावै या पछै बाढ़ आणे सू नदी, झरनां, बेरां, तळाव या पोखर रो पाणी संदूषित हू जावै। जैड़ी हालत मैं पाणी घणकर दीसण में गूगळे दींछे। घणाई मावां में फिल्टर प्लांट कोनी हुवै अर जैड़ी ठोंड़ जदे प्रदूषित पाणी सू वीमारियां फैल री हुवै जदे अठै बतायोड़ी किणी एक या उणस् घणी विधि काम में सेयर पाणी साफ करने उठै रै मिनखां अर जिनावर्या रै स्वास्थ्य री रक्षा का सकै है। कैवत में है कि बंदूक री एक पाणी मौंच एक जणै री जान से सकै पण प्रदूषित पाणी री एक भी बूट जदे साफ पाणी मांच मिठ जावै तो जैड़ी पाणी पीवणी सूं हजारां-लाखां निनवां अर जिनावरों री जान जा सकै है।

(ए) भैळो करन

गांवों में घणकता घरों में जमीन रै नीचे पाणी री कुंडियां बमायर वरसात, पोखर, ताळाव या नहर री पाणी भेळो करें। इण कुंडियां में आमै-आगे सूं पाणी लाय नै भी मैळी करें। को दिनों पछे औड़े कुंडिर रे पाणी में सूं 80 प्रतिसत कार्यनिक पदार्थ अर किमी किमी कपस पाणी रे पेंदे माथे बैठ जावें। अ आपरे साथे जीवाणुवां ने भी पेंदे माथे सेता जावें। इण तरह सूं की दिनां पछे अे जीवाणु पाणी मांय मर जावें, पण तिका जीवाणु स्मेर बणावें उणां माथें इण तरिके री अतर मीं होतें आर वै जिन्दा रेवें ने बीमारियों रा कारण भी वणें। जवें पाणी रे तळे माथें कवरों भेळीं हूं जावें तो उणाने बिना हिलायां कुंडी सूं पाणी निकळणों चाहींंने। अनर पाणी ने तीन सताह तक मेळी कर ने राखीजें, उण में अमर हैजें जीड़ा खतरनाक जीवाणु हुवें तो वें भी तीन सताह मं मर जावें। जवें के मोतीझरें (टाइफीयड) बीमारी रा 90 प्रतिशत जीवाणु मैळे कीयेंड़े पाणी में एक सताह रे मांय मांय मर जावें। इण तरे सूं अगर कोई भी पाणी ने एक मांदीन तक मैळी करने राखें तो उणमें स्वणकरा बीमारी रा जीवाणु मर जावें ने कचरी पाणी रे तीवें वैठ्यां सूं पैट व आंतिह्यां ने हृत्या वाळें नुकसाण सूं पणों वचाव हुवे। पाणी ने जद पणी टैम तक मैळी कर ने राखें तो उपमें काई सी बचोतरी हुव जावें अर स्वार्थ साणी में छाव बवद बवद आवें ने ओ रंगीन दीसे।

उनस्थान री घणों क्षेत्र जेड़ी जठ के वरसात कम हुवै अर जमीन रै हैटती माणी पणी महपई माये है अर केई ठीड़ा तो वी इती खारो ने कटोर हुवै कि उणने पीवने रे काम में नी ती सके। इम रे साथे वीमें फ्लोराइड री अर दूजे पदार्थों री मात्रा भी इती हुवै कि उणने पीविमेदे रे स्वास्थ्य माथे बुरी असर पहें। अट्टे टीवां री कमी खेती है अर अगर पाणी मैटी कर ने तळाव वणाया जाते तो उठें री रेत सारो ई पाणी सीय तैये। कर में साथ विचे कर ने तळाव वणाया भी जाते की उणते पुष्टी अर्थे री गर्मी रे कारण सूं जस्ती इस सुख जाते।

पाणी री कठोरता हटावणी नै उपने साफ करणौ 39

अटै रा मिनख सालीणोे बिरखा री पाणी कई नाम रै कण्डां में भेळी करता आवै है। इण पाणी स वै आपरी नै आपरै जिनावरां री तिरस वडावै। जै कई राख अर चनै नै मिळायनै जमीन रै नीचे वजीजै। इणा नै गांवां री नीवाण वाळी जगहां मायै वणावै, जिण सूं पाणी ढाळ रै साथै वेवती इण कूईयां रै मांय आय जावै। कुई 30 सूं 35 फीट ऊड़ी नै 10 सं 12 फीट चौड़ी वणीजै। डणारी छत फीग री लकड़ियां सं आधी अण्डे री सकल सी बणाई जावै नै इनै माथै चुनै अर राख री लैप लगाइजै। राजस्थान रे सगळाई गांवां मै जगर इण तरे री कई बणाय नै पाणी भैळी करे तो अठै रा गावां मै पाणी री दिकत घणीकर कम हू सकै है। विरखा यै जिकौ पाणी जमीन सोख सैवै, भाप बण नै उड़ जावै, मिनख अर जनावर इनै प्रदृपित नीं कर सकै अर हवा, जीवाणुवां सुं भी इणरी संदूषण नी हुवै अर इज तर सुं पाणी री समस्या घणीकर कम ह जावे नै उठे रै मिनखां नै अर जिनावरां नै साफ सुधरों पाणी पीवणै रै वास्तै मिललो रैवै ।

(वी) उकाळ नै

जदै पाणी नै उकाळै तो उणमें रैवणिया जीवाणु मर जावै, घुळ्योड़ी अशुद्धियां नुकसाण नीं कर सकै, पाणी री अस्थायी कठोरता निकळ जावै, अर उपमें सूं हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया नै कार्यन डाइआक्साइड जैड़ी गैसां भी निकळ जावै। इण सवा रै कारणे पाणी साफ करणे री ओ तरीको काफी ठीक हुया करै। पाणी नै 20 सं 25 मिनट तांई उकाळै अर उण वर्तन नै ढक नै राख दैवै। इण तरै सूं पाणी पाछी संद्वित नीं हवै। जदै पाणी उकळे तो डणी सारी गैसां निकळ जावै अर औ वैस्वाद हू जावै l इण वास्तै या तो इनै पिवणे रै थोड़ी टैम पैली खुलौ राखै या पछै इनै एक बर्तन सूं दूजै मे थोड़ी उथळ-पुथळ करै सूं इणमें हवा नै दूजी गैसां पाछी घुळ जायै अर पाणी पीवण में स्वाद वाळी हू जावै। भूगळी पाणी इण तरीके सूं साफ नी हू सकै। पाणी साफ करणे री ओ तरीकी घणी मूंगो है इण वास्त घणी जरूरत माथै अर जदै पाणी साफ करणै रा दजा तरीका नी अपणाय सकै उम टैम ओ तरीको काफी ठीक 181

(सी) डिसटिलेशन

पाणी एक बद वर्तन में उकळती रैवै तो उणमें सूं भाप आवती रैवै। इण भाप नै भैळी कर नै ठंडी करणे सूं आ पाछी पाणी वर्ज । अड़ी पाणी पीवणे वास्ते हर लिहाज सू चोखो हुवै पण इण तरीकै मैं खर्चो घणों आवै। एडन अर कृवैत जैझ पईसै वाळा देस इण तरीकै सं समूद्र रै पाणी सं पीवणै शै पाणी तैयार करें।

(डी) सूरज री किरणां सं

(बा) पूरित पे करना पू सूरज री किरणा में जीवाणुआं नै भारण री ताकत हुवे है। घण इण किरणा री असर सर्दी री मौसम में कम हूय जावें। इण खातिर वाजार में निळण घाळा मरकरी वैपर लट्टू (200 बोल्ट) या छार्टज ग्लास रा वण्योझ लट्टू या ट्यूव भी काम में ली जा सके है। इण किरणां री असर सिर्फ 12 इंच गहराई तक ही हू सके है। इण तरिकै


सं साफ हवोड़े पाणी मैं किणी तरह री स्वाद, रंग या गंध पैदा नी हुवै, इण वास्तै ईरी उपयोग दफ्तरां, घरां, स्वीमिंग पल अर होटलां में आराम सं कियौ जा सकै है।

(ई) घरेल फिल्टर

इण तरीके सं पाणी घरां मैं साफ कियौ जा सकै। जैडा फिल्टर घरां में भी तैयार किया जा सके अर बाजार सं भी विषयावणाया फिल्टर खरीदिया जा सकै। बाजार वाटा फिल्टर घणा चोखा हवै क्योंकि डणसं साफ कियोड़ै पाणी मैं जीवाण नीं हुवै, पण इण तरे स फिल्टर सं पाणी में वियाण हुवै तो वै अळमा नीं किया जा संजीते। कई तरे स फिल्टर, जिका काम में लिसेजे, वै इयां है :

(1) कम दाव वाळा फिल्ला

यणकरा लोग यांने गांव मैं घर में ही वणाये. औ भारतीय फिल्टर (फोट्र 1.)



छणीज नै पाणी तीजी मटको में आय जावै। इण तीजी मटकी रै पींदे माथे कांकरा से तळ विखयोड़ी हवे अर इण रै माथै लकड़ी रै कोयले री परत रैवै। इण सं छणीज नै पाणी चौथी मदकी में आवै। औ पाणी दीसणे में एकदम

साफ हुवै पण इण फिल्टर सुं पाणी रा जीवाणु नीं छणीजै। थौड़ी टैम पांछ मटकी री रैत नै कोयले री तळ नै ऊपर सं फोटू: 1. 1. मारतीय फिल्टर 2. साफ करणो हीलावती रैवणी चाहीजै जिणस् पाणी हुरे तिसे पाणी कर रेत री परत 3. पाणी कर ठीक तरीकै सूं साफ ह्य नै वारै निकळ

कोपते री परत 4. कांकरां री परत 5. छगीज्योड़ी मकीजै।


(II) घणै दाव वाळा फिल्टर

पणै दाव वाला फिल्टर नीरी तरै रा हुवै, पण अठै एक ही तरै री वर्णन वताइज रिवी है। सँग ही फिल्टर पाणी नै छाण नै चोखी साफ करे। इपारी पाणी साफ करपै से यति कम नी हुवै, इण वास्तै याँनै टैम मायै साफ करता रैया जायै जिनसूं पापी जल्दी जल्दी छाणीज सफीजै।

राउ महको फिल्टर (Shuddha Micro Filter)

शुद्ध माइको फिल्टर (फोटू 2) बाजार में मिदै अर इन सूं 5, सूं 10 सीटर भागी जैक मिनट में साफ ह्य सकै। इस फिल्टर नै काम तैयसे सूं पानी में


पाणी री कटोरता हटाउनो नै उपने साम



फोटू 2. शुद्ध माहको फिल्टर 1. पाणी निकजण री नड 11. पाणी आवरी शानी करा III. हवा करको पै सार्च ताथा 11. फिल्टर री खोज , V. सार हुयोई पाणी रै बार्र जावते थी रखी, VI निस्टर रै खोज सू रेत अर जीवागुर्ज रै निरुक्तमे री रखो, VII सारक हुवण बाळी पाणी अर VIII फिल्टर रै बारै री रिस्तो।

टंकीयां रै काट से कचरी. रैत, कादौ, फफ़ुंद, मोटा जीव नै जीवाण अर घणी तरै सै कीणी कचरो, अठै तक कै इण सं 0.4 माइक्रोन तक रा किणी जीवाण पाणी सं साफ লা खासतीर सं पाणी री वीमारियां रा जीव जिणमें स्पोर कोकसाई अर ई. कोलाई डण फिल्टर छणीजै। डण फिल्टर सं साफ कियोड़ै पाणी स 90 वीमारियां सं छटकारी मिळ जावै। इण फिल्टर स् साफ कियोडी पाणी छोटे टावरां अर छोटे जिनावरां रै वास्तै घणी चोखो हवै। डण फिल्टर नै स्कूलां, कॉलेकां.

अस्पताळां, गांवां अर मेळां में विना किणई दिखत रै काम में लेक कि इण फिल्टर नै काम में लेक्प वाले इणने पाइप सूं पाणी री टंकी सूं जोड़े। पेली निकट्यों के काम में तई लेक्पी, इणे पि जिकी पाणी आवे वो साफ हुवै, उने पीवणे वाली काम में ते सके। इणे कि जिकी पाणी आवे वो साफ हुवै, उने पीवणे वाली काम में ते सके। थोड़े दिनों रे काम में लियां रे पर्छ फिल्टर नै साफ करणों पाहिने क्योंकि पाणी में देविष्या कायर अर जीवाणुवां सुं एमं लाग्योड़े संस्त्रूतों कि फिल्टर ते खाले के स्त्रूतों के फिल्टर से खाला वाल हुवें हुवें वाल टेंग खोलें वाली इणे करप लाग्योड़े दक्कण ने मुमार्थ (फोट्स 3.11) आर फिल्टर ने उणरे वारे वाले खोळिये सुं अळगी कर लेवें (3.111)। सेल्लूतोंज फिल्टर नै एक वाल्टी पाणी (फोट्स 3.12) में 4 सू 6 पंटा तक रै वारते इल्वोचोंडी रायी, इण तरे सुं उर्ज पाणी स्त्रोड़ कवस साफ ह्वता आवे। इण कारी ने पूरी तरे सुं साफ करणे रे वारते तालतोंन रे सुरस सुं इणरों कपरती खोळ ने बाफ करणों पड़े। वुरस (फोट्स 3.27) ने कपर ने नीवें पड़ी पड़ी लाफ दल वावें। फिल्टर ने पाणी



फोटू 3. I सू VI शुद्ध माइको फिल्टर रै काम करणै रो तरीको

(फोटू 3.VI) जोड़ नै उजनै सरू करें, पैलपोत की टैम तक 7 मूं 8 वाल्टी पाणी वैयण देवणो चाहीजें, उण पछै जिको पाणी निकळ वो एकदम साफ हूँवे। फिल्टर रै खोळ जर्दै घणो काम आ जावें नै जद औ 50 मी. मी. री हू जावे उण पछै नची संस्पूतीन फिल्टर पेड लगावणे री जरूरत पड़े त्रिकै कि 70 मि. मि. आकार री हुवै है। इण फिल्टर सूं पाणी में रैविष्णाया विपाणुचा रे आताव सैंग होते री जयाजुचा अर कवरें ने पाणी सूं हटायी जा सकै। विपाणुचा ने कियी दूने तरीके सू हीज पाणी मुं हटायी जा सकै। विपाणुचा तो उज्जेळे नींतर कोई रसावन सूं पाणी साफ कियो जा सकेंड अर इण वास्तै पाणी ने वा उज्जेळे नींतर कोई रसावन सूं पाणी साफ कियो जा सकेंड अर इण वास्तै पाणी ने वा उज्जेळे नींतर कोई रसावन सूं पाणी साफ कियो जा सकेंड अर इण वास्तै पायी तो क्लोरीन भी काम में सी जा सकेंड

(एफ) रसायन

(1) फिटकरी

फिटकरी या एल्यूमिनियम सल्केट पाणी सूं रंग, पीट अम्ल, जीवाणु, सिल्ट (Silt) अर कादी जादि हृद्यवणे वास्तै काम में ली जावे। इप सूं पाणी में हल्झी तिस्ती

पाणी री कठोरता हटावणी नै उपनै साफ करणो 43

रैवण वाळी अशुद्धियां आपस मै जुड़ै नै पछै वै पाणी रै पींदे माघै वैठ जावे। एक गैतन पाणी नै साफ करणे वास्तै 1 सूं 🗷 ग्रेन फिटकरी पाणी मैं घालणी चाहीने। इण तरीके सूं साफ कियोड़े पाणी नै काम मै लैवण सूं पैली उणने घरैलू कम दबाव वाळे फिल्टर सूं ष्टाण नै काम मैं लैवणों चाहीने।

(ii) पोटेशियम परमैंगनेट

इण रसायन सुं जीवाणुवां नै मारण में घणी टैम लागै, पण जदै इण रै सापै तनु कियेड़े हाइड्रोक्लोरिक अन्त मिळावै तो पाणी तेजी सूं जीवाणुवां सूं मुक्त ह जावै। इण रसायन सू हैजे तकात रा जीवाणु मर जावै। इण रसायन री उपयोग घरां, सहर रै बारै जारण बाळी पार्टीयां व बेरां री पाणी साफ करण वास्तै कियो जा सकै। इप रसायन सं कार्यनिक पदार्थां नै जीवाणुवा सुं आक्सीजन निकळ जावै इण कारणै जैडी पाणी सरीर नै नुकसाण नी पुगाय सकै। एक बेरे में अगर 1,000 सूं 1,500 गैलन पाणी हुवै तो उन्नै साफ करणे रै वास्तै आधा औंस पोटेशियम परमेंगनेट री जलरत पड़ै (एक गैलन पाणी रै वास्तै 60 ग्रेन पोटेशियम परमेंगनेट रे साथै 180 ग्रेन विना तन कियोडो हाइडोक्लोरिक अम्ल)। जदै इणनै पाणी मै गाळै तो उमें वैगनी या गुलावी रंग आवे अर अगर औ रंग 15 सूं 20 मिन्टा मे फीको पड़ जावै, तो पाणी मै थीड़ो रसायन फैलं मिळावणों चाहीजै। ओ रंग पाणी में 3 सं 4 घंटां तक फीकौ नी पड़नी राहीजै। पाणी में रसायन घालियां रै पछे उनै किणी तरै सं चोखी तरै स मिलावणो चाहीजै। रसायन क्रिया पूरी एक रात तक हुवण देवणी चाहीजै। दुजै दिन जुदै पाणी में कीं रंग नी दीसे तो उणने काम मै लियो जा सकै। अगर वेरै रो पाणी दुजै दिन भी साफ नीं हुवें तो औड़े पाणी नै पप सुं जठै तक निकाळती रैवणी चाहीजै, जठै तक कै पाणी में रंग दीसणों बन्द नी ह जावै। अगर पाणी में धोड़े ई रंग दीसै तौ उनै काम में नी लेवणों चाहीजै। इण रसायन सं पाणी साफ तौ ह जावै पण उण में सं बदव नीं जावै जर उप री सवाद भी वदळ जावै। कार्यनिक पदार्थी स निकळ्योडी लोहा भी इप तरीकै रै गाध्यम सुं पाणी सुं निकाळ्यो जा सकै।

(॥) व्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन

ओ सफेद रम सै शुरण सो हुवै अर इणमें 33 प्रतिशत क्लोरीन से मात्रा हुवै। इनै सुते मैं नी राखणों चाठीने। एक माग क्लोरीन हर दल लाख माग पाणी नै साफ कर सके। एक औस क्लीविंग पाउदन नै 750 एम.एत. पाणी में मिलायेनै उम मूं 2,000 मैतन पाणी साफ कियों जा सकै। इच माणी ने साम से से पर्छ अम में सेवर्णों चाठीने। पाणी में स्टरलाइन करणे रै बारते व्ह्वीविंग पाउडर से मोलियां (सोडियम हाइमोक्तोयइट) भी आवे पण औ पुराणी नी हुवणी चाहीने।

क्लोरीन री गोलियां

क्लोरीन री गोलियां धीठै रंग री हुवै कर के बजार में हैलीजोन रै नाम सूं मिठे। इच तरीके सूं 0.5 ग्राम री एक मोटी सूं 20 तीटर पाणी कार्य पंटे रै मांय ही 44 पानी री प्रदरम कर निवारण स्टरताइज कियो जा सके। सोडियम थायोसत्फेट री गोटी आसमानी रंग री हुवै अर इण रै कारण पाणी में घणी युटीयोड़ी क्लोरिन नै अटमी की जा सके है। इण गोटी रै उपयोग से पाणी री स्वाद भी बोखी ह जायै।

(lv) चुर्ना

चूनै नै पाणी रै साफ करणै वासी तियां सूं पाणी रा जीवाणु तो मरे ही है पण सावै ही उपरी कठोरता भी आगी हू जावै नै पाणी शुद्ध किया जा सकै है। पाणी में चूनी 10 सूं 20 पी.पी.एम. (10 सूं 20 पिती आग हर एक तीटर पाणी में) रै हिसाब सूं पाणी में धातीजे। जर्दै इने मात्रा पाणी में घणी हू जावे तो उप पाणी नै कार्बन डाइआकसाइड मैस मिळते इने अगमी ते सकै। इप तरीके सूं औं कैत्सियम कार्बानेट वर्ण, तिगने पाणी सूं हटा मै सुखा सकै। जद इपने गर्म कियो जावे तो उपमें सूं कार्वन डाइक्साइड निकळ जावे अर इप तरे सूं चूनी पाणी मिळ जावे। इप चूने नै फेल काम में तिय ने पाणी नै साफ कर सकै।

2. मोटै पैमानै माथै पाणी साफ करणी

(ए) भेळो करनै

जदै पाणी नै भैळी कर नै राधै तौ उप में छोटा मोटा सेंग ई तर रा कचरा वीर पीर माथै बैठ ज्यावै। टंकी रै माथै एक ढकण लगायोड़ी राधै जिणस् उणमें किनी भी तर तै कचरी नी पड़ै। पाणी से टंकी ईट. भाटै या सीमेंट अर कांकर नै मिळाय नै बणावै। आ टंकी 10 सं 15 फीट गैरी अर 25 सं 30 फीट चौडी बणीजै। जिण नळ सु पाणी टंकी मांच जावै यो 7 या 8 फीट री ऊंचाई माथै लगायी जावै। टंकी नै मांय सुं बरोवर हिस्सां में बांटै। पाणी टंकी रै पैलड़ै हिस्सै माय आयै जद औ हिस्सौ पाणी सं भरीज जाये तो पाणी ऊपर सुं वैयतो उण रै दुजै हिस्सै मांय आवै अर जद औ भी भरीज जावै तो पाणी तीजै हिस्से मांय आ जावै l इण तरे सूं पाणी वैयती हुयी सगळा हिस्सां मैं जावै अर टंकी पूरी तरै सुं भरीज जावै। पाणी सै बहाव बीत धीरै राखीजै जिजस हर हिस्सै रै तलवै माथै भारी कवरी निथर नै वैठती जावै। जद पाणी टंकी माय भैळी हुवै उण टेम पाणी नै हिलावणों नीं चाहीजे अर पाणी री तापक्रम एक जैड़ी हवणो चाहीजै। पाणी मैं रैवणिया मीटा कचरा 1 सूं 2 घंटां मांय पींदे माधे वैठ जावै. जदैकि हल्का कार्वनिक पदार्यां रा कचरा 6 सुं 8 घण्टा मांय टंकी रै पींदै पर आय जावै अर 70 सुं 80 प्रतिशत तक तिरता रैवणिया हळका पदार्य पाणी सुं आगा हय जावै। इण तरीकै सं 24 घंटां मांय 10 प्रतिशत कचरा टंकी रै पींदे माथै आय जावै है। औ ध्यान राखीजर्णी चाहीजै कै पाणी टंकी रै मांय तैजी सुं नीं पड़ै। पाणी मैं रैवणिया जीवाण, कार्वनिक पदार्था नै आक्सीडाइज करनै नाइट्रेट्स वणावे है, पण इणां मैं अमोनिया रा तत्व कम पड़ जावै है। पाणी नै मैळी कर नै सखण री ई टंकी रै पींदे मायै जिकौ कचरो आय जावै ऊनै थोड़ी थोड़ी टैम स् हटावतों रैवणीं चाहीजे।

पाणी री कठोरता हटावणी नै उजनै साफ करणी 45

(वी) पाणी नै सीदो ई फिल्टर करणी या इण वास्तै पाणी में रेवणिये कवरे नै जोडणिया पदार्था री मदद लैवणी

पाणी नै जठै ई मैद्रौ कर नै राखै तो की टेम पछै उणमें कचरी पींदे माथै बैठ जावै जिणम् पाणी की हद तक साफ हूय जावै है। पण इण तरीके सुं पाणी मै मौजूद हल्का पदार्था रा कचरा पाणी सूं नी हटाइजै। इण वास्तै की रसायनिक पदार्था री मदद सुं पाणी री कचरों हटावणों पड़े। अ पदार्थ कचरे नै आपस में जोड़े जिणसं अ कचरा भारी हुए जावे ने पछे वे कीं टैम सं टंकी रै पींदे माथै आय जावे। इण वास्तै जिका रसायनिक पदार्थ काम मैं लिरीजै वांमै खासकर फिटकरी, फेरस सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट अर फैरिक सल्फेट है। ज्यादातर काम में फिटकरी हीज लिरीजै है। फिटकरी, कैल्शियम अर मैग्रीशियम कार्वोनेट रै साथे क्रिया करनै एल्युमिनियम टाइड्रोयसाइड बणावै अर औ पाणी में तिरता रैवणिया कार्वनिक अर अकार्वनिक पदार्था नै जोड़े जिज़स्ं अ पदार्थ भारी ह्य जावै अर पाणी रै पींदै माथै आय जावै। जद पाणी नै तेजी सं साफ करणिये रैत रै फिल्टर सूं साफ करणों हुवै तो उणै पैली पाणी नै फिटकरी सूं साफ करणो जरूरी हुवै। इयां करणै सूं पाणी मै रेवणिया जीवाणुवां री संख्या मै कमी आय जावै। जीवाणु कार्यनिक पदार्था रै साथै लाग्योडा रिया करें अर ज़दै फिटकरी नै पाणी में धालै उण टैम वै मदार्थ आपस में ज़ड़े अर भारी हुए सं औ पींदे माथै आय जावे अर इण तर सूं बार साथै साथै जिका जीवाण हुवै ये भी पाणी रै पींदै माथै आय जावे। घरती माथै जिल स्रोत से भी पाणी मिळे उणने काम में लैवणे सूं पैली उणने रैत रा वण्योड़ा नीचै वतायौड़ा इण फिल्टरा स साफ करणों जरुरी हुवै।

(i) पाणी नै होळै-होळै साफ करिणया रैत रा फिल्टर

इण फिल्टर में मजबूत जर साफ तर री रेत री परत में न्यारी-न्यारी मौटाई बाको कांकर माथे विष्ठावने वणावे। सै सूं ऊपरो वाकी रेत री परत 36 सूं 60 इंच गैरी विकादने। कांकरां री न्यारी-न्यारी मोटाई री चार परतां माथे रेत री ऊपरी परत ठैरपोड़ी रैंवे है जर जै नीचे वताई ज्यं हवे हैं.

भैदो हुनोड़ी पाणी 36 सूं 60 इंच रैत 0.25 सूं 0.35 मि.मि. 36 सूं 60 इंच काकरा $\frac{1}{8} \times 1\frac{1}{8}$ 3 इच कांकरा $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$ 3 इंच कांकरा $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$ 3 इंच कांकरा $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$ 3 इंच कांकरा $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$ 6 इंच कांकरा $\frac{1}{4} \times 1$ 6 इंच

¹⁶ पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

जद फिल्टर नयी हवै अर उपने काम मैं तैवै उप टैर्म इणस् सिरफ पाणी ई छाणीजै । इण पाणी मैं ई टैम जीवाण अर ठोस पदार्थ दोनू ई हुवै । पण 🗓 घंटां पछै रैत रै ऊपरलै हिस्से माथै जीवाणुवां री एक पतली सी परत बणावै (प्लेन्कटन, डाइआटडाम्, जीवाणु अर काई) अर इण सैंग जीवां री मदद सू पाणी चोखौ साफ ह्य जावै। इण फिल्टर नै पकीयोड़ी होळे-होळे चालणियों फिल्टर कैवे है। इण फिल्टर से एक घटै माय 2 | गैलन पाणी फिल्टर रै एक स्कैयर फीट भाग सूं साफ ह्य नै निककै।

(11) पाणी नै तेजी सुं साफ करणिया रैत रा फिल्टर

भेळी हयोडे पाणी ने जद साफ करणे वास्ते लावै तो उणरे पैली इण पाणी नै रसायनां रै साथै राख नै उण री कचरो हटावै। इण पाणी नै निधार नै न्यारी करै पछै उनै दाव पम्प सु या धुड़ री मोटी परत माधै पाणी री घणी मात्रा में उणनै फिल्टर करै। फिल्टर रै वास्ते घड ने काकर री परतां विछाइजै वै इयां है:

रैत रा कण 0.45 स् 0.55 मि.मि.

भैद्धौ कियोड़ी पाणी

कांकर 🚉 ऊपर री विछावण

कांकर 1 - पींदै री वीछावण

12 सू 18 इव

60 सूं 72 इंच

30 सूं 36 इच

खाडै बाळा नळ अर पक्षी फरस

फिटकरी अर छोटा कचरा. जिका टंकी रै पींटे माधै नी वैठे अर पाणी रै साधै फिल्टर प्लांट मैं आ जावै अै फिल्टर रै ऊपरी परत माथै ई रुक जावै। रैत री परत माथै जीवाणु भी रुक जावै अर अठै अमोनिया री आक्सीडेसन हुवै, जिकौ पाणी छणीज नै आवे वौ दिखण मैं साफ हुवै, रंग अर सुवाद भी चोखी हू ज्यावे नै इण पाणी में किणी तरै री खराव यदबू नी हुवै। इण साफ हुयोड़ै पाणी सूं 99 प्रतिशत जीवाणु आगा लीरीज ज्यादी। जदै गहर सै पाणी पीवण रै साथै मिळ ज्यादे तो उणमें कोलीफार्म सगह रा जीवाणु मिळ्या करै। अगर इण फिल्टर सुं साफ हुयोड़े पाणी मै कोलीफार्म जीवाणु कोनी लाथै तो इण सूं आ वात साफ ह्य ज्यावै कि औ फिल्टर चोछी काम देवै है।

हीळै नै तेजी सुं पाणी साफ करणिया फिल्टर सुं साफ हुयोड़ै पाणी नै क्लोरीन या दूजै किणेई तरीकै सूं जीवाण रहित करीजणों चाहीजै।

(सी) रसायनां सुं पाणी री स्टरलाइजेसन

पाणी नै रसायनां सूं स्टरलाइज करणे सै वो तरीको है जिणसू पाणी में रेयणिया किणी भी तरै रा जीवाणु, ठोस या गैस सुं विणयोड़ा रसायनां सुं गर ज्यापै। अगर रसायनां री जरूरत रै मुताबिक ई वांने पाणी मैं वालै तो जीवाणुवा स स्पोर. पोलियो अर पीळीयै रा त्रियाणु (वाइरस) माथै की असर नी हवै, पण जरे जरुरत र् ज्यादा मात्रा में रसायन पाणी मैं नांसी तो औ सैंग भी गर जायै।

पाणी नै स्टरलाइज करणें वास्तै जिको रसायन सैवै यो गिनरार्ग य निनापरी नुकसाण नी करणों चाहीजै, उणमै जीवाणुअ नै भारणै से साजत सर्व रूपणी -

पाणी री कटोरता हटावणी नै उण ै साध करण

है। इस सूं पाणी रौ सुवाद नई बदळणो चाहीजै। रसायन विना किणेई दिकत रै वजार मैं आसानी सूं मिळणों चाहीजै जर ओ मैगो नी हवर्णो चाहीजै।

(1) क्लोरीनेसन

ओ तरीको असरदार, सस्तो नै भरोसै वाळी है। इण तरीकै मांय पाणी रिरफ 15 मूं 30 मिन्ट रै वास्ते क्लोरीन रै साथै राधीनै। इनै वास्ते क्लोरीन री इत्ती ई मात्रा ितरी नै तणमूं पाणी ये सुवाद नी वदके नै उणमें इत्ती ई क्लोरीन री मात्रा रैवै के निणमूं पाणी यरं तक पाइप मूं आवे तो रस्ते में ह्वाडे संदूरण री इण पाणी मार्च की असर नी हूवै। पाणी में जर्देई फीनोल रा अंत हु तो तल्हीरीन रै उपाया मूं पैली उण पाणी मै घारकोल (कोचले) रै माव्यम मूं छाणणों जरूरी है नीतर औई पाणी मैं क्लोरिकिनोल री बदबू आवती रैवै। सुपरक्लोरीनेतन रै पछै बेखी हुवै। जिक्की क्लोरीन पाणी में हवायणी जरूरी हुवै।

(॥) सुपरक्लोरीनेसन

हण तरीके सूं पाणी साफ करण खातर साधारण क्लोरीनेसन करण वार्त जितरी भी क्लोरीन पाणी में घाले, उणसूं 10 गुणी क्लोरीन काम में तैये। इण तरीके सू पाणी में हूवण बाळी बदबू, रंग अर सुगाद सैग ही ठीक हू ज्यावे अर पाणी में कोई तरे रा जीवागु नी बच की। जठै भी पाणी मैटी करणे री ठीइ नी हूवे उठै ओ तरीको काम में लिया करें। इण तरीके में पाणी रै साबै क्लोरीन सिरफ 10 मिनट रे वास्ते ही राखै। पाणी नै स्टरलाइक करिया पछै उणमें जिकी वेसी क्लोरीन हुवे उनै सल्फर डाइआक्साइड मिळाप (मोटे पैमाने माथे) या पछै सोडियम थायोसल्फेट (बैने पैमाने माथे) मिळाप ने पाणी सुं इटावे।

(॥) क्लोरामीन

अमोनिया बाळै पाणी में जद क्लोरीन मिळावें तो उमें क्लोरामीन बचै। पाणी में अगर कार्सिक पदार्थ हुवै तो इण माथे बांधे की अबर नी हूब सके। इण तरिके मांच आयोडोफार्म नीं वर्ण अर पाणी में क्लोरीन से सुबाद भी पैदा नी हुवै। इण रसायन नै जीवाणुओं ने मारण में घणो टैम तागै, इण बास्ते स्टरताइनेशन रे बास्तै रसायन नै सम्पर्क रे वास्तै यणी टैम से जरुरत पड़े।

(iv) ओजोनीकरण

ओजोन घणी अस्थिर हुवै, इण बास्तै जा O_2 अर O में बंट.ज्याबै। जर्द आ घटन वाट्यों (O) स्थिति में आवै, जर्द कार्यिनिक पदायों है आवसीडेसन हू जावै अर इपलू जीवाणु मर ज्यावै। सूक्ष्म जीवाणु भी कीं सैकण्ड में ही मर ज्यावै। ओजोन सूं मुंचाया रै द्यावित बण्योड़ा छोटा कुंडियां हो पाणी भी साफ करीजे। इण तरीके सूं पाणी री सुवाद अर रंग माये कीं असर नी हुवै। इणमें होवणिया नाइट्रोजन रा आवराइड जीवाणुवां रै वास्तै जैरीता हुवै। पाणी स्टरलाइन हुवै रै पर्छ उणमें ओजोन विस्कृत ई नी रैवै। पाणी में स्टरलाइन करण वास्ते उणमें ओजोन O-2 सूं 1.5 मि. ग्राम प्रति तीटर रै हिसाब सूं मिलाया करै।

48 पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

प्रदूपित पाणी सूं वचाव अर नियंत्रण

प्रदूषित पाणी सूं वचाव अर नियंत्रण रै वास्तै नीचै लिखिज्योड़ी वार्ती से ध्यान राखणी जरूरी है :

- निज्ञवां नै पाणी रै प्रदूषण अर इणसूं हूवण वाळै नुकसाण रै वावत जाणकारी दैवणी चाहीजे। मिनखां ने इण बात री पूरी जानकारी हुवणी जरूरी है के बारे स्वास्थ्य रै वास्तै साफ-सुबरी पाणी कितरी जरूरी है, इण बास्ते वै आपरी खराव आदतां नै छोडे जिण सूं पाणी रै स्रोतां नै दूपित हूवणै सूं ववायो जा सकै।
- शिनखां नै पढाई रै माप्यम सूं पाणी रै भौतिक गुणां रै वावत हर बात विगतवार वताइते, तिणसू यो पाणी पीवण रै पैली उणने स्वास्थ्य री खातिर वोखी ह्वणै से पिछाण कर सकें। जदै उणने भाणी रे रंग, वदन, सुवाद, कार्वनिक पदार्थ, अस्तीयकरण या क्षारीयपन आर गुण्योपन आदि रै वारे में पूरी समझ हुवणे सू वी पाणी से भौतिक परीक्षण एकटम कर सकेता। इण परीक्षण सूं निनखां नै प्रदूषण रै बारे में बिक त्यातार ठा लाग जावै। अर वो आसानी सूं आ यात सोच सके, पाणी पीवणे या फेर दूजी किनीई काम मैं लेवजांगी है।
- 3. परां मूं अर कारखानां सूं निकळांड़ि पाणी नै किण तरें सूं ठिकाणे लगायणां है, इण बात री पूर्त का हूचणी चाहीजी। पाणी मैं मिलण वाळी घणकर खरावियां ने ह्यवयों रै वात्ते पाणी ने मैळी कर ने रखणों, उपने साफ करणों कर स्टरलाइज आदि जैड़ा तरीका काम लेवणा चाहीजे। तेल, रंग अर लूण सू प्रदूषित हुयोड़ी कारखाना री सूनली पाणी उपचार करियां रे पछे ई कारखाना रां, यारे निकाळणो चाहीजै जिपसू जमीन रे ऊपरली अर हेटली माणी दूषित नी हुवै।
 - 4. बेर्स माथै पका चबुतरा बणावे अर उणरै कन पाणी निकळण वास्तै सही ढाल बाळी पळी नालियां बणावे। पछियां ने जाळी लमाय ने वेसं में जायण सूं रोकै अर ध्यान राखे के पाणी में बींट अर रूंखड़ां री पत्तियां आद भीं पड़ै।
- 5. स्रोतां सूं पाणी निकाळती टैम साफ वाल्टी अर रस्ती काम में लेवणी चाहीजै।
- जिनावरां ने पाणी रे सोतां मांच पाणी पीवणे रै वास्तै नी जावण देवणों चाहीजै, वारै पीवणे रे वास्तै न्यारी इन्तजाम करणों चाहीजै (फोटो-4)।
- 7. नदी अर तळाव में कपड़ा घोवणे, गंदी पाणी उणा में छोड़णे माथै रोक लगाउँ।
- 8. धरती मायै वेवतो सुनळी पाणी ले जावण वासी पळी नाळियां बणवाणी भारिकी जिणसूं इण पाणी री रिसाय रुक सकै नै कम उंडे पाणी स हैन्छपम्प नै मेरी री पाणी दूपित नी हूस सकै।
- गहर लेण रै पाइप सूं गंदी पाणी रीसीजणों नी चाहीजै।

- मर्योझ जिनावरां नै पाणी रै स्रोतां मांय या इणां रै आसै-पासै नी नाखे!
- पाणी रै स्रोतां रै कंनै जनावरां रै पोटां सै देर नी वणावणों चाहीजै (फोटो-4)।



· पाणी रै सोत माय जिनावर नै इजरै कनै पोटा रा दियला।

- 12. जद नदियां में बाढ़ आवै नै तळाव अर वेसां सै पाणी सुगलो हू जायै उण टैम पाणी ने उकाळ नै, क्लोरीन सं या पोटेशियम परमेंगनेट आद किणी एक तरीके सुं पाणी साफ करने पीवणे रै काम में लेवणो चाहीजै।
- 13. जठै भी पीवणै रै पाणी री घर रै या कारखाना रै द्वित पाणी सूं संदूषण हूर ज्यायै तो उण टैम इण स्थिति ने कानून री मदद सुं नियंत्रण में लावणी चाहीजै। ओ कानून पाणी रै प्रदयण नै नियंत्रण मै लावणै खातर वणीजियो है (पाणी कार्न 1974, पानी नै प्रदूषण सुं दचावणे अर नियंत्रण रै वास्ते)।

पाणी रौ नमूनो लेवणौ अर वींरौ परीक्षण

पाणी रा नमूना लैवणा नै वींरी परीक्षण नीचै लिखिज्योड़ा कारणां रे वास्ती जरुरी है :

- पाणी नै शुद्ध बण्योड़ी ग्रखन रै वास्तै।
- पाणी री जिका भी स्रोत है वो निनखां अर जिन्नवर्स रै कान का सकै इणरी टा लगावणी।
- परीवणां स्ं पाणी रै आठे स्ं आठे स्रोत से टा पाइकी।
- पाणी रै परीक्षण सूं वो किन कान का कहै जा टा करजो, तियां के घर रै बासी, धामड़े या जन नै धोवन रै बासी, दूदङ्कार्य, डेंबरी जर मुर्गी पाटण रै बासी।
- नदी रै पाणी में हुवण वाटै प्रदूषण से द्या चड़नी के की किन दोड़ मूं हुवै इन बात से खोज करने उजने सेकनो।
- नदी अर वेरै रै पाणो स सुना में बरसन्त, बाह कर कहान है दैस निका बददाद हुदै गाँस पतो समावनो ।
- षातुवां से टंको मांच जदै चारी मैकी कर कै रखी ही उस माधी विको असर हुँवे उपसे पतो लगावणों।
- 8. पाणी नै साफ कर्राणया नै उपने मृदु बज्रव्येट्ट स्टायको रे उत्तर नै देखनी।
- फंडा वेरा में न्यारी-चारी गहराइयां मादै चारी है दुसा में हुदरों देवले बन्धन री पती जाणती।
- मिनखां अर जिनावरां में फैलण वासी बीनारियां की नहानारी के देन सीनायां बाळ पाणी रै स्रोतां से पतो लगावणी।
- 11. गेंटिया नै गुर्दे से च दूनी बीमारियां मूं निहन्त निहन्ती कर किया है करी
- 12. निम्ने पाणी नहै मिटै उन्हें विकास साम कर्ति कर हार्न के किया साम कर कर हार्न के किया साम कर हार हार्न के किया साम कर हार्न के किया साम कर हार हार्न के किया हा है किया है किया है किया साम हार्न के किया है कि
- 13. नटां सूचा वसीन है जिसे विक्रिकेट्स करूर है करने हैं जिसकेट्स पाणी सै मननो सेटकी

या है, वैड़ी पाणी थोड़ी ताळ पछै नी आती, उणमें कीं न कीं वदळाव हूव सकै। इण कारण जरे भी कोई ठीक समझै कि ओ पाणी आढ़ी नी है, उण पाणी री नमूनो तुरंत ले लेवणो चाहीजै जिणसूं इण पाणी री परीक्षण करायां पछै जिको नतीजो आवै उल रै मुताविक मिनख पाणी री उपयोग कर सकै जर आप नै अर जिनावरां नै पाणी सूं हूवण वाळी वीमारियां सूं बचाय सकै।

पाणी री नमूनो तेवती वगत पूरी ध्यान राखणों चाहीजे के पाणी किणई दूर्जे कारण सूं संदूषित नी ह्य ज्यावै। जरे पाणी री नमूनो प्रयोगशाला मांय भेजीजे तो उणै साथै सारी जाणकारी देवणी चाहीजे जिलातूं पाणी री सही परीक्षण हून सके। पाणी री नमनों सेवती वगत नीचे दियोड़ी वालां री पूरी ध्यान राखणों जस्ती हुई।

- (अ) पाणी रे नमूनां री प्रयोगशाला में किण तरे री परीक्षण करावणी है, जियां भौतिक, रसायनिक, जैविक अर सुस्मदर्शी परीक्षण।
- (व) पाणी रै नमूना नै न्यारी-न्यारी टेम सूं घणी बार भेळा करणा चाहीजै जिणसूं प्रयोगशाला मै उणरी ठीक सूं जांच कर उणरै बारै में पूरी पत्ते लगायो जा सकै।
- (स) वैवतै पाणी री जदै नमूनों लेवणो हूँवै तो उपरै वेवण री तेजी में हूवणै वाळ वदळाव री पुरो ध्यान राखणों चाहीजै।
- (द) पाणी रै परीक्षण पछै जिका भी नतीजा सामै आवै, वांनै पूरी तरै सूं काम में लावणा चाहीजै।

नमुने रे वास्ते वोतल :

पाणी री नमूनो बोरो-सिलिकेट काँच, कठोर रबर या पोलीमीन रो वणयोड़ी बोतला रै मांय भैळी कर सकीजै। पाणी में जीवाणुवा रै वास्ते परीक्षण करावणों हुवै तो कार्निम रै काँच री बणयोड़ी बिना रंग री बोळे डाच बाळी बोतल काम में लेवणों चािती जिद पाणी री नमूनों कार्विनिक पदार्थी रै वास्ते लेवणों हुवै तो उण रै वास्ते हिरिये पा नाहे सूर्र रंग री बोतळ काम में लेवणी चािती । पाणी में बल्तेरीन री मात्रा री जांच रै वास्ते गरेर रंग री बोतळ काम में लेवणी चािती । पाणी में दिखेपों पाति रो पाणी में वास्ते रात्रों री जांच रै वास्ते पोलीमीन री बोतल करना में लेवणी वािती ।

योतल तैयार करणी :

पोलीधीन से बोतल नै साफ पाणी में 20 सूं 25 मिनट तक उकाळ नै साफ करर सुखाय नै सखें। काच से बोतल नै जीवाणु रहित करणे रै वास्त उणने ओटोवलेव में 15 पोण्ड रै दबाव माथे बीस मिनट तक या गर्म हवा रै आंवन में (160° C) नच्ये पिनट तक राख नै तैयार करें। अगर कठेई आटोक्लेव मीं हुवै तो घर रै कूफर सूं भी कांच से बोतल नै जीवाणु रहित कर खकै। वोतल इणरे भांच रख नै तीन सूं छ: सीटी दैवै तो वोतल में हुविणया जीवाणु मर ज्यावै।

पाणी रा नमूना मेळा करण रै वास्ते 2 सूं 5 लीटर पाणी आय सकै निती वडी ढकण वाळी बोतल काम मैं लेवणी चाहीजी। पाणी री नमूनो सोघो ही वोतल मांय ही मेळी करणो चाहीजी, इण रै वास्ते की भी तरे री कीमो या पाइप काम मैं नी तैवणों चाहीजी। पाणी री नमूनो हाथ सू लाग नै बोतल में नी जावणों चाहीजी इण वास्ते वोतल किया हो उगरे पीर सूं ही पकड़णी चाहीजी। जद बोतल में 3/4 पाणी मरीज ज्यावे तो उण मारी ढका लगाव देवणों चाहीजी। जमर बोतल पूरी भर देवे तो पाणी रै गरम ह्या सूं बोतल में जमैं नी रिवण रे कारण आ दूर भी सके है।

पाणी रा नमूनां न्यारा-न्यास स्रोतां सू भैळा करणै रा तरीका :

जमीन माथै रा स्रोतः

पोखर नै झील यू पाणी री नमूना किनारी सूं आगो थोडी दूरी माथै जठ नैराई घणी हुवे उठ तैयणो चाहीजे। जदै पाणी री नमूनों लेवण वाळी ठीड़ यूंगे उण टैम उठ जिका कचरा नै घुड़ रा क्रण उपर उठियोड़ा हुवे तो बाने नीथे बैठण देवणा चाहीजे। पाणी री नमूनों लिख बोतल में लेवणो हुवे उख बोतल नै पीदे सूं पकड़ नै उल्ही कर नै पाणी मांच दोव पुट गहरी लेजाय ने उणारी उक्षण कटावणों चाहीजे। इण रै पछै बोतल नै थोड़ी थोड़ी टेढी करता रैंवे जिके सूं इण रै मांच री हवा वारे आवती जावे ने इण रै मांच पाणी आवती रीवे। जटै बोतल तीन जीवाई मरीज

ज्यावै उण टैन उप रे मायै दक्कण लगाय नै उन्नै पाणी सूं वारै निकाळ लेवणी चाहीजै। जिनावरां रे पाणी फीवणे री कूँडी सूभी इणी तरें सूं पाणी रा नमूना लेवणा चाहीजै।


नदी या झरने रै किनरि सूं पाणी ये नमूतों नी सिवणों वाहीजी। इण वास्तै जठै भी पाणी ये घार ठीक तरै र सूं वैदै उठै सूं ही पाणी ये नमूतों लेवणों चाहीजे। अगर , पाणी ये नमूतों वीच मांच सूं लियो जावै तो ठीक रैदै। वेरै सूं :

कम उंडे वेरै सं

पाणी रै नमूतै रै वास्तै जिकी साफ है योतल हुवै जणनै एक घातु रै ढांचे माथे व टोक तरै सूं बांध देवै (फोटू 5)। बोतल रै

फोटू: 5. कम उड़े बेरे सू पाणी रा नमूना लेक्पे रै वास्ते कोतल 1. धातु रै दावै मायै बाच्योड़ी रस्सी 2. रस्सी 3 बोतल रै डायै मायै रस्सी 4. जिक्जा अर 5. बोतल । डावें ने अर पातु रे ढांचे ने दो उत्तायदी जेवड़ी सूं बांचे। जर इण टोर्नू ने वेरे मांव उतारे उण यगत इण बात री ध्यान राखणों चाहीजें के कांच री बोतल बेरे री भींत सूं टकतायें टूट मीं ज्यावे। बोतल पाणी री सताह सूं आठ फीट ताई पाणी रै मांच जावे उण टैम टकण वाटी रस्सी ने एक हल्को सो झटको दैय ने टकन खोतें अर इण तरे सूं बोतत रै मांच सूं हवा वुड्डुड़ा रिक्त वारी आवें ने बोतल भींच पाणी मरीजतो ज्यादी। वर्ष पाणी रा बुड्डुड़ा पाणी सूं निकळणा बन्द हूब ज्यावें जिणसूं पतो लागे के बोतल पाणी सूं मरीजमी है, उण टैम बोतल ने पाणी सूं बारे बचड़ ने उण मार्थ टक्कणो पाडी लगा देवे। घणी उंडे वेरे सं:

काघ री एक जीवाणु रहित बीतत सैवे। उन रै माघै दो खाडां वाळो एक डाय तगावे। (फोटू 6) डायै रै एक खाडै मांय लाम्यो नै दुनै खाडै मांय कम लाम्यो



इचनै क्रणी में उसारे तो वोतल रे काच ने बेरे री फोरू ≣: गैरे बेरे स 300 तक ऊंडास सू पाणी री नमूनो लैवण वादी दीवार सुं टकरायनै ट्रटणै से कोई खतरो नी रैवै। मोतल 1 रस्सी 2 धातु **है क**ड़ी 3 इण पूरै उपकरण ने वेरै में इंछा रै मुताविक पाणी तात 4 रवड री नदी 5. रवड री मांय उसारनै जेवड़ी नै एक तेज झटको दैय नै जोर पट्टी 6 रवड़ सै हाच 7. सीसे धातु जोर सुं हिलावै। इण तरै करियां सुं खड़ री नटी री दोलगो 8 काँच री कम लाम्बी काच री नदी माथै सूं आगी ह्य ज्यायै। वोतल नदी ॥ काँच री लाम्बी नदी अर मांय सं हवा बारै निसरै नै पाणी भरीजतो रैवै। जद 10 पाणी सै नमनो लैवण से बोतल। पाणी री सतह माथै हवा रा बुडवुडिया आवणा वंद होय ज्यावै उण वेळा बोतल नै बेरै सूं वारै काड नै उणी कांच री नकियां माथै रवड पाछी चढाय देवै।

जिज बेरें माथे पम्प लगायोझ हुवै, उज वेरा सू पम्प चताय नै पाणी रा नमून ले लेदजा चाहिजै। पाणी री नमूना लेवण रै पैली नक रै मूंडे नै आछी तरें सूं साफ कर लेवजा चाहिजै।

नळ सूं पाणी रा नमूना लेवणा :

पाणी सै नमूनौ लेवण रै पैली नळ सै मूंडो पूरी तरै सूं साफ कर लेवणों

54 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

चाहोजै। जदी घात माथै पाणी री जसर देखर्जो हुवै हो दात वर पाइप कांद रुक्योंड़ी पाणी नळ खोलतां ही मैळो कर लेवणों चाहीते। यद पानी स नमून जीवानुयां रै परीक्षण रै खातर लेवणों हवे तो स्सै सं पैला नक रै मंडे नै सन्तर करन में तैवै उन स्टोव सं या दुजै किणी तरै री आंच री मदद सुं गरन करनी चाहीतै, इनसुं उन रै मुंडे मायै लाग्योड़ा हवा रा जीवाणु मर ज्यावै। पानी चै नमूर्के सेदको बगत जांच नैड़ी हो रैवणी चाहीजै जिल सुं हवा रा जीवाणु पानी रै सादै उत्तव नै परीक्षण में गुल्ती पैदा नी करा सकै। जीवाणुवां रै परीक्षण से खातर नक सुं की पानी धोड़ी देर दैवन दैवनी चाहीजे जिकै सुं लारे सुं व्यवोड़े पाणी सै चनुनें सही परीक्षण रै दास्ते काम में तियो जा सकै। रात भर ठहरवोड़ै पानी में जीवानु से सही संख्यों से पनी मीं लागै। पन जरै थोड़ी देर पाणी नळ सं वैवाय देवे तो उन पर्छ ठाजी पानी आवज साग ज्यांवे आ इण ताजै पाणी में ही जीवाणुवां री सही संख्या र्य द्यात्तम सकै। जीवाणुवां री संख्या रै परीक्षण री खातिर 200 एम.एल. पाणी सै चनुनो हो चेटो करणी चाहीनै। पाणी री नमूनो लैवणे रै पर्छ इणने 6 सुं 8°C मायै सख नै एक घंटो रै मांच हो इनै प्रयोगशाला में परीक्षण खातर प्रगवणों चाहीजै। किपी भी हालत में पानी रै नमने से बोतल बारह घंटां रै मांच-मांच प्रयोगशाला में प्राव देवणी चाहाँजै जिलसुं पाणी है सही परिणान सांगी आ मकै।

वेश्लैपण	कम सूं कम किता दिन सख सकै	ज्यादा सूं ज्याद किता दिनां तक
सुवाद	उण घड़ी विश्लेषण	राख सक
पूर्विपण	उपी दिन विश्लेपन कर्ने के	-
चालकता	उणी दिन विश्लेषण करणों हुवै या अंगरे मांप रार्थं उण पड़ी विश्लेषण	
नाइट्रेट	उग यही विश्वेचन का रूप	-
बारता	ज्य बड़ी विश्तेपन या मान 2 थी. एव. तक H ₂ SO ₄ मिताय नै करणी हुवै जर टप्डे मांच राखे टर्ड मांच राखे	दो दिन
फ्लो ओराइड	- 44	चौदह दिन
तीहा		अट्ठाईस दिन
	उन घड़ी या एक एन. एत. हल्की हाइड्रोक्लोरिक अन्त हरेक 100 एन.एल. पाणी रै नमूनै में धातणो चाहीनै	चौदह दिन
क्तोरीन -	धारण वाहाने जग यहाँ विस्तेषण एक मूं जाट डिग्री तापक्रम माथै ठण्डो कारी रासनी	- 45 WILL W.
जीवानु	एक मूं जाट डिग्री तापक्रम माथै ठण्डो करने रातानी	יא פונביי

पाणी री वोतल माथै नीचे लिख्यै मुजब सूचक परची तैयार करने लगवणी चाहीजै :

नमनौ किण परीक्षण रै वास्तै भैजीजै है भौतिक/रासायनिक/जीवाण/सक्ष्मदर्शा

2. नमूनी किण रै हस्तु दिरीजियों है भैको करणिये ये नांव अर ठिकाणो

3. नमूनी लेवणे री स्रोत विरखा/जमीन रै मार्थ री/वेरै/नळ री

नमूनी जठै सू लियो उण री टिकाणो गांव री नांव अर ठौड़ टिकाणो
 नमनी किणरै सामै भेळी करीजियो मिनखां रा नाम/पता/दसखत

प्रयोगशाला में पाणी भेजणे री तरीको :

पाणी से ब्रोतल में नमूनी मरियां पछै उन्न रै मायै सूबक परची लगायों जावे। इन्न बोतल में पुक कपड़े सी बेली मांच राज में उन्न छै। बारडी ह्यां सेताल में पुक कपड़े सी बेली मांच राज में उन्न हो। बारडी हैयां सीत करणों चाहीजें। एक सूचक परची कपड़े माये भी लगावाण हैवे। वागडी तथारी हुता रै पछे बोतल ने जल्दी सूं जल्दी प्रयोगशाला में मिजवाय दैवणी चाहीजें। जीवाणुवां से संदग अर बारी किसम पत्तो करणी हुवे उन्न नमूनै ने छ सू आठ डिग्री लायक्रम माथे बरम्त स्तास्क्र मांच राजने मिनल साथे छ सूं बारह धंटां रै मांच प्रयोगशाला में पाँचावणी जल्दी है। देसे करियां सू जीवाणु से संख्या मांच कमी हुव जावें अर पाणी से सही विश्लेषण मी करीजें। जब पाणी में बलोरीन रे बारतें परीक्षण करणों हुवें से पाणी से नमूनी सोडियम यापीसल्केट से साफ कियोड़ी बोतल में ही मैखी करणों चाहीलें।

पाणी री परीक्षण

प्रदूषित पाणी नै भौतिक, रासायनिक, जैविक, सूक्षदर्शी अर उणारै सीतां रै आसै-पासै रै भागां री निरीक्षण अर ठीक उपचार सूं निनखां अर जिनावरां मे पाणी सूं फैलण वाळी बीमारियां सू बचाय सकै अर वारै माथै नियंत्रण करीज सके।

पाणी रै नमुनां री भौतिक परीक्षण

1. पाणा र नेपूना रा भारतिक परीक्षण पाणी य सारा गुणो से पतो पाणी से भीतिक परीक्षण कर्र्या सूं उणी जगह पाणी स सारा गुणो से पतो चाल जावे। सेगों सू पैकी पाणी से बदबू सी विकाण करणी जरूरी हुवे। इण परीक्षण सूं पाणी रे सहायनिक नै जीवक गुणां से पैली बात से ठा लागे है, पर खाली इणस्ं ही पाणी रे वारे में पूरी तरे नीं सोचणां बाहीजे। इण वास्ते पाणी स बूजा परीक्षण जरूर करणा चाहीजे। जद पाणी सं बाती सामी जावें। औड़ पाणी में व्यावस्थित पदार्थ ने जीवाणुवां रे होन्य से वात सामी जावें। औड़ पाणी में व्यावस्था से सादे परीक्षण करणों चाहीजें। जकार्वनिक पदार्था है होन्यण सूं पाणी मूनळे दीसे अर औड़े पाणी से प्रावण करणों चाहीजें। वहें पाणी में वास आवारी हुवें तो औड़ों पाणी मिनळ नी जिनावर दोनूं ई कोनी गीवें। मूनळे पाणी मिनळ नी जिनावर दोनूं ई कोनी गीवें। मूनळे पाणी मिनळ नी पीवें पण औड़ों पाणी जिनावर पी लिया करें। भीतिक परीखण रै वासते पाणी ने नीचें तिख्या गुणां

56 पाणी रौ प्रदयण अर निवारण

रै खातर जांच करणी चाहीजै ---

(1) रंग (2) बदबू (3) सुवाद (4) कार्वनिक पदार्घ (5) तापक्रम (6) मान (पी. एच.) (7) गुनळोपण।

(1) रंग

प्रदूषण रै कारण पाणी रंगीन हू सकै। पाणी रै रंग नै देखण वासी काच री लाम्बी नटी (नपना जार) काम में लेवणी हूवै। रंग रै वास्ते इण नटी में पाणी भरने सूख री या सफेर रोशांगे में पाणी री जांच करीजें। सी सी.सी. पाणी भरने नपना जार नै टेबल सू योड़ी उठायने राखे। इणरे नीचे टेबल माथे एक सफेद कामज राखे। जार ने टेबल सू योड़ी उठायने राखे। इणरे नीचे टेबल माथे एक सफेद कामज राखे। जार ने कांचे उजवे ने पाछी नीची राखे इणरे पींदे जर टेबल रै बीच में फगह हुवै उठे सूं रोशांनी नीवस्ती रेवे ने रंग री पिछाण सही तरीके सूं हुत सकीजें। इण नमूने री वरोवरी जेड़ी हो एक नपना जार में सी सी. सी. शुद्ध आयुत्त (Distilled) पाणी भर ने करीजें। पाणी री परीक्षण करती टेम इणने नपना जार में ऊपर सूं पींदे तक देखणों हुवै। आणुत पाणी री रंग एक फुट री गहराई माथे पीठो-नीलो सूं हल्को गुलावी रंग री सींसी। पाणी में जद काई हुवे तो उण पाणी री रंग हरियो दीहै। पाणी में बनस्पति रै होवण सुं उग री रंग हरियो पीठो सो दीहै, जदै के पाणी में पीठो रंग कार्यनिक पदार्थी पा तीहे रा तब होवणा बतावे। अगर पाणी में कवरी षणों हुवै तो उण पाणी ने छिपयां रै पर परीक्षण ठोक सूं कर सकीजें।

प्रयोगशाला मांय लोविवोन्ड नेस्तराईजर री मदत सूं पाणी रै रंग रै वार्र में जापकारी करोजे है। हैजेन रंग स्टेण्डर्ड सूं लोविवोन्ड नेस्तराईजर सूं वरोवरी कराईजै है। इपमें नौ रंग रा स्टेण्डर्ड हुवे है जिणांत मूल्य पांच रै अन्तराल रै फर्क अंक तक पढ़ण रै वास्तै तालिका हुवे है। पांच हैजैन इकाइयां सूं चणी इकाई वाळो पाणी मोजन बणावने, कारखाना, कपड़ा, दूध रै धंचा, कागज अर कपड़ा घोविगयां रै वास्तै ठीक मीं हुवे।

(2) यदय्

पाणी में बदबू ने उजरी सुवाद साथै साथै बदछै। जदै पाणी रै नमूरे री सुवाद मिर्पोड़ी महती जैड़ी हुवै तो उज पाणी में बदबू भी वैड़ी ही आवेला। जदै पाणी में बदबू दी टा पाइणी हुवै तो एक खाली साफ सुचरी कांच री बोतल मांच ती सी.सी. नमूरे री पाणी लेय इण रे माथे टक्कण लाही तरे सूं लगावने उजने पांच मिनद तक जोर से सूं हे लावाची चालू करी। इज रे पांडे टक्कण हटायने जत्दी सूं पाणी ने मूंगी। सही पिराम री ठा लाग लाखी। जदै पाणी में इल्टबे सी बदबू ही आवती हुवै तो औड़े पाणी में 40° सी माथै तक बोड़ी गर्म कर ने पछे उज बोतल री टक्कण हटाय ने सूंगणे स्ं इजी वदबू री पीहण करीज सकै। एक बोतल में इजी तरह मूं साफ आहुत पाणी रे एगी बदबू री पीहण करीज सकै। एक बोतल में इजी तरह मूं साफ आहुत पाणी रे पाये इच री बदबू री बचतरी री पिहाण कराणी हुरी। चाक, शितिका ने पीट मिटवर्जेंड पाणी संवह सुत के सुत हुवै है। पाणी मांच टायतवार, चारी, मात-मूल ने पैड़ा री परियों, उदे पाणी में यह ने सहै तो औड़े पाणी में सहियोड़ी मधती बांई बात जाय

(3) सुवाद

सुवाद रै खातर पाणी चाखण रै पैली इण वात री पूरी तरै सूं ठा कर लैक्पों वाहीजें कि इण पाणी में क्रिजैर्ड तरै री बीमारियों पैदा कर सक्ष्मे वाळा जीवाणु नै दूजा कुक्ताण करिण्या रासायनिक पदार्थ तो नीं है, जिणसूं सुवाद री परीक्षण करण वाळे निनल नै वीमारी भी हू सकै। जगर पाणी ठीक हूँव तो इणने निनल वोतल सूं होंगे वाळ ने उपारों सुवाद बताय सके। सुवाद री ठा वौ वगत हुण करीजै। एक तो पैली टेम जटै पाणी मूडै में लैबे नै दूजी जटै पाणी मूंडे सूं बारै काड़ी। समस्द अर उड़े देरे री पाणी हमेसा ही खारों हुवै, लोक्ष ने मैग्नीशियम पाणी नै कड़वो बणावै। स्वाही जैड़ी कड़वो सुवाद आयनिक (Iome) पाणी री, अर बेस्वाद या फीको स्वाद मुदु या आयुत पाणी री हुवै है। चोत्तों नै घणो रुचिकर (Highly Palatable) सुवाद वाळो पाणी रूरे स्त सू पीवण जोगों हुवै अर इस सरीर ने जस्त गुवाविक साय जिन पदार्थ रीके। जदे के दिना सुवाद वाळो पाणी (Unpalatable) में खनिज पदार्थ मीं हुवै अर आ जो पाणी (Unpalatable) में खनिज पदार्थ मीं हुवै अर आ जो पाणी पीवण रै वारते आड़ी नी रेवी। वीट बाळो या प्रवृधित पाणी पीवण ओगो नी हुवै।

(4) कार्वनिक पदार्थ :

कार्वनिक पदार्थ पाणी में हुवणै सू आ ठा सामै कि औ पाणी किणई कारण सू सूगतो हूप गयो है जर पीवण जोगो नी है। अेडी पाणी घरो रै गरे पाणी पूं, मायोड़ा जिनावरों, कारवाना रै पाणी सूं वा फेर किनेई वनस्थित सू दूषित हूथ गयो है। इण पायो रे पाणी में होवण सूं वीमारियां रा जीवाणु इण पाणी में पनये नै आपरी वधोतरी करें जिणसूं पाणी घणो खतानाक हूप ज्यावें। राजस्थान निवे के आपरी वधोतरी करें जिणसूं पाणी घणो खतानाक हूप ज्यावें। राजस्थान निवे के बातो इण तरें रे पाणी पणी नुकसाण वाटो हुवै क्योंकि अठै री वातावरण सात में घणकरा गहीनों तक गराम रैवे नै जरें को तापक्रम प्रदेश रे तापक्रम रे क्यावर, 37° से. पूर्व तो पाणो में रिविचा पीवाणु कार्वनिक परवार्थ रे होवण सूं इणमें आपरी वधोतरी करें। अठै रे स्वावारण सात में मार्थ में स्वावारण सात से सात करें। अठै रे ए के के प्रदेश में कार्यनिक परवार्थ रहें होवण सुं इएमें आपरी वधोतरी करें। उठे रे ए पाणी में कार्यनिक परवार्थ सूं वयायोड़ी राराणो चाहोंने। मृतातीयी तरें रा जीवाणु भी औई पाणी में आपरी वधोतरी करें पण वै 20 सूं 22° सी. तापक्रम माये ही वयातरी कर तके। जरे अंडा जीवाणु पाणी में हुवै तो इण वात री टा तामें के इण पाणों में आरीने परार्थ है। राजस्थान रे के ब तापक्रम दिन में तो 37° से. रे अउं-गाई ने रात में 20 सूं 24° सी. रे आई-गाई ने रात में देण सुवित परार्थ

पाणी सै प्रदूषण अर निवासण

जरै पीवणे रै पाणी में ह्वै उज पाणी में बीमारी रा जीवाणु दिन मांग, अर मृतजीवी जीवाणु रात मांग आपरी बघोतरी करता रैवै। कार्बनिक पदार्था रै परीवण रै वास्ते एक बिना रंग री साफ बोतल मांग 50 सी.सी. पाणी भरने उज्जै कोर-जोर सूं चार सूं पांच मिनट तक हिलावणो चाहीजै। इजै साथै ही एक दूजी बोतल में 50 सी.सी. आहुत पाणी लेवे भी हिलावणों चाहीजै। हिलायां पछै दोनूं हो बोतळां नै आमै-सामै राख नै वांगै उठणिया झाग ने देखणों हुवै। आसुत पाणी रै ऊपर झाग एक दम कीं सेकण्ड मांग दीखणा यन्द हूज जावै। पण जदे पाणी में कार्बनिक पदार्थ हुवै तो उज पाणी में उजरें उत्तर झाग पणी देर तांई छायोड़ा वैवै।

(5) तापक्रम

जदै पाणी री नमूनो जांच रै खातर मैळो करै तो उणीज टैम धर्मामीटर सूं पाणी री तापक्रम भी से सेवणो चाहीजै। तापक्रम पाणी में न्यारी न्यारी उंडास माधै सेवणो चाहिजै। सही तापक्रम सेवण रै वास्तै पाणी रै नमूनै री बोतल नै धर्मस फ्लास्क में राखणी चाहिजै अर ज्योही बोतल पाणी री सतह सूं बारै त्रिकाळीजे उण टैम पाणी री तापक्रम से सेवणो चाहिजै। इण सूं पाणी री उंडास अर बारै स्रोतां रै बारै में ठा पड़ै। उंडे पाणी रे रहेतां री तापक्रम छिडले पाणी रे माणा सूं घणों ह्वै। पाणी रा पाणा का तत्वाब अर बंधां रे पाणी री तापक्रम न्यारै—यारै उंडास माथे एक जैड़ी नी हूवै। मूखों अर कार्बिनक पदार्थी चाळे पाणी में जदै घणी टैन तक तापक्रम 22 सूं 37° से. रैंवे तो ओ प्रदूषित पाणी पोवण रै वास्ते वड़ी नुकहाण वाळो हुवै।

(6) मान

लाल रंग अर नीले रंग रै लिट्सस कागज री मदद सूं पाणी री अम्लीयता या बायियता री टा लागे। इणरी घणी चोखै तरीके सू पतो करणो हुवै तो कैलोरीमीटर सूं पा पर्छ थी. एव. मीटर री मदद ली जावी। दो कांच री मिट्टस मांच 5 सी.सी. पाणी लैंदे, एक में लाल ने दूजी में नीते रंग री लिट्सस कागज घाले अर जिल लात रंग री क्याजियो नीलो हूव जावे तो पाणी खारीय हुवै अर जदे नीले रंग री कागजियो लाल दूर जावे तो पाणी आरीय हुवै अर जदे नीले रंग री कागजियो लाल दूर जावे तो पाणी अस्तीय हूवे। धीचण रै पाणी री पी.एव. 7.0 सूं 8.5 तक हूवणो चाली री पाणी रे पी. एव. री पतो लगावणों घणों जरूरी हुवै क्यूं के जदे पाणी यणो अस्तीय या खारीय हूवे तो धातु रै नळां में वेवती या उपमें ठीरपोड़ी रेवे उण टैम जो नंडां रै धातु नै आप सामै धोळ तैवे। इण कारण सूं औड़े पाणी री पुटात अजीव सो लागे अर पाणी कळेर हूव ज्यावे। पाणी री जो परीक्षण मिनस्सं अर जिनावरों री सरीर आधी सख्या पानस्सं के कररहाल ज्यावे। पाणी री जो परीक्षण मिनस्सं अर लिनावरों री सरीर

(7) गूगळोपण

एक कांच री मोटी सफेद बोतल या 250 सी.सी. पाणी आदै इतो फ्लास्क तेव नै उणमें 100 सी.सी. नमूने री पाणी भरणो चाहीजै। इण पाणी रै रंग रै परीक्षण बारते इणरी तुलना आसुत पाणी सूं करावणी चाहीजै। एक सफेद कागज, फ्लास्क या बोतल रै लारैपासी लगाय नै आमे सूं पाणी रै मांय कवरो हुवे तो उपनै घ्यान सूं चाहीजै। कागज बोतल सूं बोड़ो जागो राखणों चाहीजै ताकि इण्तै मै बोतल रै बीचे थोड़ी पणी रोजनी दीखती रैंकै, जिजसूं छोटै सूं छोटो कचरो भी साफ तरे सूं देख सकीजै।

पाणी गूगळो, खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्था रै कारण सूं हूँ । जदै जै पदार्थ पाणी में हूँ ते तो उण पाणी में प्रदूषित पाणी केवे। नमूने से पाणी छाणपरो या उणने योड़ी टेम सखने बोतत रै पींदे माये जिका कचरा बैठे उण से सूस्मदर्शी से मदद सूं पूरी जांच करणी चाहिके। कार्बनिक पदार्थ वाळो पाणी प्रदूषण रै वारे में बताचे अर कैड़े पाणी में जीवाणु हुवे। इण जीवाणुवां ने छाणने रै तर्वोक्ष सूं अकना मी कर सकां। पाणी रा नमूना कम रंग बाळो, दूधियो रंग सै, कम गुमळो या घणों गुगळो मी हूस सकै अर कोई मी पाणी नै काम लेवणयों इणों से पतो आंख सूं देख नै लगाय सके हैं। जेकसन केण्डल टरवीडोटी मीटर सूं पाणी में हृवण वाळे गुगळेषण से टा पाड़ीज सकै।

पाणी रै नमूनां री रासायनिक परीक्षण

औद्योगिक कारखानां अर खेती-वाड़ी री उपज वधावणे वास्ते, वारै माथै रैयणिया कीटा नै मारण वास्ते काम में आवणिया कीटनासक रसायन देश में घन अर उपज री वधौतरी तो करे पण इनसं वातावरण दुवित हवै, जिल कारण सूं पाणी रा स्रोत जबरदस्त प्रदृष्टित हुयै अर ओ पाणी मिनखाँ, जिनावरां अर पीधां रै वास्तै घणों नुकसाणदायी हुवै। कम उंडा बेरां अर नदी-नाळां री पाणी घणकर इण सूं दूपित हूवै जदै के घणे ऊंडे बेरा रे पाणी में जमीन रे ऊपर रे पाणी रे मुकाबले रासायनिक तत्वों री घणी मात्रा हवण री हमेस ही वैम रैवै है। जिल पाणी में रासायनिक तत्वां री मात्रा ऊपरी सीमा तांई (मैक्सिमम परमिशिवल लिमिट) हुवै, ओ पाणी उन्हाळै रै मौसम में पीवणे रै वास्ते नुकसाण वाळो हुवै ज्यूं के मर्मी रै कारण घास फूस में पाणी री मात्रा कम हूवै नै मिनखां अर जिनावरां रै सरीर सूं भी पसीने रै रूप में पाणी उड़ै अर इण कारण मिनख अर जिनावर दोनूं ही जरुरत सूं ज्यादा पाणी पीवण लागै। इण तरै सूं दूध देवणिया जिनावरा नै भी पाणी घणीं पीवणों पड़ै। जदै कोई प्राणी रासायनिक पदार्था वाळी पाणी जरूरत सूं ज्यादा पी लेवै तो उण रै सरीर नै घणो हो नुकसाण हुवै। राजस्थान रै घणै भाग भांय पाणी ऊंडै वेसं सं मिळै इण वास्तै हमेशा अठै रा मिनखां अर जिनावरा नै पाणी रै रसायनां सं घणो नुकसाण हुवै अर वै इणां सं बीमार हूप नै भरै भी है। पाणी में मैग्रीजइअम् री मात्रा हुवणै सुं दस्तां री शिकायत रैवै। जिण पाणी में रसायनां री भात्रा ऊपरी सीमा मायै हवै उठै मिनखां नै थोड़ौ समझ सूं काम लेवणी जरूरी है जिणस वै खुद अर आप रै जिनावरां नै की हद तक बचाय सके है। कुण्डियां री पाणी थोड़ी थोड़ी टैम सुं बदळतो रैवणो चाहीजै, इणसू पाणी सु भाप वण नै उडीयोड़ै पानी रै कारण जिंका नकसाण वाला रासायन हवै वारी बच्चोड़ी मात्रा री की असर नी हवैला। कड़ी माथै ढक या छपसै लगायां सं भी पाणी कम उड़ेला। विरखा सै पाणी बेरां रै पाणी में मिलाय नै पीवणै सुं भी पाणी मैं हवणिया रसायनां रौ असर कम कियो जाय सकीजे है।

पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

पाणी रौ रासायनिक परीक्षण करियां सूं आ ठा लाम सकै है के आगै रै वासी पाणी रै इग नमूने रौ काई परीक्षण करणों चाहीजी। पाणी में जदै जैरीला पदार्थ हुनै तो जैड़ै पाणी नै काम में नी लेवणों चाहीजी। रासायनिक परीक्षण सूं पाणी में ह्वणिया कार्यनिक, पालिक नै अधालिक रासायना जैड़ी सैंग अशुद्धियां रै वारे में पूरी जाणकारी मिळ जावा को है।

पाणी रै नमूनां में रासायनिक पदार्था री पतो करण रै वास्ते नीचे लिख्योड़ी अचालिक नै धालिक अशुद्धियां री जांच करणी चाहीजै।

अधात्विक अशुद्धियां

i. अनोनिया, ii. क्लोराइड, iii. क्लेट, iv. नाइट्राइट्स, v. नाइट्रेट्स, vi ठोस पदार्थ, vii. पाणी री कठोरता, viii. मान (क्षरीय है या अन्तीय), ix पाणी री धातुआं माथै असर, x. युळियोड़ी आक्सीजन

धात्विक अशुद्धियां

i. तावा, 11. जस्ता, iii. सीसा, iv. आर्सेनिक, v. लोही, v1. आल्युमिनियम, v11. मैग्रीसियम, v111. फ्लोराइड, 1x. साइनाइड, x. पारा

धालिक अशुद्धियां रै बास्ते पाणी नै सका सूं उण टैम देखणे हुवै जदै के पाणी पोवण रै पछे मिनखां या जिनावरां में धालिक जैर रा लक्षण दोही। औड़ै पाणी रौ नमनौ तैय नै उणरो राहायनिक पदार्था रै होयणै री जांच करणी चाहीजै।

सूची-1 जिनावरां रै पीणे रै पाणी में जैरीले रासायनिक पदार्था री निश्चित कियोड़ी मार्जा रै करें मांज :

मात्रा र वार	भांय :				
रसायन	कपरली सीमा मिलीग्राम एक	ऊपरली सीमा मिलीग्राम एक लीटर पाणी मांयनै			
आल्यूमिनियम	5.0				
आर्सेनिक	0.2				
वैरिलियम 1	0.1				
वारोन	5.0				
काडमियम	0.05				
कोमीयम	1.0	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
कोवाल्ट	1.0				
तीवा	0.5				
फ्लोराइड	2.0				

National Academy of Science (1972): National Academy of Science and National Academy of Engineering. Water quality criteria United Environmental Protection Agency, Washington D. C., Report No EPA-R 373-033 p. 592.

लोहा	जरुरत को		
सीसा ²	0.1		
मैग्रीज ³	0.5		
पारा	0.01		
नाइद्रेट+नाइ <u>द्राइ</u> ट	100.0		
नाइट्राइट	10.0		
सैलीनियम	0.05		
वीनेडियम	0.10		
र्णस्ता	24.0		

सूमी-2 जिनावरां रै वास्ते पांवणे रै पाणी में मैक्नीसियम रसायन री निश्चित कियोड़ी भात्रा रै बारै मांच^{*}

_	10-0-			मैग्रीसियम री मात्रा			
जिना दर	(मिलीग्राम पाणी में)	एक	लीटर	(मिली इक्षेतेन्ट पाणी में) ⁴	एक लीटर		
मुर्गी ⁵	<2	50		<21			
सूअर ⁵	<2	50		<21			
पो ड़ो	25	50		<21			
गाय (दूध देवण वाळी)	25	60		<21			
मांस रै वास्तै गायां	40	90		33			
भेड़ नै उणा रा बचिया	25	0		<21			
सूखी चारी घरण वाळी भेड़	50			41			

सूची-3 जिनावरां अर मुर्जियां रै वास्ते लूणिये पाणी रै बारै में निश्चित कियोड़ी मात्रां":

पाणी मांच लूण (ECw) ⁶ (d:		ध्यान देवण जोगी वातां
<1.5	सैंगां सूं आधौ	सैग जिनावरां अर मुर्गियां रै वास्ते

Australian Water Resources Council (1969): Quality aspects of farm Water supplies Department of National Development, Canberra 45 p.

National Academy of Sciences (1972) 1 National Academy of Sciences (1974): Nutrients and toxic substances in water for livestock and poultry, Washington DC, 93 p

² पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण



सूची-4 मिनखां रे पीवण वास्तै पाणी में रासायनिक पदार्था री बतायोड़ी मात्रा''':

কণ লন্দ্ৰ		णी सूं घणी हय सकै	घणी सूं घणी	घणी सं घणी
- 412	श _ि	**	हां कियोड़ी मात्रा	हूय सकै जिती मात्रा
7.0-	8.5	3.5-9.2	7.0-8.5	6.9-9.2
50	0	1500 ⁷	500	1500
7 75	5	200	75	200
ফ 5 0)	100	50	150
20	0	1000	200	600
20	0	400	200	400
1.0	0	1.5	0.8-1.0	1.0-1.5
50	,	-8	16	45
	7.0- 50 7.75 7.50 7.20 8.20 9.11	माता है 7.0-8.5 (500 ग 75 क 50 1 200 ख 200	押詞 荷間 押詞 「可間 押詞 「不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不	मात्रा जिती मात्रा मात्रा 7.0-8.5 6.5-9.2 7.0-8.5 500 1500 ⁷ 500 7 75 200 75 8 50 100 50 1 200 1000 200 3 200 400 200 4 1.0 1.5 0.8-1.0

- जिनावरा रै वास्ते ठा कोनी, समन्दर रै जीवां रै वास्ते काम से हैं।
- 2. सीसा थातु सरीर मांच मेळी हुवती जावै है जर इनरी 0.05 मिलीग्राम मात्रा एक तीटर पीवने रै पानी में लगोतार सरीर में जावती रैव तो बीमारी पैदा करें।
- जिनावरा रै वास्तै इंगरी मात्रा ठा कोनी, मिनखां रै जलरत रै मुतायिक मात्रा अठै दिगोडी है।
- 4. me/L = mg/L of the element or ion equivalent weight of element
- मुर्गियां अर सूआरं रै वास्ते इणरी मात्रा ठा कोनी, पण आ 250 मिलीग्राम हरेक लीटर कम श्रं कम हवे है।
- ECw =पाणी मांय सूं जिती विजली निकाळ सकीनै
 ds/m= डैसी साइमन/मीटर (640 भाग हरेक दस लाख भाग)।
- जदै पाणी री कोई दूजो स्रोत नी हुवै ती घुळियोड़ै टोस पदार्या री 300 मिली.
 ग्राम हर तीटर पाणी रै हिसाब से छट रैवै ।
- हाल ताई मात्रा निर्धारित कोनी करीजी है, पण किणी भी हालत में आ मात्रा 100 मिलीग्राम हरेक लीटर पाणी रै हिसाब सं वत्ती जी हवणी चाहीजै।

W H.O. (1971): International standards of drinking water. 3rd Edi. Geneva.
I.C M R. (1975): Manual of standards of quality of drinking water supplies. Special report series No. 44. iii. पाणी री सूक्ष्मदर्शी यंत्र सूं परीक्षण

स्सदर्शी यंत्र (Microscope) री मदत सू पाणी में मितिणया नूकसाण करण वाळा अर मीं मुळ सकीजै जिका पदार्य, पास-फूस, जीवाणु अर काई बगैरा री परीक्षण करियो जा सकै। इण जसुद्धियां नै कोरी आंखियां सूं नी देख सके। परीक्षण रे वास्ते पाणी नै या तो प्रयोगशाला में मशीन री मदत सूं कांच री निक्रंगं में तेजी सूं गोळ पुमार्व (संद्रीम्पूज) या पछै पाणी री बोतल नै विना हिलायां 4 सूं 24 घंटो ताई एक जगां राखे। जदे बोतल रे पींदे माथै कचरी बैठ क्यों चे उप पाणी नै नितार नै जळमों करें अर नीचे बैठवोड़े कचरी सूं एक सूंद काच री पछी रे (स्ताइड) कपर रखें अर इण रे उत्पर एक वितकुत ही कागज च्यूं पतती (काद स्तिप) कांच री एक दुकड़ी राखने स्स्पदर्शी री मदत सूं नीचे दियोड़े जियां जांच करें: (फीटू 7)



फोटू : 7. पाणी री सुस्पदर्शी यत्र सू परीवत्र (I) देव (II) विकची रेत (III) खड़िया रेत (IV) तोड़े रा आसवाइड (V) गैतिकोनेता बैक्टीरिया (VI) किनोतीक्स बैक्टीरिया (VII) कार्ट् (VIII) पीस्ट् (IXI फरूटी (XI करोटीसम्त (XI) मोटोजीका (XIII) कीज़ (XIII) कन (XIV) केस (XV) सर्व अर (XVI) रोगम!

- जिको पाणी नदी, नाटां अर ऊंडै बेरां सूं लियोड़ी हुवै उपमें रेत रा घणा सारा कण कोण री सकल ज्वों दीसै।
- चीकणी तेत (Clay): चीकणी तेत स कम मोळ, चीकमा, दोनेदार अर हिरिये रंग स हुवै। अ यणा सास एक साथै मिळ सकै। इणां रै मायै जगर हल्झे हाइझोक्तोरिक अन्त नासै तो भी इणरे माथै की जसर कोनी हुवै।

पाणी सै नमूनो लेवणी अर वींसै परीक्षण 65

जीवाणु तै पतो लगावणो घणो सोतै है। पाणी से दूषितता तै पतो लगावणे रै वारते ई. कोलाई जीवाणु है या नीं है, पाणी सै परीक्षण करीजै। यूं तो कोलोन सुंड रा जीवाणु मुक्ताण नी करें, पण के हमेता ही मकन्युत में मित्तै इण वास्ते जर्दै के पाणी में मित्तै तो उण पाणी मै मळ-मूत पूं संदूषित हूचोड़ी मानै। इण पूं जा वात सामी जावे कि जर्दे ई. कोलाई पाणी में है तो मळ-मूत मूं हायिया दूना रोगां स केई जीवाणु भी इण पाणी में हूप तो मळ-मूत में हायिया दूना रोगां स केई जीवाणु भी इण पाणी में हूप तरे कि नताव सके है। कोलाई जीवाणु पाणी में पणे हमता में जर जिनावसं में वीमारियां फैलाय सके है। कोलाई जीवाणु पाणी में पणे हैम तक जिन्दा नी रैंचै अर इणसूं जा वात भी साफ हूप जावे के जो पाणी हमार ही महाप्ति होयोड़ी है।

कोलाई जीवाणुवां सै पतो समावण वास्तै नीवै दियोड़ा परीक्षण करिया करै :

- मैकान्की अगर मीडियम मायै जीवाजुवां नै गिणना।
- 2. अनुमानित कोलीफार्म नै गिणनो (Most Probable Number)।
- 3. कन्फर्नेटरी परीक्षण।
- 4. मेम्ब्रेन सुं छाणनै पतो लगावणो।

क्लोरीन सूं उपचारित पीयणे रै पाणी में कोतोफार्य जीवाजु नी ह्वणा चाहीते। विना क्लोरीन सूं उपचार कियोड़ै पाणी रै नव्ये प्रतिशत नमूना में कोलीफार्म जीवाणुवां री एम. पी. एन. सारे सालभर देखियां पडे दस सूं कम हुवै है।

(!!!) क्लोस्टीडियम वेलशाड

ओ जीवाणु मिनलां अर जिनावरां रे आंतड़ियां में रैवे ने इण रे मळ सू जद पाणी री संदूयण हूंये तो अ घणी टेम तक पाणी में जीवता रेप सके हैं। यारे पाणी में मिळियां सूं पाणी में घणी टेम पेती री संदूषण री टा लागे, क्योंकि अ लाम्बे टेम तक पाणी में जीवता रैवे हैं। ओ जीवाणु आपरे च्यास्मेर अक स्पोर बणावे जिप्प रे कारण क्लोरीन रे उपचार पर्छ भी अ जीवाणु पाणी मांय जीवता रेय जावे हैं।

V. पाणी रै स्रोतां रै कनै री जगहां री निरीक्षण :

V. पाणा र स्नाता र कन रा जगहार रा । नरासण :

पाणी रै स्रोत रै कने री जगहां यी निरीक्षण कर्या सूं आ व्या लाग जावै के

पाणी पीवणनीगों है या पढ़े इने किनेंद्र दूनी काम रै बास्ते राखणों है। अगर पाणी जन

स्वास्थ्य मैकनें वाळ दैवें तो आ बात साफ तौर सू जामनी हुवै के पाणी कठोर है या

मुद्र है। अगर पाणी कटोर है तो किण हद तांई है, नै इणमें किणी तरे रा रासायनिक

पदार्थ सरीर नै युक्तमाण तो नी पुणावेता। इण समस्या नै हळ करण वास्ते वरसात रो

पाणी मेळो कर सेवणों ठीक रैवे अर जदे भी जकरत हुवै कटोर पाणी में ठीक हिसाव

सूं, औ पाणी मिताय नै मिनाव खुद अर जिनावरा नै किताय ने वीमारियां सूं वच सके।

वरसात री पाणी हरेक घर नै खेतां मांव अर मांव मांव जमीन रै नीवै मोटी मोटी

सूंडीया या कुईया वणा नै भीको कर सके। इण तरे सूं जिको वरसात री पाणी जमीन में

रीसिज जावे वो मैको कर नै राखणे सूं पाणी रै बावत घणी समस्या कम कर सके हैं।

तक्रम, नदी-नाळां अर नहरां रै पाणी नै नाळियां रै पाणी सू हूवण बाळे संदूरण रै

68 पाणी री प्रदरण अर निवारण

खातर जांचती रैवर्जो चाहीजै ताकि जठै भी पाणी में किणी तरै री खरावी दैखै तो फटाफट उण पानी री जरूरत रै मुताबिक समाधान कर नै मिनखां अर जिनावरां में हवण वाली वीमारियां सू बचाय सकै।

कम ऊंडे बेरा अर हैन्ड पम् सू निकळगों रै पाणी अर जमीन माथे वेवती गन्दी निळ्यां सूं रिसयोड़े पाणी सू संदूषण हुवे तो इणरी जांच करतो रैवणो चाहीजे। जिण खेत में कीट मारण वास्ते ने घणी उपज लैवण वास्ते रसायना ने काम में लैवे, उण बेरां रै पाणी री खासतीर सूं वरसात रै मौसम में जदै पाणी रुक्योड़ो रैस जांचे तो पाणी री जांच रासायनिक पदायां रै वास्तै जरूर कराणी चाहीजे। बेरां रै कने कोई तरै रा मर्योड़ा जिनावर मी गाडीजे अर उठे आसपड़ीस में निजावरां रा पोटा ने मींगणियां खाद बणावण रै यास्ते जमीन रै नीचे तो सुद दीवी है, इण री पूरी जाणकारी कर लेवणी चाहीजे। उत्तर आपरे खेत मांच इण तरै सूं कोई करे तो मर्योड़ा जिनावर अर खाद रै कने सूं रिसजने वेरा मांच मयोड़ो पाणी पीचण रै वास्ते करीई ठीक नी हूमा करै।

पाणी रै होतां रै कनै किणी तरै री गन्दी पाणी से जावण वाळी नाळियां जमीन रै मायै या जमीन रै मांय विछायोड़ी है, या किणी तरै री मळ रै निस्तारण रै वास्ते विणयोड़ी बेरी उठै है तो इण री पूरी जाणकारी राखणी चाहीजै।

पाणी रै सोतां री संदूषण घणकरो छणां रै कनै री धरती री माटी री किसम अर वैरै री जंडाई माथै निर्भर करै।

जदै भी प्रदूषित पाणी जाच रै वास्तै मैजीजै तो सूचक परचे रै मायै पाणी रै स्रोतां रै कमै री जगक्षां रै वारै में पूरी जाणकारी लिखनै भेजणी चाहीजै।

सूगले पाणी नै काम में लैवणों (स्यूएज रौ उचित निस्तारण)

घरां सू, जिनावरां रै वाड़ै सं अर कारखानां सं निकळवोड़ै वैकार पाणी नै स्यूएज केवै। स्यूएज में घुळियोझ लूणिया पदार्थ, रेत, कांकर नै खनिज पदार्था रै साथै कवर रै रूप मांच तिरती या घुळ्योड़ी हालत मांच नाइट्रोजन नै कार्वनयुक्त कार्योनेट पदार्थ हुदै । राजस्थान में घणी ठोड़ पाणी री कमी है। हर तीसरै साल काळ पड़ै। पाणी रै साथै ही लंखां री. चारै री कमी हय जायै। मिनख तो किकर ही थोडो-घणो पाणी रो इन्तजाम करनै जी लैवे, पण जिनावर तीसा मरता जान ही गमाय बैठे। अगर अठै रा मिनख स्यूएज पाणी नै ठीक सुं काम में लेवण सै तरीको जाण जावै तो पाणी री इण कमी री समस्या मूं निरी हद तांई छुटकारो मिल सकै अर इण कारण मूं बैकार अर प्रदूचित हयोड़ै पाणी री बीमारिया सूं भी छुटकारो हव सकै। जमीन भी दूचित पाणी सूं खराब नी हुयै अर साथै ही खादण पीवण री चीजां सै प्रदूपित पाणी सूं सदूपण नी हदै। मिनख इण अळोई मे जावते पाणी नै काम में लेय नै आपरो उत्पादन बढाय सकै जिणसं उणरी आमदनी में भी बधोतरी हुवै। स्वएज रै पाणी रै वारै में हर आम आदमी अर टावरां नै पूरी जाणकारी हवणी चाहीजै ताकि वै उणरो सही उपचार करनै उण पाणी नै काम में लै सकै अर वै इणस भोजन, पाणी अर हवा नै दूपित हवण सूं वचाय सकै। स्यूएज, मिनखां अर जिनावरा रै मळ-मूत, रसोईघर, न्हावणवर, विरखा री पाणी, सड़क माथै वैवती पाणी अर कारखानां सुं निकळघोड़ो पाणी रै मिळने सुं वणै है। स्यएज दो तरै रा हुवै :

(I) घरेलू स्यूएज (II) कारखानां रा स्यूएज

(1) घोलू स्यूएज

भिनवां अर जिनावरा रै मळ-भूज, रिसोईयर नै सिनानयर सूं बारे आवण वाळें पाणी नै कैवे। घरेलू स्यूएज उुकसाण वाळी नी हुवें, क्योंकि घर सूं बारे आवे उणें पेती इणरो उपचार हूच जाया करें नै इणरें भैळी दुजी पाणी मिळवां सूं इण में हुवण वाळा पदार्थ नुकताण सायक कोनी रैवे। स्यूएज रै वास्तै हर एक मिनख पशीरा रीतन पाणी नाळियां मांच वैवावे निणसूं ओ नुकसाण लायक कोनी रैवे। स्यूएज नै नदी रे पाणी या कटेई दूजी टीइ छोड़े या इणसूं वाग-वगीवा तैवार करे तो उण रे पैली इण पाणी ने उपचारित करने साफ करणों जसरी होवे। विद्यां जमर स्यूएज ने 20° सी. तापमान माये पांच दिनां तक राटो तो उणमें रैवणिया बीमारी रा जीवाणु अक्सर मर जादे। मळ


70 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

रा भारी पदार्थ हल्का हूय नै पाणी माथै तिरण लाग जावै अर ऊँड़ै पाणी में आक्सीजन री कमी हूय जावै।

स्यूएज रो निस्तारण दो तरीकां सूं करीजै :

i. मळ भैळो करणो (Conservatory Method)

इप तर्री के नै मावां अर करनां में काम में लियों जा सकीजी है। जिण जगहां मानलों कम हूँवे नै पाणी उठे री फालतू लागीन नै सींचणे वास्ते काम आ सकीजी। पिनलों रै मळ नै भेटो कर नै गांव सूं आगों से जावने जागिन रै नीचे एउड़ो स्पोद ने वूर देवे इणसू मालियां अर हवा सूं पाणी अर दूव से संदूरण नी हूँवे अर सासकर सहकाइड स जीवाणुवां रै फैलण सै डर नी रैवे। इण मळ रै साथे की भी सासाविक पदार्थ नी पालणा चाहीजे, क्योंकि मळ जट सई सो उजमें रैवण वादर सँग जीवाणु मर जावा करें। परो सूं निकलण वाळे सूगले पाणी ने साहा, कुई या कूंड बणायर भेटों कर लेवणो चाहीले। आ जगह घर या पाणी रै खोतां सूं आगी हूवणी चाहीले। औ छुण्ड पका या कथा भी बणाया जा सकै। पण पढ़ा छुण्ड ही हमेशा टीक रैदे, उजमें सीमेंट सै प्लास्ट हुवणे सूं सूगले पाणी सै रिसाव मी होवेला अर इण करत्य उठे से जमीन सै उर सके रै पाणी स सोतां सै संदूरण भी नी हूनै। इण पुण्ड ने साहत में एक या दो वार खाती करीज सकै ने स्व तरे सूं तरे सूं तरे से सीचे आम से बेता पतात हुवें जानी वर्ष सिक्ट की रे या पेड सामवण रै वासी काम में सिरों जा सके है।



फोटू 8 - घरा रै गदै पाणी सू लगायोड़ो बगीचौ ।

सूगले पाणी नै काम में लैवणों (स्यूएज रौ अचित निस्ता

नाळियां री पाणी वैवायन से जावण री तरीको :


इण तरीके सूं घरों सूं निकळ्योड़ो स्यूएज सहर रै स्यूएज नहां सूं ह्वतो स्यूएज साफ करणे री ठीड़ तक ले जाड़ने। अठै पाणी री उपचार करीजे नै साफ हुनणे रै पछै इण पाणी सूं की तरे री खतरों नी रीव अर इण पाणी ने खेती रै वारते कम में लियो जा सके है अर जलरत नीं हुने तो इण पाणी ने निना हिनक नदी में भी रह्या सकै। स्यूएज नै साफ करियां पछै उण पाणी री हैटै तिहके विद्यां निस्तारों कर सके:

- साफ कियोड़ै पाणी में आछौ पाणी मिळाय नै निस्तारो करणो।
- 2. जमीन माथै निस्तारण करणो।
- स्यूएज नै उपचार करनै निस्तारण करणो।

साफ कियोड़ै पाणी में आछौ पाणी मिळाय नै निस्तारो करणो :

घणकर मिनख स्यूएज रै पाणी नै विना साफ कर्या ई नदी या नाळा में छोड़ दैवे। इणस् बीमारियां हुवै, खावकर कारखानां रै पाणी सुं वामड़ी री तो घणी वीमारियां हुवै अर महलियां भी घणी मरें। इण ठीड़ री मछलियां करे मिनख छावै तो घणेई तरे री बीमारियां हुव जावे। इण खतरां सूं बचण वास्ते पाणी साफ करियां पछे ही पाणी रै सोतां में छोड़ीजणों चाहोजी। सहर अर गांव में नदियों रै पाखती बतियोड़ा मिनखा नै घरां अर कारखानां रे पाणी नै उपचार करियां रै पछे हीज साफ ह्यांड़े पाणी नै पाणी रे सोतां में छोड़ाजों चाहोजी। इण रै वारते छुंड बणावणा चाहोजी जिलसूं पाणी साफ कर सकीजै अर नदिया अर दुवै स्रोतां से पाणी प्रदूषित हुवणै सूं बच सकै।

स्यूप्ल री उपचार सेप्टिक कुण्ड (फोर्-्) सू करवाणो डीक रैवै जर इण तरीकै में मळ पदार्थ पाणी में वदल जावै। जिका कार्वनिक पदार्थ कुण्ड रै पीदै में भैळा है वै चुळील जावै अर बोझ या कीं भी पदार्थ रोस्टी



दिक्षत नी करें। घणी टैम पर्छ मैंते नै सेप्टिक कुण्ड स् निकाळ देवें। इण कुण्ड मांय 20 सूं 40 प्रतिप्रत कार्वनिक पदार्थों री कभी पड़े अर मीथेन गैस भी वणें। इण तरें रा सेप्टिक कुंड हरेक मकान या जिनावसं रै वाहै रै वास्ते घणों टीक रेवे हैं। सेप्टिक

जनावरा र बाड़ र बारत थाना शक्त र कर के लिए हैं पुण्ड में स्पूर्त दो जगहां माथै साफ हुवै। पैती श्रीड जीवानुवां री मदद सूं कार्यनिक पदार्या री अनॉक्सीय पायन हूवे कर इन तर कारतीड़ेसन रै कारण बांगारी पैडा करण याद्या जीवानु मर जावै। इनी श्रीड समुद्धे सामी रै साफ हुवमें रै बारते कुण्ड रे बारे एरोविक आवसीडेसन सू हूवै। सूगलो पाणी परकोतीटिंग फिल्टर मांय सू वैवे अर उठै आवसीजनीय जीवाणुवां सूं पाणी साफ हूवै। इण तरै सूं साफ हूवोड़ै पाणी नै नदी-नाळां में छोड़ीज सकै या पछे इण पाणी सूं खेती भी कर सकीजै। जमीन में रेचिणया जीवाणु कार्यनिक पदार्थां नै जाइट्रेट, कार्बन डाइआक्साइड अर पाणी में वदळता रैवे है। सेप्टीक कुण्ड में भैको हूगोड़ै मैले नै हरैक दो सालां रै पछे एक बार साफ करणो चाहीजै।

2. जमीन माथै निस्तारण करणो :

कुण्ड स् साफ हूवने आयोड़ै पाणी रै निस्तारण रै वास्तै ओ तरीको घणो आछै। हुरै। इण रै वास्तै नीचै लिखियोड़ा तरीका काम में लियेज सकै है।

(ए) ढळान मायै सिंचाई :

इण तरीके में स्यूएज रो पाणी ऊंची टळान वाळी ठीड़ लै जाये नै वैवावै। इण पाणी नै जमीन चूस लैवे। अै जगहां पाणी रै स्रोतां सूं आगी ह्वणी चाहिजै। पाणी में धोड़ा-यणा जिका कार्यनिक पदार्थ ह्वै वै रैत रै माथै ही रुक जावै अर इण रौ खातमों जीवाणुतां सूं ह्वतो रैवे।

(यी) जमीन मायै सिंचाई :

सपाट जमीन माथे इज पाणी नै छोड़े अर उठै ओ पाणी जमीन चूसती रैंदै। सूरातो पाणी नळकां सू बेदाव'र एक ठोड़ लाईजै। नळकां माथे कोचरा बणावै जिण सूं पाणी वैवतो वारे आवे अर इण तरे सू उठे खेतो भी करीज सके है।

(सी) जमीन सू नियारणों :

स्पूरज रै पाणी मै नकां सू ले जावे नै नाकियां में छोड़ता रैखें। इणां सूं पाणी मादी में रिसतो 3' सूं 6" तक जावतो रैवी इण तरे सूं जमीन मांच स्यूरज री आक्सीडेसन हुवै। इण ठौड फसल भी हूय सके अर पैड-पीधा भी जेगाय सके। इण नाकियां में पाणी देर देर नै छोडणो चाहीजै ताकि जमीन री नियारणै री ताकत मावे उन्दो असर नी हुवै।

3. स्यूएज री उपचार अर निस्तारण

स्यूप्ज री उपचार पाणी सूं ठोस जर नुकसाण करण वाळा पदार्था नै जिणमें खासकर जीवाणु हुवै अळगा निकाळ तैये जिणसु जो पाणी कीं नुकसाण नी कर सकै जर इणने जमीन माथै, नदी या किणी नाळै मांय बिना संकोच रै छोडीज सकै।

(ए) पैली हूवण वाळो उपचार

(i) यजरी कुण्ड सूं उपचार

इण तरिके सूं पाणी साफ करणें रै वास्ते दो या तीन कुण्डां री जहस्त पड़े। कुण्ड मोटा या छोटा जहस्त रै हिसाब सू चणीने। एक टैम माथे दो कुण्ड एके सायै काम में तिरीने अर तीजो कुण्ड यूं ही त्वण दैवे। जद पैलड़े दो कुण्डां मांच सूं किणी एक कुण्ड री सफाई करणी हुवै एण टैम इण तीजे कुण्ड ने काम में तिया करे। इण कुण्ड माय पणी सारी न्यारी न्यारी नाकियां सूं पाणी आयने पड़तो रैवे। इण मारी यीजो मेटी ह्वती रैवे जिणमें खासकर माटा, ईट रा टुकाइ, कांकरा,

सूगले पाणी नै काम में लैवणों (स्यूएज रौ उचित

कोंच रा टुफड़ा आद अर अकार्वनिक पदार्थ हुया करै। पाणी इण कुण्डां रै ऊपरकर हूय नै वैयतो रैवे नै भारी कचरा इण दो कुण्डां में भैटा हुवता जावे।

(ii) छणीजणो

इण कुण्ड मांच पाणी में वैय नै आयोड़ी हल्की चीजां नै छाण र आगी करीजे जर हणों खार कर कार्याव्या, कपड़ा, तकड़ी नै पोतीयीन य दुकड़ा अर मळ पदार्थ हुवै। छणीजणे रै वारते एक प्लेट माये 1 सूं 2 ईव री छेती सूं ताहै से ताहियां लाग्योड़ा हुवै तिणसू खरत पाणी रै मांच सूं 10 प्रतिशत ठोस चीजां छणीज नै निकळ सकीने है। इण रै थोड़ी आये ही एक छोटी छलाणे लाग्योड़ी रैवे जिणस वेजका 0.1 सूं 0.2 ईव स हुवै। इण सू छोटा-छोटा हल्का कबरा मी छणिज जाया करै अर आंने थोड़ी-थोड़ी टैम सू दुर्स सी मदर सू खुर्व नै अकमा लेखणा पड़े जिणसू पाणी से बैबणों नी ककीनी। जर्रै पाणी अर्थ स्वेतिक उच्चे टैंप इल हुवे में तेजी करण वारते सांकड़ी माटी सूं पाणी जर्की स्वाधिक छापीक छण्ड भार से देव से विकार से तेजी करण वारते सांकड़ी माटी सूं पाणी कराठी से सांकि कार्योक्त कर सांक हिंदी हो इल कुण्ड माद सूं भीको करियोड़ कवरें नै बातों जगीन मांच यूर दिया करें या पढ़े उण्जे सूखार नै बात देवे।

(11) कुण्ड मांच तळ में कचरो मतैई मैळो हूवण देवणो या रसायनां री भदत सू वीने हैठो थेठावणो :

के कुण्ड पक्क ढाळवार वर्णाजै, जिण्ही सम्वाई 7 सूं 8' हूँ। स्यूएज सै पाणी जद डणमें आयने आगे जाये उल टैम इण पाणी सै तापमान अर बैवाय जरूरत रै मुनव सातीजें। इण कुण्ड सूं माणी ओटो हुवने आगे रै कुण्ड में जावतो रैवें। इण तरीके सूं स्यूएज स 60 प्रतिशत कचरा विना किणी दिक्कत रे खळमा हुव जावे। स्यूएज रै पाणी सू कचरी जल्दी हटावण रे वास्ते पाणी माथ चूनो अर फेरस सल्फेट, फिटकरी, खड़िया या एल्यूमिनियम सल्फेट आद में सूं कोई एक रसायन काम में तिरीज सके हैं। इण तरीकें मूं स्थूपज में सूं 80 प्रतिशत मोयी पदार्थी स दुकड़ा अर 40 प्रतिशत जीवाणु हटाईज सके हैं।

कुण्ड मांय ज़िको फचरो तळै बैठै, उणनै मैळो करनै खेतां या बगीचां वास्ते खाद रै रूप काम में लिया करै।

इण कची नै स्तन भी कैवे अर इण नै कुआं मांय भरते मीयेन गैस ले तिया करें। इण गैस सूं मक्षीनां तक चताय सकीजें है। इण कुआं सूं निकळ्योंझे इण स्तन सं कारखानां माय खाद भी वर्णाने।

(वी) आक्सीजन सूं जीवाणुवां री उपचार

परकोलेटिंग, ट्रिकलिंग फिल्टर

ट्रिकर्तिंग फिल्टर रै वास्तै सीमेंट कंकरीट स खुता कुण्ड वणावे। इण कुण्डां नै ईट या माटे स दुकड़ां सूं 2 या 3 ईव कंबाई तक भरे अर इणमें सूं स्पूएत वारें कांडे। की टैम पछे इण माटे रै दुकड़ां रै माथे जिलेटिन से एक कोर वर्ण जिए माये जीवाणु रैसे ने बाने आक्षरीजन मिळती रैसे। इण तरे रै फिल्टर रै पक्सोड़ों फिल्टर कैये। साफ हुयां पछे पाणी इंपरे पीटें सुं साईफन रै तारीके सूं निकळीनतों रेवे।

4 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

(ii) नैडी परतां (Contact beds)

ओ परकोतेरिंग फिल्टर ज्यूं हुतै है। इण फिल्टर में परतां वणीजे अर उणा रे माघे जीवाणु रैवे। जरे भी कार्यिनक पदार्थ यारै कने आवे जीवाणु वाने काम मे लेवता रैवे अर उणां रै माये आपरी बचोतरी करें। इण कुण्ड में स्यूएज 4 या 5 फोट तक री ऊंचाई तक भरे अर उणने 8 या ॿ घण्टां तक उणमें रेवण देवे। कुण्ड में टैम ह्या पठें खाली कर लेवे ने इण में 3 घण्टां तक पाणी पाछो नी भरें जिणसूं इणमें रेवणिया जीवाणुवां ने आक्सीजन मिळती रैवे। इण तरीके सूं स्यूएज रै पाणी सूं सारा टोस पटार्था में नी कटाय सके।

(iii) ह्यमस कुण्ड

परकोलेटिंग या नैडी परतां वाळे फिल्टर सूं वारै आयोई स्यूएन रै पाणी में रेपोई पदार्या नै इण फुण्ड में अळगा करीजे। कीं घंटां तक पाणी इण कुण्ड में राखणे सूं उणरे तळे माये कचरो नियर परो आप सूं आप बैठ जावे। इण तरे सू साफ ह्योड़े पाणी नै विना किणी नकसाण रै नदी या जमीन माये छोड सकै।

(iv) विना साफ कियोई अर साफ कियोई स्यूएज नै मिलावणो :

इण तरीके में 30 प्रतिश्वत पुराणा अर 70 प्रतिश्वत नुंवा स्यूएज ने हवा वाळे कुण्ड में मैळा करें। इणाने बराबर हिलावता रेवणे सूं तळे माथे कघरो नी बैठ सकें। इण तरे सू फाणे सूं पुराणा जीवाणु कार्यनिक पदार्था रै कोडे आबे नै वारी आक्सीजन मैं खतम करें। इण तरें सूं 8 यंटां ताई पाणी राखीजें अर इण में जीवाणुवां नै जीवता राखण रै वारते आक्सीजन गैस छोडाँजी। जिण सूं कार्यनिक पदार्था में कमो हुवै अर यो. ओ.डो. में 90 प्रतिश्वत री कमी हुव जावें। पाणी रा सारा ही जीवाणुवां नै मारण वारते पुरार क्लोरीनेसन कियो जावें। कचरें नै मैळो करण वाळे पैलड़े अर आखरी टेंक रै वीचे जीवाणुवां ने हवा मिळ सकें इण वारते एक कण्ड वणाइजें।

(सी) रसायनां री भदत सूं स्यूएज स्टरलाइज करणों :

स्यूएज रै साफ कियोंई पाणी में बीमारियां पैदा करिपया जीवागु हूव सकै। जरै भी पाणी सूं फैलण वाळी बीमारियां घणी हृवण लागै तो उण टैम स्यूएज नै पाणी रै किणी सोतां मांच छोडणे सूं पैतां उणमे 10 सूं 15 पी. पी. एस. (10 सूं 15 मिलीग्राम हरेक लीटर पाणी में) रै हिसाब सूं क्लोरीन मिलायन पाणी रै सोतां में छोडानो चामेडी।

(II) कारखानां रौ स्यूएज

मांस रा धंमा, कमेले, चामड़े रा धंमा, डेयरी, तेल साफ करणे रा करवानां, द्वाद बणावण रा कारवानां, रसायन बणावणे रा कारवानां, कमझ बणावण रा कारवानां, रंगाई नै छणाई रै काम जर दूजा घणी तरे रै कारवानां सूं निकटणियां स्यूएज घणकरां स्वास्थ्य रै मुताबिक ध्वान राखणिया अफसरां से ध्वान टॉविंसता रैते हैं। स्यू के इण धंमां सूं निकट्योड़ो स्यूएज की न की बीमारियां पैदा करती रैते है। इण

सुगले पाणी नै काम में लैवणों (स्यूएज सै उचित निस्तारण) 75

तरें स्पूएन नै जदें बिना उपचार कियां ही जमीन माथै छोड़े तो उणसूं पाणी रा खास खास सोतां अर जमीन री अर खावण री चीजां री प्रदूषण हुवें। इण कारण सूं निनखां, जिनावरां, मछितयां अर पाणी रा दूजा भी केई तरे रा जीवां ने जान री खतरी वण्योझे रैवे हैं। इणरे अलावा पेड़-पौघां अर खेतीवाड़ी नै भी स्यूएज रे पाणी सूं घणी नुकसाण हुवें है।

ए-डैक्स जीवाणु स्पोर बणाय सकै है जर इज कारण ओ घणा सालां ताई कोनी मरै, जिज्म्सूं डेक्सी, चागडे से काम करिणया जर हाडकां से चूरण बणावण वाळे कारखानां जर उन्त साफ करणवाळा मजूसं ने इज वीमारी रै जसर सूं भारी नुकसाण उठावणों पड़े है।

कत, केस अर चानझे जदै किणी मिनख ने कान रै वास्तै देवे तो उण सू पैसी आं घीजां रो विसंक्रमण (Disinfection) करणों जरूरी हुवै जिणसूं किणी भी तरै स बीमारी रा जीवाणु इणां में हुवे तो वै मर जावै अर काम करण वाळे मिनख नै इणसूं बीमार हूणे रो कोई डर नी रैवे। जिकी चीजां काम नी आवै, उणाने वार्द नाखणे रै पैता रणारी उपचार करियां गठे चांसे निस्तारों करणों चाहीजें। डेयरी, चामई रै धंधे अर दूजे धंधा सूं निकलिप्से पाणी ने छाणने रै पठे उणरों कचरी कुण्ड माय तळे नाचे पैळों करने उप पाणी नै साफ करणों चाहीजें। इण वास्ते चूनै, फिटकरी या फैरस सल्फेट नै काम में विद्या जा सके। पाणी तो छुण्ड रे ऊपर सूं निकलों रैवे अर इणरे तळिये माथै सूं कचरों टैमसर भेळी करतों रिंजां चालीजें। इणसू आगे स्यूएज रै पाणी ने फिल्टर सं सत्तक सूं निकल्य देवे। स्वज में ह्वणिया जीवाणुवां ने दो प्रतिक्रत हस्पोक्लोच्छर सूं मारै या पठे स्वज नै साइजें वास्ते दूजी कुण्ड में राखे अर इणासूं गैस पैदा करावे।

कपड़े रै धंधां सुं निकळ्योड़ै स्यूएज री उपचार


पाणी र ह्वण वाळ प्रदूषण ने रोकण र वास्त कपड़ां री रंगाई-छगाई रै पंपों सूं निकळागेर्य स्यूएज नै उपचार कर्या र पछ ही छोड़णों वाहीजे । इणमें ह्वण वाळो रंग, स्वापनिक पदार्थ अर लोवाशुवा अर कार्वनिक पदार्था ने हटावणों जरही हिन्द नींतर इण सू पाणी स होता से संदूषण हुवै, पाणी में आक्सीजन से कमी हूय जावे ने उपमें रेखिया जीवां से मौत हूय जावे । इणसे जमीन में झारीबता पैदा हुवे अर उठे से जमीन खेतीवाड़ी जोगी भी रेदि । उठे से बातावरण भी झारीब येदी अर जदे भी विरखा आवे तो उपमें सारीबता स गुण हुवै, जद इण झारीब पाणी नै मिनख अर जिनावर पाये सो बानें इण्स् एमों युक्ताण हुवे अर औड़े पाणी में होती अर मकता ने भी गुकसाण हुवती रैवे। इण एमों सूं निकळाड़े पाणी ने झीटमेन्ट सूं साफ करियां सूं औ पाणी साफ हूय जावे नै औड़े स्यूएज ने विना किणी नुकसाण रै वाम-मनीवां अर खेती रै वास्तै कम में तेय सकै।

प्रदूषित पाणी ने साफ करण रै संयंत्र (फीटू-10) री नक्सो : कपझ उद्योग सूं जुड़बोड़ा धंधां सूं निकळबोड़े स्यूएज रै पाणी रै साफ करण रै संयंत्र रा हिस्सां री न्यारी-न्यारी काम काज आगै लिख्यै ज्यूं दूया करें :

76 पाणी रौ प्रदूषण जर निवारण

(i) छणीजणों (Screening)

स्यूएज नाक्रियां सूं इण होदी मांय आवे अर अठै इणसू मारी नै हल्का पदार्थ जिणमें मार्य रा टुकड़ा, वनसे, कामज, लकड़ी अर पोलीशीन सी वैतियां आद हुवै यानै अळगी ते तैवे। इण होदी सी सफाई रोज जैकर किया करै नै उणमें आयोड़े कबरै नै अळगो तेवता रैवे।



फोटू 10: कारवाने रै प्रदूषित पानी रै उपचार थे संबव (1) द्यागती (2) सम्प बेरी (3) एक-मैक करागों हुनिकती (4) बैंचारी कमून (5) केरास सरकेट (6) सल्यूनिक उन्तर (7) पी. एक. नीदर (8) क्यारिक्यर पाना (9) करावे में बोने कराये थी जगह (10) ऐक कोडी सुतन बाडो आडो (11a अर्गे 11b) हवा फेक्टीग्या पैता नै दूना कुंड (11c) हवा फेक्टीग्या पैता (12) दूनोडो क्यारिक्यर (14) साफ दुनोडो स्पूरित पानी रै निकटने ये रस्तो (14) रासावनिक स्वन्त (15) ऐक कोडी सुरूत धार्थ आडो (16) स्तत (17) चीनायुक्तां वाडो स्तव पायो तेनावत बाटो नस अर्थ (18) स्कन कुण्यर ऐ रोड। =-पानी जिन रास्ते सुंबे से मारा ब्रावन्थाने निस्तम।

(॥) सम वेरी (Sump well)

स्पूरज, हम्मीनिया रै पठै सम्प वेरै में जावे। इस बेरै मार्ट रोग रेग रोग रेग हैं। हुरें। एक खार्य दो पम्प करता रैवे नै तीने पम्प दे जरूरा है। चतावता रैवे। हरेंड प्रमु दस बोड़ों से ताकत (10 Horn रोगार) से पानी जाने समन्तित कूंडिये (Equalisation tath) है है जो

री पाणी अंकमेक ह्य जावै। इण कुण्ड में पाणी सोवह घंटां ताई रोक नै रावै अर हर सीन महीनां रै पछे इणनै एक बार साफ करनै हैठे बेठवोड़े कबरे नै भैळो किया करें।

(iv) वैच्यूरी फ्लूम (Ventury flume)

स्यूएज नै अंकमेक करणवाळै कुण्ड रै पर्छ स्यूएज नै पम्म री मदत सूं वैंच्यूरी म्लूग में माले। अठै पाणी नै अंक सांकझे नाटी सूं वैवावतो रेवणों पड़े। अठै पाणी में अम्त मिळाइजतो रेवै जिणसू वेवते पाणी री मान 11.5 सूं नीवो हूए नै 9.0 तक आप यूरी। आगे वेवती रेविणय के एणाणी में 10 प्रतिशत फेरस सस्फेट मिळाइवे। अठै व्यापन ने सागैड़ी मिलावे जिणसूं पाणी अंकमेक हुय जावै। अठै सू पाणी अर्ते विता वेतती रेलिडे क्लारिकायर कण्ड मांव पर्य।

(v) पैलड़ी क्लारिफायर (Primary Clarifler)

ओं कुण्ड योड़ी निवास माथै वणयोड़ी हुवै जिण कारण मूं स्यूएज सै पाणी वैंच्यूरी पत्नून सू आपोआप हो बैवती आवै अर कचरै स सारा ही छोटा मोटा कण रसायनां रै कारण आपस में जुड़ता रैवै। इण तरीके सूं स्यूएज रै पाणी सि थी. ओ डी में अर उणमें जिका कवरै स कण हुवै उणां में कभी आवती रैवै। इण कुण्ड मांय स्यूएज कम मूं कम तीन घटा तक क्योड़ी रैवै।

इण कुण्ड माय लोहे से एक पुळ, क्लारिफायर लगोतार धेरै रे चीफेर धीरे-धीरे गोळाईमें मूमतों रैवं। इण पुळ रे साथे इण रै पींदे माथे कचसे भेळो करण वाती एक जीजार लाग्योड़ो हुवे। क्लारिफायर कुण्ड मे वो हिस्सा हुवै। एक हिस्सो बीवो-भीच वण्योड़ो हुवे है जिणमें छळान रै कारण कचसे आपने भेळो हृदतो रैवे अर दूजी हिस्सी इण हिस्से रे वारे गोळाई में हुवे है जिणमें कळान रे कारण कचसे आपने हिस्सी कैया करें। पुळ रै नीचे लाग्योड़े औजार से मदल सूं क्लारिफायरिंग हिस्से सूं कचसे हट्येजने मांग वाळे हिस्से में मूगती जावे। इण कचरे ने अठे सूं इण्ड मीचे लाग्योड़े छोटे आडे से मदल सूं वारे काडता रैवे। उपचार हुजोड़ों स्वयूज इण कुण्ड रे मावे सूं आये हुय में बारे कांनी वैदतो रैवे। अठे सूं स्यूज निकळने आगीने हवा देवती रैवण वाळे कुण्ड में पूगती रैवे।

(v1) हवा मिलावण वाळी कण्ड (Aeration tank)

हवा देवणिये इष कुण्ड में स्वपूज्य से उपवार दो जयहां माथे हुया करें। अठै स्यूप्ज हवा रै दो कुण्डां मे आक्सीडेसन सी मदत सूं साफ हुवे। स्यूप्ज में कामेनिक पदार्स, रंग, मीम, कलफ नै रंगाई जर छमाई रे धंघां में काम आवणी नीरी तरें से खरायियां हुवे। अे खरायियां जीवाणुमें से मदत सूं जाक्सीडाइज हुवती रैवे जर इष स्यूप्ज रे पाणी रे कपर रे हिस्से नै ताजी आक्सीजन वरोवर मिळती रैवे। इण री खातर चालीस थोड़ां सी ताकत स पद्या तान्योझ रैवे। इण पंखा रे चलणे सूं पाणी कटीजनकटीज नै हवा माय जोर सू फॅकीजती रैवे अर पाछो नीवे पड़े। इण तरे सूं जरे पाणी उछाळ छात्र नै पड़तो रैवे तो उण टैम इण पाणी माय आवसीजन सुळती रैवे। रायायां सूं उपवार कियोई स्यूप्ज मांय बी. औ. डी. अर सी. ओ. डी. री कमी हूय जावे।

इण पाणी में जीवाणु हुवै नै इणरै साथै घणी तरै री खराविया 4,000 नि. ग्रा. हर अेक लीटर पाणी रै हिसाब सूं हुया करैं। रसावना सू उपचारित स्यूएज री जीवाणुवां रै कारण आक्सीडेसन हुवै, जिकी के आक्सीजन री मदत सू अमीनिया, कार्यन डाइआक्साइड अर ऊर्जा दैवै है नै जीवाणुवां री संख्या में वधीतरी हुवै। हवा देवता रैवण वाळै इण कुण्डां.मांय स्यूएज लगोलग 7.5 अर 6.5 घंटां तक रुकयोड़ी रैवै।

(vii) दूजोड़ी क्लारिफायर (Secondary Clarifler)

हवा रै कुण्डा सू वैवती पाणी इण कुण्ड मांय आवै। अठै स्पूएन में ह्यणिया जीवां रै मुताविक भारो पदार्ध क्तारिफायर रै पींदे माथे वैठता जावे। इण कुण्ड में एक पुळ गोळ पूरतो रैवे अर इण रै नीचे अंक रवड़ रो टुकड़ी कवरों साफ करण रै वास्तै ताग्योड़ो रैवे। इण रै पूमते रैवण सू कचरों मैळो हूप नै क्तारिफायर रै वीचै वाळे हिस्से में मैळो ह्वतो रैवे। इण कवरें नै की रिप्त एक छोटो आडो खोलने निकाळता रैवे। स्पूएन री उपचारित पाणी इण कुण्ड रै कपर सूं निकळतों रैवे अर उजरी ठीक तरै सू निस्तारों करीजतो रैवे है। दुजीड़े क्तारिफायर सूं निकळतों है स्पूएज री की हिस्सो पाछों मैलड़े क्तारिफायर में मिळावतो रैवणे सूं जीवाणुवा सूं आक्सीडेसन करावणे में तेजी लाइनै है।

(viii) स्तज सुखायणै री क्यारियां (Sludge drying beds)

स्तज नै पैताई नै दूजोंई क्लारिफायर सूं पैळों करने स्तज सुखायण वाळी क्यारियां में लायनै छोदो करता रैवे। सुखियां रै पछै स्तज यणों हल्लो हूप जाये इण वास्ते इण नै विना दिकत रै उठायने जठै भी चाये ले जायनै निस्तारित कर देवे।

कपड़े रै धंधा रो विना साफ कियोड़ै नै उपचारित कियोड़ै स्यूएज रै पाणी में फरक :

	विना साफ कियोड़ै स्यूएज री पाणी	साफ कियोंड़ै स्यूएज री पाणी
1. पी. एच.	10 — 11.5	8.9 — 9
 सी. ओ. डी. (मि. ग्रा. हर अक लीटर मांय) 	900 — 1,500	180 — 250
 वी. ओ. डी. 5 दिनां तांई 20° सी. माथै (मि. ग्रा. हर अंक तीटर मांय) 	400 800	15 — 25
 तिरता रैवणिया ठोस कण (मि. ग्रा. हर अक लीटर मांय) 	250 500	50 100

 क्षारीयता (मि. ग्रा. हर ओक 2,000 — 3,000 लीटर मांय)

 पुळचोड़ा सारा टोस पदार्थ 10,000 — 12,000 10,000 — 12,000 (मि. ग्रा. हर ओक लीटर)

फायदै री वातां

री बातां 11535 (9-9-99 राजस्थान में खेती रै वास्ते आछी अर खाली जमीन घणी ही है पण पाणी अर खाद दोनूं री घणी कमी है। मिनखां अर जिनावरां री वघोतरी ह्वणै रै कारण पाणी री घणी खपत हुय जावै। घरां अर कारखानां सं जिको बेकार पाणी वारै आवै यो जठै देखो वठै गावां या सहरां में तळाव रै रूप में पड़ियो सडतो रैवै। जिको पाणी पैली इमरत होवतौ वो अबै जैर बण जाबै। लोग इणरी चिन्ता नी करै, पण जदै भी कठैई गलती हूय जायै इण पाणी सुं वीमारियां री झड़ी लाग ज्यावै नै पछै आफळ-ताफळ मचै। इण वास्तै इण जैर से हर मिनख ने टैमसर की नै की वन्दोबस्त कर नै इणसं बत्ती सुं वत्ती फायदौ उठावणो चाहीजै।

ऊपर दियोड़े तरीकै सं कोई भी मिनख स्वएज पाणी रौ छोटे तौर या मोटै तौर पर उपचार कर सकै अर स्यूएन सूं भेळी करवोड़ी स्लज सूं गैस बणायनै काम ले सकै अर साफ हुयोड़ै पाणी सूं वाग-वंगीचा या खेतां में सिंचाई कर सकै। अस्पताल रै आंकड़ां सं आ ठा लागै कि मिनखां में 100 मांय 80 मिनख पाणी सं फैलण वाळी वीमारियां रा मरीज है। इण खातर हरेक मिनख नै साववेत रेवणो हुवैला नै पाणी जिको जैर वण जावै है उणनै इमस्त बणाय नै पाछो काम में लेवणो हवैला। इण तरै सं स्यूपज री पाणी धरती रे स्रोतां नै चावै वै धरती रे माथै हवै या धरती रे नीचै (बेरा, हैंड पंप) प्रदिपत नी कर सकैला। खेती वाडी रै वास्तै जिको आछौ पाणी काम मे आवतो हवै उण नै मिनख बचाय नै आपरै अर जिनावरां रै पीवण खातर राख सकैला। आज हालत आ है के राजस्थान रै घणकरां सहरां में अर गांवां में पाणी इकांतरे देवै। पाणी री इती तंगी है के सरकार इणनै पूरों नी कर सके। पाणी कोई खड़ कोनी के वधतो जावै। इण वास्तै जिको स्यूएज रौ पाणी वेकार जावै नै मुसीवत लावै उण नै सुध करणो आज रै विज्ञानिक युग में समझदारी रो काम है। किसान स्यूएज रै पाणी सू स्तज रै रूप में खाद व गैस अर साफ कियोड़ै पाणी सूं खेती कर नै बेकार जावते स्यूएज रै पाणी ने इनाम रे रूप में काम लेय सकै है।

नीचे लिख्योडे पौधां माथै स्यूएज रे पाणी में हवण वाळै लूण अर क्षारीयता री असर कोनी हुवै अर इण कारण इणांने घर अर कारखानां सूं निकळयोड़ै स्यूएज रै पाणी में तमा सकै है :

1. रूडेन्टी, 2. लाना, 3. सपारी, 4. हरमल, 5. तूनि, 6. अंग्रेजी यावळियो 7 खारो जाळ, 8. मीटो जाळ, 9. लूनियो, 10. कंटीली, 11. लूनकी, 12. सफेद पुनसवा, 13 लूनवो, 14. मोथा अर 15. घोड़ा दूव। m.







डॉ. एस. के. पुरोहित पशुचिकत्सा एवं पशुचिज्ञान महाविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर रै औषध एव जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक है। आप पशु चिक्तित्सा अर जनस्वास्थ्य विज्ञान रै केन में औक जानिया-मानिया लेखक है। इणांरी चार पोष्यों अर 47 शीध-पत्र राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकार्या मांच छत्योड़ा है।

आकाशवाणी सू राजस्थानी में पर्यावरण प्रदूषण विषय माथै अनेक वार्तायां प्रसारित।

राजस्थान रै 27 गावां में पर्यावरण प्रदूषण रै विषय सू सर्वीयत प्रदर्शनियां अर अनेकूं व्याख्यानां सूं जन-वेतना जगाणै री काम कीनी।

अनेकूं गांवां मांय वैकल्पिक ऊर्जा रै स्रोता नै अपणावणै रै वास्ते प्रचार कीनौ।

विधार्षियां रै खातर तीन साल सू लगोतार पशु अर कुकुट पाळन व्यवसाय सूं सर्वधित उद्यमिता जागृति शिविर लगाया।

 कुलपित, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कानी सूं पुरस्कृत, 1989

 मारत सरकार विज्ञान अर प्रौधोगिकी मंत्रालय, विज्ञान अर प्रौधोगिकी विभाग, नई दिल्ली सूं राष्ट्रीय पुरस्कार सं परस्कृत, 1990 ।

भारत सरकार योजना मन्त्रालय, योजना आयोग, नई
 दिल्ली सू कैटिल्य पुरस्कार सू पुरस्कृत, 1991

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर रा बोर्ड आफ मैनेजमेंट कमेटी रा सदस्य, 1994